


حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار المتغير والمحولات الكهربية




إعداد محمّ فريرمحمّ في بهي توبيراتكه إي العلى بالتعليم الصناعى

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة 1991

الكافاعالية

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار المتغير والمحولات الكهربية



إعداد محرف بمحرض بهي توبيرالكه طاد العملى بالتعليم الصناعى توبيرالكه طاد العملى بالتعليم الصناعى

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف


طبعة 1991



م اعمد الراصم على

الدين العلاقة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار المتغير والحولات الكهربية



اعداد محمّ فریرمحجّ و بهمی نوبدِ الکهرادالعلی بالتبایی الصناعی

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة ١٩٩١ الحمد لله تعالى الذي تتم بنعمه الصالحات لقد وفقت بتصوير النسخة اسكنر بصورة جديده وطباعة ممتازة نسألكم الدعاء بظهر الغيب لي ولوالدي اخوكم في الله عبدالمهيمن فوزي



يشم لتبرا الحجال الحيا

كلمة حق وشكر

احمد الله عسلى ثقة الجميع في كتابى الكهرباء العملية ونظرا لنفاذ الطبعة السابقة فقد قمت بتزويد هذه الطبعة الجديدة بمعلومات وبيانات متعددة لم تكن في الطبعة السابقة حيث وجدت فيها ما يفيد كل من يعسل في هذا المجال وانى ادعو الله أن يوفقنى دائما لخدمة جميع السادة الزملاء وأن اكون عند حسن الظن بي من الجميع .


مع تقديم خالص التحية لكل من ساهم وكانت له لمسة منيسة أو علمية من هذه الطبعة

السادة ادوار غبريال خبير بالتعليم الصناعي

بشير أمين محمد الجندى وكيل القاهرة الفنية بالقبة نبيسل عبد الفتاح وكيل القاهرة الفنية بالتبة

سيد امين سيد موجه كهرباء بالجيزة احمد محمد خليفة وكيل الجيزة الكهربية

الزميل محمد فريد



تعریف عربی انجلیزی

نهاية كابل Terminal Lug نهاية موصل صندوق تفريغ بواط Dividing box توزيع كابلات تحت الأرض Underground distribution Motor محرسك كهريي A. C. motor محرك تيار متغير محرك تيار مستمر D. .C. motor محرك تنافري Repalsion motor محسرك شراجا Schrage motor محرك بطقات انزلاق Slip - ring motor محرك تفص سنجاب Squirrel - cage motor Universal motor محرك عام Dynamo مولد كهربى محطة توليد Generating station Substation محطة فرعية محطة محسولات Transformer substation Switch board الوحة توزيع In - Series على التوالي In - Parallel على التوازي Collector shoe عضو توزيع Commutator عضو توحيد تيار متفير Alternating Current تيار مستمر Direct current

Cable lug

Filament Lamp مضباح عاده مصباح فلورسنت Fluorescent Lamp ہصباح زئبتی Mercuy - vapour Lamp مصباح صوديوم Sodium - vapour Lamp Fuse Tumbler switch مفتاح عاده مفتاح بسكين سلم Double - throw switch Button switch ضاغط جرس مفتاح سكينة Knife Switch هاخ تیار بریزة Socket - outler ملف خانق Ballast محول جرس Bell transformer Starter بادىء تشفيل جرس رنان Trembling bell Buzzer جرس طنان Time Switch مفتساح توقيت مفتاح تلامس بقاطع تلقائي Contactor مفتاح عاكس Reversing Switch منتاح تاطع زيتي Oil circuit breaker Busbar موصل قضبان رئيسية موصل خط هوائي Overhead line برج شد الأسلك Tower

114 114 11 12 11 24 and the state of t 4 (c) 1013 - 101 (c) 1 notice of sign and significant the first of the state of the s ... W v personal print of the control of the control Manager of the state of the sta · · · · **** and the second of the second and the second of the second o 1 148 (1 th) the grant of the second the state of the s Marine Barana and American referring sesser to the office the property of the party of th 7.6- 3 geographic and the second of t F. . .. regulation distributes THE THE RESERVEN ar Res Photos Transfer of the control of

the second secon

in the first the second state

مفكرة سريعة

المادة والكهرباء:

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكهربي فيها الى نوعين في

ا _ مادة موصلة:

وهى المسادة التى تسمح لمرور التيار الكهربى فيها ، وهى أيضا المادة التى تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تخلف هذه المادة فيما بينها بدرجة جودة توصيلها للكهرباء حيث نجد أن الفضة مثلا تعتبر أجود المواد توسيلا للكهرباء ثم بأقى المواد حسب جودة التوصيل .

٢ ــ مسادة عسازلة:

وهى المادة التى تقاوم مرور التيار الكهربى نيها ــ وهى أيضا تختلف فيما بينها بدرجة عزلها حيث نجد أن الميكا الصلبة أجود المواد العازلة ثم تأتى بعد ذلك باقى المواد حسب جودة العزل .

المقاومة والكهرباء:

يمكننا القول بأن المقاومة هى خاصية المادة المقاومة لمرور التيار الكهربى ، ووحدة هذه المقاومة هى الأوم (واحد اوم التى تبديها الدائرة التى على طرنيها فرق جهد واحد نولت بحيث يكون التيار المار في هذه المادة مقداره واحد أمير) .

المقاومة النوعية:

يمكننا القول أن المقاومة النوعية للمادة هي (مقاومة موصل طولسه واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع في انجاه مرور التيار) .

ويرمز لها (ع) وهي تتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع مساحة متطع الموصل _ ماذا كانت (م) رمز المقاومة ، (ل) رمز طول الموصل ، (س)رمز مقطعه يكون قانون المقاومة كالآتى :

تعريف وحدات القياس الكهربية

الفولت:

هو وحدة قياس القوة الدائمة الكهربية (ق،د، الله) وهو مقدار القوة الدائمة التي تحدث تيارا شدته واحد امير مع موصل مقاومته واحد اوم .

الاصمر

هو الوحدة التى تقاس بها شدة التيار الكهربى وهو عبارة عن التيار الذى يمر فى مقاومة مقدارها وأحد أوم وفرق جهد بين طرفيها مقداره واحد غولت .

Freq:

هو الرحدة العلمية لقياس المقاومة وهو عبارة عن مقاومة الموسل الذي يصلح لمرور تيار كهربي شدته واحد أمير اذا كان فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل متداره واحد فولت .

مقامل القدرة:

هو حيب تمام زاوية الوجه بين موجه التيار وموجه الضغط في الدائرة الكهربية ، اى ان معامل القدرة يتعلق بالفرق الوجهى بين الضغط والشدة وهو يساوى دائما في قيمته أقل من واحد صحيح ويرمز له (حتاه) ويساوى (القدرة الفعلية بالقدرة الظاهرية).

القدرة الفعلية:

هى القدرة المستفاد بها وتقاس بجهاز الواتمتر وهي أقل من القدرة الطاهرية لأن هناك جزء من القدرة الطاهرية يفقد في التفلب على المقاومة التأثيرية والاستاتيكية وتساوى (ض بش برجتا ه) .


القدرة الظاهرية:

وهى أكبر من القدرة الفعلية المستفياد بها وتقاس بالفولت المسير وتساوى (ض×ش) .

حدول قانون أوم والقدرة

عن طريق هذا الجدول يمكن حساب كل من الآتى :

•	4.5	O O .	U -3	
	and a street	= فولت	الضغط	_ قيمة
		یار ـ امیر	شدة الت	ـ قيمة
 . y a transmission	f . b. *		المقاومة	
 		= وات	القدرة	_ قيوة



على هذا يكون منانون اوم كالآتى :

الصدمات الكهربية وتأثيرها عطى الانسان

كثيرا ما يتعرض الانسان لصدمة كهربية نتيجة اتصال اى جزء من جسمه مع موصل تيار كهربى غير معزول الأمر الذي ينتج عنه الآتى :

١ _ تأثير التيار على القلب .

٢ ـ تأثير التيار على الجهاز العصبي .

٣ _ ثاثير التيار بحدوث حروق نتيجة تواجد قوس كهربي .

التأثير على القلب :

في حالة تأثير الصدمة الكهربية على القلب تحدث حالة الوغاة لأن مرور التيار بشدة معينة عن طريق القلب يزيد من عمل القلب زيادة كبيرة حدد! فيعملُ القلب دون التطام الى درجة الأرهاق ثم يتوقف .

وتسمى هذه الحالة بوهج نجوات القلب وهى تؤدى الى الموت نورا كويلبغ حدة شدة التيار المسموح بها للقلب ما يقرب من ٢٥ مللى أمبير الى ٧٥ مللى أمبير وحسب الظروف التى تحدث نيها الصدمة الكهربية ولمدة ٣٠ ثانية .

التأثير على الجهاز العصبي:

كثيرا ما ينتج من الصدمة الكهربية حسب ظرومها وقيمة تأثيرها على الجهاز العصبى حيث يتأثر السمع أو النطق وفي بعض الحالات يختل التوازن والادراك ويمكن أن نصل لدرجة الشلل .

التأثير بحدوث حروق:

فى بعض الحالات ينتج عند الاصابة بحدوث قوس كهربى نتيجة وصلة مصر أو أرضى أو بفعل التأثير الحرارى للتيار .

والاصابة بالحروق الناتجة على القوس الكهربي ليست مهيتة ولكن ربهة ينتج عنها بعض التشوهات الخطيرة وقد يحدث الاحتراق بالتأثير الحراري للتيار في حالة الضغط العالى اذ أنه من المكن في هذه الحالة مرور تيار كبير جدا خلال الجسم يجعله في بعض الحالات يصل لدرجة التفحم .

تأثير نسوع التيسار

نعرف أن التيار الكهربي ينقسم الى نوعين هما :

ا - تيار ثابت القيمة والاتجاه وهو التيار المستمر وهدا التيار لا يتعامل مع طرف الارض ،

٢ - تيار متردد وهو متفير القيمة والاتجاه وهذا التيار يتعامل مسع طرف الارض .

لذا نجد أن التيار المستمر اقل خطرا من التيار المتغير وبالذات في حالة ما يكون تردد التيار المتغير ٥٠ ذبذبة في الثانية حيث يحدث في الانسان تصلب في العضلات ويجعل المصاب من الصعب عليه التخلص من التيار الكهربي وبذلك يستمر فترة طويلة بدرجة خطيرة .

ولكن كلما ارتفع تردد التيار المتغير تقل خطورته حيث نجد مثلا التردد العالى الموجود في محطات الارسال للاذاعة غير ضار نتيجة الاثير السطحى ولكن يكن خطره نقط في امكانه احداث حروق في جسم الانسان .

لذا ومن الشرح السابق وجب اتخاذ الاحتياطات اللازمية لوقياية الانسان منخطر الكهرباء باستعمال الوقاية وسلك الارض.

التاثيرات الكهربية في حياتنا العولية

التأثير الحسراري:

فى التأثير الحرارى تتجول الطاقة الكهربية البي طاقة حرارية بمرور التيار الكهربي فى معدن خاص ذو مقاومة خاصة تتناسب والغرض المطلوب حيث يمكن القول انه عندما يمر تيار كهربى فى سلك ذو مقاومة تتولد نيسه حرارة ظاهرة يمكن ادراكها بالحس .

وتتوتف عملية السخانات والدنايات وغيرها من الجهزة التسخين على هذه الخاصية مع العلم بأن الحرارة المتولدة في هذه الأجهزة تتناسب مع الاتي :

- ١ زمن مرور التيار في جهاز التسخين ويقدر بالثواني .
 - ٢ ــ مربع شدة التيار في جهاز التسخين .
- ٢ _ مقدار مقاومة السلك المستعمل في عملية التسخين بالجهاز .
 - ٤ _ استعمال رقم ثابت مقداره (٢٤ ٠ ر ٠) ٠

من هذه البيانات يمكن استعمال وتكوين قانون تقدير الحرارة المبعثة من أي جهاز تسخين يراد الاستفادة منه .

القانون:

تيمة درجة الحرارة = ٢٤ . ر . × الزمن × مربع شدة التيار × مقاومة اللف = سعرا كما يمكن تحديد مواصفات السلك المستعمل في جهاز التسخين من حيث طوله ومساحة مقطعه من المواصفات الآتية :

- ١ _ تدرة الجهاز .
- ٢ _ ضغط الينبوع .
- ٣ _ شدة التيار في الجهاز .
- ٤ ــ مقاومة المتى الطولى من السلك المستعمل .
 - ٥ ــ المقاومة الكلية لملف الجهاز .

من البيانات السابقة وُعن طريق مّاتون القدرة يمكن الحصول على شدة تيار الجهاز ثم عن طريق مّانون أوم يمكن معرفة مقدار المقاومة الكلية للجهاز وباستخدام جدول اسلاك النيكل كروم يمكن التوصل الى كل من طول السلك بعد معرفة مقاومة المتر الطولى منه وكذا مساحة مقطّعسه وفقا لشدة التيار .

التأثير الفناظيسي

فى التأثير المفناطيسى حيث يمكن بواسطة التيار الكهربي الحصول على مجال مغناطيسى ويتم هذا بمرور تيار كهربى فى ملف من سلك معزول يتناسب من حيث مقاومته وقيمة التيار المسار به — ويكون قلب هذا الملف قضيب او رقائق من الصل باو الحديد .

فعند مرور التيار الكهربى في المنف تتولد المجالات المفناطيسية في القلبه الحديدي مع ملاحظة أن قيمة واتجاه هذه المجالات تتناسب مع قيمة واتجاه التيار المسار في الملف والعكس فانه يمكن الحصول من المجال المغناطيسي على تيار كهربي حيث تقول النظرية (اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية بالتعامد عليها تولدت في هذا الموصل قوة دافعة كهربائية).

ويستعمل التأثير المفناطيسي في حالات كثيرة في حياتنا الصناعية والمدنية منها المولدات والمحركات والمحولات وكذا الأجراس وبعض انواع الماتيح الأوتوماتيكية والأوناش الكهربية وغيرها .

التأثير الكنمائي

فى التأثير الكيمائى يستعمل التيار الكهربى فى عمليات التحليل والنكلشة وعمليات شحن البطاريات السائلة عى أن يكون التار المستعمل فى هدفه العمليات تيارا ثابتا أى مستمر أو ينبوع بتيار متغير ثم يوحد عن طريق أجهزة توحيد التيار والعكس غانه مكن الاستفادة من التفاعل الكيمائى للحصول على تيار كهربى مثل ما يحدث فى اعمدة الثانوية .

مولدات ومحركات التيار المستمر

تعتبر مولدات التيار المستمر احدى مصادر هذا التيار حيث يوجد مصادر اخرى مثل الأعمدة الجانة والبطاريات الثانوية وعمليات توحيد التيار المتفير .

ويعتبر مولد التيار المستمر في حد ذاته آلة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية ، فعندما يراد الحصول على تيار مستمر لابد من أن تتوافسر الأسياب الآتيــة:

١ ــ تواجد الموصل وهو عبارة عن ملف من سلك نحاس معزول .
 ٢ ــ تواجد مجال مفناطيسي دائم .

٣ ــ تواجد وسيلة ميكانيكية اما لتحريك الموصل او تحريك المجال المغناطيسي ،

وعلى هذا يكون الحصول على تيار من مولد التيار المستمر قد بنى على النظرية التى تقول اذا قطع موصل مجال مفناطيسى او اذا قطع مجال مفناطيسى موصل تتولد فى هذا الموصل قوة دانعة كهربية لأن هذا المجال عند قطعه للموصل يؤثر على الالكترونات الحرة لذرات معدن هذا الموصل قتندنع فى اتجاه واحد من احد طرنى الموصل الى الطرف الآخر وبذلك يصبح الطرف الذى تتجه اليه الالكترونات موجب التكهرب والطرف الذى تتجه منه الالكرونات سالب التكهرب وينشا بين الطرفين قوة دافعة كهربية تعمل على امرار تيار فى الموصل فى اتجاه عكسى لاتجاه الالكترونات هذا اذا كانت الدائرة مقفلة .

بعد هذا يجب ان نعرف انه لابد من تواجد مغناطيسية ثابتة في حديد اقطاب المولد كى يبدأ عن طريقها استنتاج القوة الدافعة الكهربية عند ادارة عضو الاستنتاج ثم تغذى ملفات الأقطاب من هذا التيار المستنتج عن طريق منظم غولت يتحكم في قيمة الفولت المغذى لملفات الاقطاب فنتحكم في قيمة المجال وبالتالى نتحكم في قيمة الاستنتاج مع ملاحظة أن التيار المستنتج في مولد النيار المسمر هو تيار متغير والسبب هو دخول ملفات عضو الاستنتاج تدريجيا في مجال الاقطاب ثم تبدأ الخروج منها وتكرر هذه العملية تحت كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولكن عن طريق كل من الفرش وعضو من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولكن عن طريق كل من الفرش وعضو التوحيد يمكن تثبيت قيمة واتجاه هذا التيار وبذلك نحصل على تيار مستمر .

هذا وتعتبر الأجزاء الأساسية التي يتكون منها كل من المولد والمحرك واحدة ولكن تسمى مجموعة القطاعات النحاسية في المولد بعضو التوحيد لأنها مع الفرش توحد التيار وتسمى في المحرك بعضو التوزيع لأنها توزع التيار على ملفات عضو الاستنتاج .

أهم الأجزاء التي يتكون منها محرك التيار المستمر هي :

١ ــ دائرة التنبيه . ٢ ــ دائرة الاستنتاج .

٣ - عضو التوزيع . ٤ - فرشات التغذية .

دائرة التنبيه:

تتكون دائرة التنبيه من جزئين هما حديد الاقطاب وملفات الاقطاب أما حديد الاقطاب غهو عبارة عن عدد زوجى من القلوب الحديدية مثبتة بالسطح الداخلى لهيكل المحرك أو جسم المحرك المصنوع من الحديد أو الزهر المسبوك ويسمى بحامل الاقطاب وهو يعتبر جزء من الدائرة المفناطيسية للمحرك لانه يتم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب الحديدية مع حامل الاقطاب غهى تتم الما بطريقة مسامير قلاووظ أو بواسطة التثبيت الفنفارى أو بالطريقتين معا ، أما ملفات الاقطاب فهى تتكون من ملك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب حسابات المحرك من حيث الضغط الذي يعمل عليه المحرك وقدرته وتوصيل ملفات الاقطاب يكون بالتوالي مع مراعات مرور التيار في كل ملف لتكوين ملوره في الملف المحركين عكس ملوره في الملف المحديدي للقطب يكون عروره في الملف المحديدي للقطب يكون عبارة عن كتلة من الحديد حتى يمكن الاحتفاظ بجزء من المجال بها ،

عضو الاستنتاج:

يتكون عضو الاستنتاج من مجموعة رقائق من الصاح مجمعة مع بعضها على محور المحرك وهو عمود من الصلب ويوجد بهذه الرقائق مجارى طولية بسطحها الخارجي أما أن تكون منتوحة أو نصف مقفلة وفائدة هذه المجارى هي وضع ملفات عضو الاستنتاج بها وهي عبارة عن عدد من الملفات من سلك النحاس معزول لها أيضا مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب حالة المحرك ـ كما يوجد على محور المحرك مجموعة من القطاعات النحاسية مجموعة مع بعضها ومعزولة كل قطعة عن الأخرى وعن المحور تسمى هذه

القطاعات (عضو التوزيع) اما نوع العزل المؤجود بين كل قطعة وأخسرى هو رقائق الميكا الصلبة لتخمل عملية الاختكاك اما نوع العزل المؤجود بسين مجموعة القطاعات وجلبة التجميع فهى الميكانيت المرنة لسهولة تشكيلها في العزل الداخلي هذا وتلحم اطراف ملفات عضو الاستنتاج البدايات والنهايات في قطاعات عضو التوزيع بطريقة معينة حسب المبين بعد .

الفرش:


يختلف تكوين الفرشة من حيث المادة والحجم حسب قدرة المحرك او المولد منجدها في المحركات الصفيرة والمتوسطة عبارة عن قطعة من الكربون الجيد التوصيل للكهرباء توضع في مكان يسمى (بيت الفرشة) وهو مثبت في حامل موجود في أحد غطائي المترك وفأئدة الفرش في المحركات هي نقل التيار الى مطاعات عضو التوزيع لتّغذيه لمفات عضو الاستنتاج أما في المولدات فهي تجميع التيار المستئتج في ملفات عصف و الاستئتاج عن طريق قطاعات عضر التوحيد لتغذية الدائرة الخارجية (الحمل) بالتيار لذا نجد أن مائدة المرش في المحرك عكس مائدتها في المولد كما انه يتوقف عدد الفرشات في المحرك على عدد الأقطاب فاذا كان المحرك ذو قطبين (جنوبي _ شمالي) كان عدد الفرشات اثنين واحدة جنوبية والأخرى شمالية اما اذا كان المحرك ذو اربعة اقطاب اى قطبين جنوبي وقطبين شمالى كان عدد الفرشات اربعة بحيث توصل الفرشة الأولى مع الثالثة (جنوبي) والفرسة الثانية مع الرابعة (شمالي) هذا ولوضع الفرش وضع خاص يقارن بالنسبة لمحور الاقطاب ويتوقف على هذا الوضع نوعية لحام اطراف ملفات عضو الاستنتاج مع قطاعات عضو التوزيع - اما المحركات والمولدات الكسيرة يكون تكوين الفرش من الكربون والنحاس معا .


لف عضو الاستنتاج

مبل أن نبدا في عمليات لف عضو الاستنتاج سواء عن طريق ملنات ثم تجهيزها على الفورمة الخشبية أو عن طريق اللف اليدوى يجب تنفيذ الآتى :


١ ــ تنظيف مجارى عضو الاستناج من بقايا اللف السابق .


٢ ــ تنظيف مجارى اللحام والتى يؤضع بها اطراف ملفات عضو الاستنتاج وهى موجودة فى قطاعات عضو التوزيع وذلك من بقايات اللحام السنابق ثم خرط عضو التوزيع خرطا ناعما لتسوية سطخه ثم اعادة عزل المجارى وتفليج تطاعات عضو التوزيع .







- ١ --- ملف التطب شبال التخديم ،
 - ع بلعقاً مناه ٢ التدديم .
 - ٣ وفسع الك مع القطب . إ ــ عضو ترزيع كابل.
 - ه ــ قطـاع في عنــو
 - توزیدے . آ د تعلقہ من قطاعات عضو التوزيع .















الاختبارات اللازمسة

قبل أن نبدا في لف عضو الاستئتاج يجب أولا تغليح قطاعات عضسو التوزيع وخرط سطحها الخارجي اذا لزم الأمر ثم الاختبارات الآتية كما هو موضح بالرسم:

- ١ اختبار كل تطعة عضو توزيع مع المحور .
- ٢ _ اختبار بين كل قطعة عضو توزيع والقطعة المجاورة لها يمين ويســار .
 - ٣ اختبار اطراف الملفات ضع الحور .
 - إلا الإختبار بعد اللحام ببن القطاعات والمحور .



الارتباط بين أجزاء المحرك

للف عضو الأستنتاج يجب التعرف على البيانات الآتية :

- ا عدد الأقطاب .
- ۲ عدد مجاري عضو الاستنتاج ،
- ٣ عدد قطاعات عضو التوزيم .

- عدد الفرش .
- ٥ موضع الفرش بالنسبة للأقطاب .

الارتباطات

أولا : هناك ارتباط بين الاقطاب والفرش وهو نوعين :

(أ) ارتباط عددى فاذا كان المحرك ذو قطبين شمالى وجنوبى كان له فرشتين واحدة شمالى والأخرى جنوبى واذا كان له اربعة اقطاب يكون عدد الفرش أربعة وهكذا .

(ب) ارتباط موضعى بالنسبة لمحور كل من الأقطاب والفرش لتحديد لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطع عضو التوزيع وهو اما ان يكون المحورين متوازيين أى وضع الفرش أمام منتصف القطب ويكون لحام الأطراف في منتصف خطوة الملف واما أن يكون المحسورين متعامدين فيكون اللحام أمام مجرى البداية .

ثانيا : هناك ارتباط بين كل من عدد قطاعات عضو التوزيع وعسدد مجارى عضو الاستنتاج لتحديد عدد الموصلات التى يلف بها كل ملف وذلك عن طريق قسمة عدد القطاعات على عدد المجارى فاذا كان عدد القطاعات يساوى عدد المجارى كان الناتج موصل واحد للف الملف واذا كان عسدد القطاعات ضعف عدد المجارى كان الناتج موصلين للف الملف .

ثالثا: الارتباط بين كل من الخطوة القطبية والخطوة الخلفية وسنيين هذا في طرق اللف .

الحصول على الخطوة القطبية من قسمة عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاتطساب .

الحصول على الخطوة الخاغية من قسمة عدد الموسلات الكلية ب عدد الأقطاب ويجب أن يكون الناتج فردى العدد .

كما يمكن الحصول على الخطوة الخلفية من (الخطوة التطبية x عدد موصلات المجرى) + 1 هذا ولكل من الطريقتين السابقتين للخطوة الخلفية استعمال خاص سنبينه في طرق اللف .

التحضي لعملية اللف

بعد تنظيف عضو الاستناج من بقايا اللف القديم واختبار عضو التوزيع للتأكد من سلامته نبدا في تجهيز الآتي :

١ _ السلك اللازم للف الملفات . ٢ _ حامل لبكرة السلك .

٣ _ الفورمة اللازمــة . ٤ _ حامل الفورمــة .

٥ ـ جهاز آغو او مصباح اختبار . ٦ ـ كاوية لحام مناسبة .

٧ -- مطور لحمام والقصدير . ٨ - مطواه مناسبة .

٩ ــ تطعة شريط قطن ، ١٠ ــ قطعة دوياره مناسبة ،

لف الملفات له طريقتين اما لف يدوى واما باستعمال الفورمة :

طرن لفه اللفات

اولا: اذا كان اللف يدوى نتبع الآتى:

ا ــ نبدا بوضع طرف بداية الموصل أو الموصلين حسب ما يحتويك النف من الموصلات في أى مجرى من مجارى عضو الاستثناج ثم نتجه بالسلك الى اليمين بمقدار خطوة الملف العملية ندخل بالموصل في المجرى ونكمل عدد لفات الملف .

٢ ــ بعد الانتهاء من لف الملف الأول نبدا ببداية الملف الثناني من مجرى نهاية الملف الأول وحسب خطوة اللف نكمل عدد لفات الملف الثاني .

'۱ - بعد الانتهاء من لف الملف الثانى نبدأ ببداية الملف الثالث من مجرى نهاية الملف الثانى وحسب الخطوة نكمل عدد لفات الملف وهكذا حتى نكمل اللف .

ثانيا اذا كان اللف باستعمال الفورمة نتبع الآتى :

اسقط جانب البداية للملف الأول ولا تسقط النهاية ثم بداية الثانى والثالث والرابع حتى تصل الى المجرى المفروض اسقاط فيها نهاية الأول واستط بداية ملف وفوقه نهاية الأول ثم اسقط بداية ملف وفوقه نهاية الثانى وهكذا حتى يكتمل لف عضو الاستنتاج .

نموذج لعملية اللف اليدوى

مضو استنتاج يحتوى عملى ١٢ مجمرى وعدد اللامات ١٢ وعدد الأقطاعاب ٢ قطب .

بيانات اللف

سوف نشرح خطوات تقسيم عضو الاستنتاج لاعادة لفه وفي هذا المثال يمكن أن نقول أن الملف سيلف بسلك واحد وعدد لفات معينة .

اما خطوة الملف العملية نبى : = عدد مجارى عضسو الاستنتاج ج الأقطاب

= ۱۲ : ۲ = ۲ مجری

وعلى هذا يكون اسقاط الملفات بالطريقة الآتية :

مجرى بداية الملف مجرى نهاية الملف

الأول: ١ ---- ٢

الناني: ٦ -----

الثالث: ١١: شاشا

الرابع: ٤ _____ ٩

السابع: ٧ ----- ١٢


الثامن: ١٢ ----

التاسع : ٥ _____ ١٠

العاشر: ١٠ ____٣

الحادي عشر: ٣ ----- ٨

الثاني عشر: ٨ ــــــ ١



بعد ان تعرفنا على طرق اسقاط الملفات يجب ان نعرف بان الاطوال المستقيمة من الموصل والموجودة داخل المجرى تعتبر هى الجزء النعال اما الاجزاء خارج المجرى ما هى الا مكملة للدائرة الكهربية بين موصلين احدهما غى مجرى والآخر فى مجرى ثانية والمسافة الموجودة بين الموصلين تسمى بخطوة الموصل وهى غير خطوة الملف — فساذا كان عسدد مجارى عضو الاستنتاج يساوى عدد تطاعات عضو التوزيع يكون فى كل مجرى موصلين حدهما بداية ملف والثانى نهاية اما اذا كان عدد قطاعات عضو التوزيع ضعف عدد المجارى يكون فى كل مجرى اربعة موصلات اثنين بدايات واثنين ضعف عدد المجارى يكون فى كل مجرى اربعة موصلات اثنين بدايات واثنين نهايات ويتصل كل منها مع موصل آخر فى مجرى اخرى ولكى نتعرف عسلى كيفية توصيل كل موصلين مع بعضهما نتبع الآتى :

اولا: (1) اذا كان عدد القطاعات النحاسبة يساوى عدد المجارى يكون كما شرحنا ساتقا عدد الموصلات في المجرى بداية ونهاية وتأخد البداية رقم نردى والنهاية رقم زوجى وعلى هذا تكون المجرى الأولى البداية رقم (1) والنهاية رقم (٢) والمجرى الثانية التي تلى الأولى في اتجاه عترب الساعة البداية رقم (٣) والنهاية رقم (٤) وهكذا في باقى المجارى .

(ب) اذا كانت عدد القطاعات النحاسية ضعف عدد المجارى يكون عدد الموصلات في المجرى اربعة على هذا الترتيب بداية رقم (١) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) وبداية رقم (٥) ونهاية رقم (٨) وهكذا ٠

ثانيا: احسب خطوة الموصل الخلفية على أساس ضرب عدد الموصلات الموجودة في المجرى الواحدة في عدد مجارى عضو الاستنتاج ثم اقسم الناتج على عدد الأقطاب مع مراعاة أن يكون الناتج فردى العدد غاذا كان ناتج القسمة رقم زوجى عليك أما أضافة وأحد أو طرح وأحد من الرقم الزوجى ليصبح فردى وأختيار الإضافة أو الطرح يكون على أساس الأصلح فيهما بالنسبة لوضع كل موصل تحت القطب أى يكون وضع الموصل البداية بالنسبة لقطب الشمالي متماثلا مع الموصل النهاية بالنسبة لوضعه تحت القطب الجنبوبي .

ثالثا : لكل عضو استنتاج بالنسبة لعدد موصلاته الكلية وعدد أقطابه واذا كان انطباقى أو تموجى نجد له جدول خاص لموصلاته بين الخطوة الأمامية والخطوة الخلفيسة .

بيان الخطوة القطبية والخلفية والأمامية

ا ــ الخطوة القطبية هي الخطوة العملية وتحدد خطوة المك من حيث رقم مجرى البداية ومجرى النهاية .

٢ -- الخطوة الخلفية هى الخطوة النظرية التى تساعد على رسما انفراد لف عضو الاستنتاج باعتبار الملف لفه واحده وعن طريتها يحدد رقم نهاية كل بداية .

٣ -- الخطوة الأمامية هي التي تحدد لحام اطسراف النهايات محم
 البدايات في تطاعات عضو التوزيع .

هنا يمكن القول أنه لا غنى فى الناحية العملية والنظرية عن كل من الخطوة القطبية والخلنية لارتباط الاثنين من حيث القيمة كما كل منهما تعدل الاخرى فى الحالات الآتية :

هناك حالات تكون فيها الخطوة القطبية بها كسر مثل اذا كان عدد المجارى ١٤ مجرى والأنطاب ٤ قط بتكون الخطوة القطبية في هذه الحالة = ١٤ + ٤ = ٢٦ وهذا الناتج يجب تعديله الى رقم صحيح فنجد الذى يعدله الى ٣ أو ٤ هوالخطوة الخلفية بالقانون الآتى :

الخطوة الخلفية = (الرقم الصحيح للقطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 وهناك حالات تكون فيها الخطوة الخلفية زوجية العدد مثل ١٠ أو ١٢ أو ١٤ فهذا الناتج الزوجى يجب تعديله الى رقم فردى بزائد واحد أو ناقص فمتى يكون الزائد ومتى يكون الناقص .

- (أ) اذا كان الملف ملفوف من سلك واحد تحسب الخطوة الخلفيسة على اساس : عدد الموصلات الكلية ب عدد الاقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بناقص واحد .
- (ب) اذا كان الملف ملفوف بأكثر من سلك تحسب الخطوة الخلفية على أساس: عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بزائد واحد أو عن طريق (الخطوة القطبية الصحيحة × عدد موصلات المجرى) + 1 .

كما أن هناك حالات التى تحسب نيها الخطوة الخلفية على اساس + ١ تعدل معها الخطوة القطبية بزائد واحد أيضا والسبب في تعديل الخطوة

القطبية رغم أنها سليمة هو ضبط وضع جانبي المك تحت كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي وسنبين هذه الأوضاع في الأمثلة الآتية:

متسال ۱

عضو الاستئتاج يحتوى على ٨ مجرى ٥ ٨ قطعة عضو توزيدع ٥ ٢ تطب وضع الفرش موازى لمحور الأقطاب .

	ل	الجدو	
0 -		٧	+_
امية	الأ.	قية ا	171
٣	٨	٨	1
0	1.	1.	٣
٧	17	14	0
٩	18	12	٧
11	17	17	٩
14	۲	۲	11
10	٤	٤	15
1	٦	1 7	10

ألتقسيم

١ _ عدد موصلات لف الملف

ے عدد القطاعات نب عدد المجاري

= 1 + 1 = 1 ocal

٢ ـ عدد الموصلات في المجرى

= عدد مومسلات الميف × جسانيين

= 1 x 7 = 7 secul

٣ _ عدد الموصلات في جميع المجاري

= عدد موصلات المجرى × عدد المجارى

= ۲ × ۱۱ مومسل

} - الخطوة القطبية او العملية

= عدد الجارى + عدد الاقطاب

 $\xi = \chi \div \chi =$

٥ _ الخطرة الخلفية

= عدد الموضلات الكلية ب عدد الأقطاب

= ۱۲ ÷ ۲ = ۸ تحول الى فردية ۷ أو ۹

لو اعطینا البدایة رقم مردی والنهایة رقم زوجی Y - X - X

وحيث أن الخطوة القطبية } تكون النهاية الموجودة بها رقيم ٨ هي الخاصة بالبداية رقم ١ وعلى هذا تعدل الخلفية الى ٧


٢ ـ الخطوة الأمامية

= الخطوة الخلفية - ٢ والنائج بالناقص


o - = "Y - Y =

وعلى هذا يعمل الجدول على اساس الخلفية 4 ٧ وامامية - ٥ واللحام انطباقي منتصف الخطوة ،

محرك عضو استنتاجه ٨ مجرى وعضو التوزيع ٨ قطعة



محرك عضر أستنتنجه ٨ مجرى وعضو التوزيع ١٦ قطعة ٢ قطب



منال ۲

عضو استنتاج یحتوی علی ۸ مجری ۱۲ قطعة عضو توزیع ، ۲ قطب ومحاور الفرش والأقطاب موازیة . التقسیم

١ - عدد موصلات لف الملف

= ١٦ ÷ ٨ = ٢ موصل

٢ - عدد موصلات كل مجرى

= 1 × 1 = 3 seal

٣ _ عدد الموسلات الكلية

 $= \Lambda \times \beta = \gamma \gamma$ read

٤ _ الخطوة القطيبة

 $= \lambda \div \lambda = 3$

٥ - الخطوة الخلفية

= ۳۲ ÷ ۲ = ۱۱ تعدل الى نردى ۱۰ ، ۱۷ – الخطوة الخلفية

= (الخطوة القطبية xموصلات المجرى) + 1

 $1Y = 1 + (\xi \times \xi)$

ملحوظة ، بالنسبة للخطوة التطبية نجد أن النهاية الثانية في المجرى رقم ؟ هي رقم الم البدايسة رقم ٣ وهي الموجودة مع رقم ١ في نفس المجرى نجد نهايتها رقم ١٨ وموجودة في المجرى رقم ٥ وهنا وضع خطأ لا ينفذ المجرى رقم ٥ وهنا الخطوة الخلنيسة نتصبح ٥ بدلا عليه تعديل الخطوة الخلنيسة نتصبح ٥ بدلا من ٤ وتعديل الخلفية ١٦ بزائد واحد فنصبح من ٤ وتعديل الخلفية ١٦ بزائد واحد فنصبح ١٧ وهنا يكون القانون الثاني للخلفية هسو

٧ _ الخطوة المامية

= الخلفية - ٢ = ١٧ - ٢ = ١٥ وعلى هذا يكون الجدول الخلفية + ١٧ والأمامية - ١٥

مامية	18.	فية	引
٣	۱۸	11	١
0	4.	4.	٣
γ	24	44	٥
٩	48	71	٧
11	47	77	٩
14	44	44	11
10	٣.	٣٠	14
14	44	44	10
19	۲	۲	17
41	٤	٤	19
74	7	٦	7.1
40	٨	٨	44
44	1.	1.	40
49	14	14	44
41	14	16	44

مثال ۳

محرك تيار مستمر لمحرك ميلينكس فرنسى عدد المجارى ١٠ مجرى وعدد اللامات ١٠ لامه لعضو التوزيع وعدد لفات كل ملف ١٦٧ لفة من سلك قطر ١٥ر، مم خطوة الملف ١ ــ ٥ .

التقسيم

ا _ عدد موصلات لف الملف = ١٠ : ١٠ = ١ موصل


۲ - عدد الموصدت في المجرى = ۱ × ۲ = ۲ موصل

۳ ـ عدد الموصلات لكل المجارى = ۲ × ۱۰ = ۲۰ موصل .

٤ ـ الخطوة القطبية = ١٠ ج ٢ = ٥


٥ – الخطوة الخلفية = ٢٠ ب ٢٠ = ١٠ تعدل الى ٩ حيث أن المجرى رقم ٥ حسب الخطوة القطبية بها النهاية رقم ١٠ وهى الخاصة بالبداية رقم ١٠

انفراد لف عضو الاستنتاج السابق




لحام منتصف الخطوة مرحل الى الخلف شمال


انفرادات عضو استنتاج ۱۲ مجسري ۲۶ لامه ۲ قطب حسام انطباقي منتصف الخطسوة اللف ۲ سلك بخطسرة




عضو استنتاج ۱۲ مجرى ۱۲ لامه ٢ قطب لحسام انطباني:




انفراد لف عضو استنتاج ١٢ مجسرى ١٢ لايسه ٢ قطب لحام انطباقي في منتصف الخطوة خطوة اللف ١ لـ ٦ الملف سلك واحد




انفراد لف عضو استنتاج ١٤ مجسرى ١٤ لامه ٢ قطب لحسام انطباقي منتصف الخطوة اللف سلك واحد بخطوة (١ - ٧)




الفراد لف عفسو استنتاج ١٤ جرى ١٨ لامسه لحسام الطباقي





انفراد لف عضو استنتاج ۱۹ مجری ۱۹ لاهه اللف شاک فراه محرك ملاینکس فرنسی عدد لفات اللف ۱۲ لفة قطر السلك ۱۳ مم



لحام انطباتي منتصف الخطوة البداية والنهاية مرحلة الى الخلف شهال

العلاقة بين عدد الأقطاب وعدد الفرش في الانطباقي والتموجي

فى حالة الانطباتي نجد أن عدد الفرش ثابت لا يتغير الا أذا تغير عدد. الاقطاب وعلى هذا نجد أن عدد الفرش دائما يساوى عدد الاقطاب .

فاذا كان عدد اقطاب مثلا أربعة نجد أن عدد الفرش هو أيضا أربعة وحيث أن ملفات عضو الاستئتاج قسمت كهربيا حسب عدد اقطاب فائنا نجد في هذا المثال أن ربع الملفات محصورة بين فرشتين متماثلتين الأمر الذي يترتب عليه تواجد أربعة دوائر ترازى .

ولكن في حالة التموجى نجد الوضيع يختلف فاذا كان عدد الأقطاب أربعة كالمثال السابق فان عدد الفرش لا يخضع لهذا العدد حيث انه يمكن جعل عدد الفرش اربعة في بعض الحالات ولكن من الشرح الخاص بالتموجي تعرفنا على عدد دوائر التوازي في التموجي لا يتغير عن اثنين مهما تغير عدد الأقطاب وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن فرشتين من الاربعة والاكتفاء بفرشتين فقط ويمكن تطبيق هذا على اى عدد من الاقطاب .

هنا يمكن القول بالتعريف الآتي :

في حالة الانطباقي الوضع ثابت وتسبياوي عدد الأقطاب مع عدد. الفرش مع عدد دوائر التوازي ،

أما في حالة التمويجي الوضع فيه اختيار بالنسبة لعدد الفرش وعدد الاتطاب حيث يمكن جعل عدد الفرش يساوي عدد الاقطاب واما أن نجعل عدد الفرش اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب ولكن الثابت الذي لا يتفسير عدد دوائر التوازي فهو دائرتين دائما لا تتفير بتفير عدد اقطاب .

عندما يعدل عدد الفرش في التموجي الى فرشتين فقط نجد هدد الوضع من الناحية العملية أن تتحمل كل فرشة من الاثنين شدة تيار الآلة بالكامل الأمر الذي يترتب عليه تغير حجم الفرشة الى اكبر كي تتحمل هذه الشدة من التيار وتقالمه مع عضو التوحيد .

وعندما نستعمل الفرش بعددها الأصلى نجد ان شدة التيار توزع بين الفرش المتماثلة فتقل شدة التيار الواقعة على كل فرشة وهنا يكون حجم الفرشة اصغر وهذه الحالة نجدها تستعمل في المولدات الكبيرة القدرة حيث نجد أن عدد الفرش يساوى عدد الاقطاب .

مقارنة بين الانطباقي والتموجي

- ا _ في الانطباقي : نحصل على (ق.د.ك) منخفضة وشدة تيار عالية .
- في التموجي : نحصل على (ق.د.ك) عالية وشدة تيار منخفضة .
 - ٢ ـ في الانطباقي : عدد دوائر التوازي تساوي عدد الاقطاب .
- في التموجي : عدد دوائر التوازي اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب .
- ٣ في الانطباتي : لحام اطراف الموصلات له وضعين اما امام المجرى او في منتصف الخطوة حسب وضع الفرش بالنسبة لمحور الاقطاب . في التموجي : لحام اطراف الموصلات له وضع واحد وهو الاتجاه بطرف البداية التي جهة اليسار بمقدار نصف خطوة الملف العملية والاتجاه بطرف النهاية جهة اليمين بمقدار نصف خطوة الملف العملية ومع الالتزام بالخطوة الامامية الموجودة في الجدول .
- عستعمل الجدول سواء في الانطباقي والتموجي لتحديد خطوة الموصل الخلفية والأمامية في شرح رسم الانفراد الخاص بعملية اللف مسع مراعاة أن تكون الخطوة فردية .
- م ــ تستعمل الخطوة العملية للملف في التنفيذ العملى لتحديد المجرتين الخاصيتين بجانبي الملف مع العلم بأن مقدار هذه الخطوة اما أن يكون فردى وأما أن يكون زوجي كما شرحنا بسابقا .
 - ٣ ـ في الانطباقي الخطوة الخلفية بالزائد والأمامية ناتص . .
 - في التموجي كل من الأمامية والخليفة بالزائد .

محركات التيار السيتمر

تنقسم انواع محركات التيار المستمر بالنسبة لنوعية توصيل ملفات التنبيه في المحرك مع المنتج فهي أما أن تكون بالتوالي أو بالوازي أو يجمع المحرك بين ملفات التوالي والتوازي .

محرك التوالى : في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوالى وتتكون من سلك ذو مقطع كبير وعدد لفات قليلة ـ ويعتبر هـذا المحرك من النوع المتغير السرعة حيث تقل بزيادة الحمل الواقع عليه وتزداد بنقصائه ، لذا يلزم عدم تشغيله بدون حمل حتى لا يدور بسرعة عاليـة كما أن عزم دورانه عند الابتداء يكون كبير وبذلك يمكنه القيام بالحمل عند دورانه وهو يستعمل في الأوناش وآلات الجر والقاطرات ويمكن التحكم في سرعته برضع مقاومة بالتوازى مع ملفات التنبيه .

محرك التوازى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوازى وتتكون من سلك ذو مقطع صغير وعدد لفات كثيرة سيعتبر هذا المحرك ثابت السرعة مهما تغير الحمل وعزم دورانه يزداد بزيادة الحمل ولكن عند بدء الحركة يكون عزمه صغير لذا يستعمل في الأغراض التى لا يقوم فيها المحرك بالحمل والتى تحتاج الى سرعة ثابتة ويكمن التحكم في سرعته بتوصيل مقاومة بالتوالى مع ملفات التنبيسه بحيث تتحكم في الفيض المغناطيسي الخاص بالإقطاب .

هذا ويمكن عكس اتجاه دوران النوعين السابقين وذلك عن طريق عكس اتجاه سير التيار اما في المنتج أو في ملفات التنبيه ،


المحرك المركب المحرك المركب الى نوعين محرك مركب طويل ومحرك مركب على الما مركب اضافى أو مركب فرقى ومحرك مركب قصير كلاهما نقسم الى الما مركب اضافى أو مركب فرقى ونظرا لاحتواء هذا النوع من المحركات على نوعين من ملفات التنبيه حيث نجد ملفات تنبيه نتصل بالتوازى مع المنتج وملفات اخرى نتصل بالوالى مع المنتج لذا سمى بالمحرك المركب الما من حيث مركب اضافى ومركب فرقى سواء فى المركب الطويل أو القصير يرجع هذا الى سير البار فى ملفات التوالى حيث نجد الآتى :

(أ) محر كمركب اضافى : فى هذا النوع تكون مغناطيسية ملغات التوازى التوالى تساعد ملفات التوازى اى سير التيار فى كل من ملفات التوازى والتوالى واحد .


(ب) محرك مركب فوقى: فى هذا النوع تكون فيه مغناطيسية ملغات التوالى تعاكس مغناطيسية لمغنات التوازى وتكون الاستفادة بالفرق بينهما لأن سير التيار يكون فى ملغات التوالى عكس أتجاه سير اليار فى ملفات الوازى .

ملاحظة: المحرك الفرقى تزداد سرعته بزيادة الحمل لأن تيار الحمل فى ملات الوالى يضاد المجال الرئيسى لذا نجد استعماله قليل اما المحسرك الاضافى له خواص محرك التوازى ويستعمل بكثرة .


دائرة محرك توالى مع بدء الحركة




دائرة محرك توازى مع بدء الحركة



دائرة محرك مركب مع بدء الحركة



محدركات التيار المستور



حسابات لف عضو الاستنتاج

تتوقف هذه الجسابات على قيمة الآتى:

- ١ قيمة الضغط المطلوب أخذه من المولد ويرمز له (ض) .
 - ٢ _ عدد الأقطاب ويرمز له (قي) .
 - ٣ تيمة المجال المفناطيسي ويرمز له (خ) ،
- عدد الموصلات الكلية الموجودة في جميع المجاري الخاص بعضو الاستنتاج ويرمز لها (س).
- م ـ قيمة سرعة الدوران في الدقيقة ولكن عند استعمال هذه القيمة ناخذها
 على اساس قيمتها في الثانية ويرمز له (ع) .
- ٦ عدد الدوائر في عضو الاستنتاج المتصلة بانتوازي وهي كما شرحنا سابقا دائرتين مقط في التموجي مهما كان عدد الاقطاب وفي حالة الانطباقي تتساوى دوائر الثوازي مع عدد الاقطاب ويرمز له لعدد دوائر التوازي (و).

لاحظ أن تنبه المجال المغناطيسي من حيث زيادته أو نقسه وكذلك قيمة سرعة الآلة التي تدير المؤلد من حيث زيادتها أو نقصانها كل من الاثنين له التأثير الأساسي على قيمة القرة الدافعة الكهربية المستنتجة .

من البيانات السابقة يمكن حساب قيمة (ق،د،ك) المستنتجدة ق عضو الاستنتاج على أساس تركيب القانون الآتي :

تعتبر تركيبة هذا القانون للحصول على قيمة (ض) هي واحدة من تركيبات أخرى يستعمل فيها نفس الرموز السابقة .

هذا ويمكن حساب (ض) أيضا عسلى النحو التسالى في الانطباقي = خ × ع ثانية × س × ١٠

اما في التموجي = عدد ازواج الاقطاب × خ × ع ثانية × س × ۱۰ دولكي نحصل على عدد الاسلاك الكلية في القانون السابق نعلم أن كل مجرى من مجارى عضو الاستنتاج يوجد بها جانبي ملف غاذا كان جانب الملف عبارة عن ١٥ لفة يكون في المجرى ٣٠ سلك واذا كان عدد المجارى مثلا ١٢ مجرى يكون عدد الاسلاك هو حاصل ضرب عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجرى = ٣٠ × ٢١ = ٣٦٠ سلكا .

ملاحظة : في حالة الانطباقي نظرا لقسمة عدد الاقطاب على عدد دوائر التوازى وهما متساويان والناتج واحد صحبح نجد في قانون (ض) في الانطباقي لم يضع هذا في الاعتبار في حالة التموجي نظرا لأن عدد الدوائر التوازى دائما اثنين نجد في قانون (ض) تموجي تقسم عدد الأقطاب (ق) على (و) وهي عدد دوائر التوازى ويقال عنها في بعض الاحوال عدد ازواج الاقطاب نظرا لقسمة عدد الاقطاب على اثنين .

منسال

مولد يراد معرفة قيمة ضغطه في حالة التموجي والانطباتي اذا كان مقدار الفيض المغناطيسي ٢٠٠٠ خط وعدد الاقطاب ٤ وسرعة دورائسه ١٠٠٠ لفه/دقيقة وعدد مجاري عضو الاستنتاج ١٢ مجري وعدد قطاعات عضو التوهيد ١٢ مطعة وعدد لفات الملف الواحد ٢٥ لفة

المسل

نظراً لأن عدد المجارى = عدد قطاعات التوحيد اذن عدد اللفات يكون آ٢ ملف .

عدد الأسلاك في المجرى = ٢٥ لفة وتعتبر جانب واحد ونظرا لتواجد جانين في المجرى اذن يكون العدد لأسلاك المجرى الواحد (٥٠ سلك) . عدد الموصلات الكلية = ١٢ مجرى × ٥٠ سلك = ١٠٠ سلك

الضغط في حالة الانطباقي = ٠٠٠٠٠ × --- × ٢٠٠٠٠ ما ١٠ × ١٠٠ ×

= ۲ فولت

حساب عزم الدوران في المحرك

ان العزم الناتج من أي عضو استنتاج يمكن حسابه من التدفيق للقطب الواحد وتيار عضو الاستنتاج حبث نجد أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في موصلات المحرك تعاكس التيار ولذا سميت بالقوة الدافعة العكسية .

١ _ ق ١ د . ك = القوة الدافعة الكهربية .

= غرق الجهد على طرقي المحرك .

٣ - م التيار الكلى لعضو الاستئتاج . عصو الاستئتاج .

٥٠ هذا ينتج عندنا الآتي .:

أو ض = ق. د.ك العكسية + م شرا والتدرة الكلية المعطاد لعضو الاستنتاج = ص x ش = (ق.د.ك العكسية x شر) + (مر ش) =

ويلاحظ في المعادلة السابقة أن الطرف الثاني من الحد الثاني عبارة عن القدرة المفقودة في عضو الاستنتاج وهو (م، شن) والطرف الأول من نفس الحد يعطى القدرة الباقية وهي التي تندول الى قدرة ميكانيكية . . القدرة الميكانيكية = ق.د.ك العكسية × ش. .
واذا كانت ع = عزم الدوران بالرطل قدم .
واذا كانت ن = = عدد اللفات للدوران في الثانية
تكون القدرة الميكانيكية = ٢ ط × ع × ن = قدم رطل ثانية
ولما كان الحصان = ٥٥٠ رطل ثانية ، = ٧٤٦ وات ، ط = ____

۲ طن .. تكون القدرة الميكانيكية = حصان .. من القدرة الميكانيكية = حصان ...

او = --- × ۲ طنع = وات او = --- × ۲ طنع = وات

ق،د،ك، العكسية × ش، ... ع أى عزم الدوران ________ ... ع أى عزم الدوران _______ ... د... كامر ٨ × ن

۱۷۱ ار • ×ق ، د ، ك × ش

لاحظ أن (۱۱۷۴ر) هي ناتج ضرب البسط في ١٠٠ ، ضرب ٢٥٠٨ من ١٠٠ ، ضرب ١٠٠٨ من ١٠٠ من ١٠٠

وحیث أن معادلة الضغط (ض) = عدد الموصلات \times السرعة \times ثانیة \times عدد الاقطاب

التدنق × ۱۰ ٪ عدد دوائر التوازى

عدد دوائر التوازن × ۱۰ ۸

.. العزم = ١١٧٤ ار · × -

عدد الأسلاك الكلية × عدد الأقطاب ﴿ عَدْدُ الْأَقْطَابِ ﴿ عَدُدُ الْأَقْطَابِ ﴿ عَدْدُ الْأَقْطَابِ الْعُنْ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلُولِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

ت. د. ك × 1. × ط. ع. ق

والتدفق يحسب مقداره بالآتى = السرعة في الدقيقة × عدد اسلاك المنتج

مثــال

مولد كهربى ذو أربعة اقطاب وعدد أسلاك عضو الاستنتاج ٢٢٦ سلكا ولحامه تموجى ينتج قوة دافعة كهربية ٢٦٠ فولت عندما يدار بسرعة ٠٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة التدفق المغناطيسي للقطب الواحد .

الحــل

لحام هذا المولد تموجى أى عدد دوائر التوازى = ٢ دائرة . ق x خ x س x غ

> . ن ض = --"1. x 7. x 9

1 × 2 × 777 × 5 × 8 ، .. ۲۱۰ نولت = _

1. × 7. × 7

1. × 7 × 7 × 17.

- == ۲۰۰۰۰ خطا Yo. x 177 x 8

حـل آخـد

 h ے ا \times خ \times س \times ع/ ثانیة \times ۱۰ م ... ۲۱۰ غولت = ۲ × خ × ۲۲۲ × ٥ ر۱۲ × ۱۰ - ۱۰

۲ × ۲۲۲ × ۱۰ × ۱۲۰ × ۲۲۲ × ۲ . ، خ التدنق = ---

البطارية الثانوية

تعتبر البطارية الثانوية أحد مصادر التيار المستمر وتسمى بالمراكسم وتتكون هذه البطارية من الأجزاء الآتية :

١ _ الجسم الخارجي للبطارية وهو عبارة عن صندوق مصنوع من مادة عازلة مثل البكاليت أو الزجاج السميك في بعض الحالات أو البلاستيك المتوى المقاوم للأحماض ويقسم هذا الصندوق الى عدة اقسام حسب عدد ﴿ لأعمدة المستعملة بحيث يكون كل قسم قائم بذاته أي منفصلا عن القسم الآخر ويوجد في قاع كل قسم أعصاب يرتكز عليها الألواح وبحيث يكون عاصلا الالواح وبين الرواسب التي تترسب في قاع الصندوق نتيجة عملية الشحن والتفريغ .

٢ - الالواح: يوجد في كل قسم من أقسام الصندوق مجموعة من الالواح الموجبة ومجموعة من الالواح السالبة .

(1) الواح المرجبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ عتمات هذه الشبكة بعجينة من أكسيد الرصاص ويكون لون الألواح الموجبة بني .

(ب) الألواح السالبة وتتكون من شبكة من الرصاص تبلأ فتحاتها معجينة من مستحوق الرصاص الاستنجى النقى .

هذا وتزيد عدد الألواح السالبة عن عدد الألواح الموجبة في كل قسم

من أقسام الصندوق بعدد لوح واحد سالب وذلك للاستفادة من وجهى اللوح الموجب الأخير في المجموعة ، وتجمع الألواح السالبة والموجبة بالتوازى في كل قسم الذي يسمى بالعين وبحيث يكون التجميع عن طريق تداخل كل من الألواح السالبة مع الألواح الموجبة وتثبت داخليا من السنتها في موصل الألواح هنا ويصل عدد الألواح في بعض البطاريات وفي كل عين الى ١٣ لوح منها ٦ الواح موجبة ، ٧ الواح سالبة وفي بعض البطاريات يصل عدد الواح كل عين الى ١٣ كل عين الى ١٧ لوح منها ٨ الواح موجبة ، ٩ الواح سالبة .

٣ — عوازل الألواح :يجبفصل كل لوح عن الآخر بواسطة حاجز من أى مادة عازلة تكون لا تتأثر بالحامض وتكون مسامية مثل الخشب او البلاستيك .

3 -- موصل الأعمدة (الكبرى) يصنع هذا الكبرى من الرصاص ويستعمل لتوصيل مجموعة الألواح الموجبة فى كل عمود من خارج الصندوق بالتوالى مع مجموعة الألواح السالبة فى العمود الذى يليه بحيث ينتج لنا فى النهاية قطبين نقط احدهما موجب والآخر سالب .

٥ — السائل الحمضى: ويتكون من حامض كبرتيك ويخفف بالماء المقطر حتى تكون درجة كثافته ١٥٠ر اجم/سم ويصب باحتراس فى كل عين بحيث يزيد عن الألواح بمقدار لل سم تقريبا وعندما ينقص مستوى السائل عن هذا المقدار يزود بالماء المقطر مع مراعاة درجة الكثافة دائما والسبب فى تزويد السائل بالماء المقطر فقط هو أن الماء الذى يتبخر ويبقى الحامض كما هو . هذا ويوجد لكل عين فتحة خاصة لصب السائل ثم تقفل هذه الفتحة بسداده مقلوطة ويوجد فى كل سداده ثقب يسمح بتسرب الغازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية .

اذا كانت البطارية تتكون مثلا من ثلاثة اقسام تكون ذات ثلاثة اعمدة يعطى كل واحد منها قوة دافعة كهربية مقدارها ٢ فولت وعلى هذا تكون البطارية بعد توصيل هذه الأعمدة الثلاثة بالتوالى تعطى ٦ فولت وهكذا اذا زادت عدد الأعمدة يكون قيمة ضغط البطارية عبارة عن عدد الأعمدة بر٢ فولت .

عند شحن البطارية وصل الطرف الموجب لتيار الشحن مسع التطب الموجب للبطارية والطرف السالب مع القطب السالب لبطارية معند مرور التيار الخاص بالشحن يتحلل الماء الى أيونات الأيروجين الموجبة التى تتجه

ناحية القطب السالب في اتجاه تيار الشحن وايونات الأكسجين السالبة وتتجه ناحية القطب الموجب في عكس اتجاه تيار الشحن .

وعند التفريع ينعكس اتجاه التيار بحيث يكون من القطب الموجب البطارية الى المقاومة الخارجية (الحمل) ومن المقاومة الى القطب السالب وداخل البطارية يكون الاتجاه من السالب الى الموجب وعلى هذا يتحلل الحامض الى أيونات الأيدرجين الموجبة والتى تتجه ناحية القطب الموجب في اتجاه سير التيار الخاص بالتفريغ وكذا أيونات الكبريتات السالبة والتى تتجه ناحية القطب السالب وفي عكس اتجاه اليار ، هذا ولا داعى لنا أن نتعرض للمعادلات الكيميائية التى تحدث في حالة الشحن والتفريغ ،

هذا ويمكن القول انه عند القطب الموجب يتاعل الأكسجين مسع كبريتات الرصاص مع وجود الماء ويتكون ثانى اكسيد الرصاص وحامض الكبريتك وعند القطب السالب يتفاعل الأيدروجين مع كبريتات الرصاص وتتكون طبقة من الرصاص الاسفنجى وحامض الكبريتك ، وفي نهاية عملية الشحن نجد أن سطح الألواح الموجبة تتحول الى ثانى أكسيد الرصاص وسطح الألواح الموجبة تتحول الى رصاص اسفنجى .

كما أن كثانة الحامض اثناء الشحن نجدها ترتفع بعض الشيء وتزيد عن ١٥٢٠٠ ويجب أن لا تزيد هذه الزيادة عن ١٨٢٠ حتى ثر يحدث تركيز للحامض ويضر الألواح ،

لاحظ أن قيمة (ق.د.ك) عند نهاية عملية الشحن تزيد عن ٢ غولت المتررة لكل عين وتصل الى ٢٠٧ غولت كما أن استمرار مرور تيار الشحن يترتب عليه استمرار في استهلاك الماء عن طبق التحليل فيتصاعد الأكسجين عند القطب الموجب ويتصاعد الأيدروجين عند القطب السالب كما ترتفع درجة حرارة المحلول وتعتبر جميع هذه الحالات السابقة الذكر دلالة على قرب انتهاء وقت الشحن فنجد الفازات تتصاعد على شكل فقاءات .

ان الزيادة في قيمة مؤلت العين والتي تصل الى ٧ر٢ مولت اثناء الشحن نجدها تقل عند التحميل مباشرة الى ٥٧ر١ مولت . تحضر السائل


ان عملية تحضير السائل لها خطورتها وتعليماتها ولذا يجب تنغيد

! _ تحضير اناء نظيف من الفخار والزجاج السميك ، ٢ مد تحضير هيدروميتر وهو جهاز لقياس كثافة السائل .

- ٣ _ تحضير حامض الكبريتيك والماء المقطر ولا تستعمل الماء العادى .
 - ٤ _ تحضير قضيب من الزجاج لتحريك السائل أثناء عملية التحضير .

ابدا بوضع الماء المقطر في الاناء ثم بحذر وتدريجيا صب الحامض مع تقليب السائل حتى لا يتركز الحامض في قاع الاناء مع مراعاة از النسبة واحد حامض مركز الى ثلاثة ماء ثم اترك السائل حتى يبرد وبعد ذلك يمكن وضعه في البطارية بحيث يغطى الاتواح بارتفاع لم سم ثم انرك البطاريسة واذا انخفض ارتفاع السائل أضف اليه قليلا من الماء المقطر ثم ضع البطارية على ينبوع الشحن .

ان كثافة الحامض هي افضل دليل لمعرفة حالة البطارية في الشمن والتفريغ فاذا كانت كثافة الحامض بداخل البطارية تتراوح ما بين ١٢٥٠ الى ١٢٥٠ تكون البطارية في حالة شحن وعندما تكون ارغة نجد أن كثافة الحامض تنخفض الى ١٢٠٠ ولا بجب أن تقل عن ١٥٠ لأننا في هذه الحالة يجب استبدال الحامض بآخر له كثافته المناسبة .



الواح البطارية



جهان الأيدرومتر لقياس كثافة حامض البطارية هذا ويمكن التعرف على شحنة أو تغريغ البطارية عن طريق جهساز الفولت ذو الشوكتين وذلك عن طريق قياس ضغط كل عين على حدة ويجب أن تتم عملية القياس والبطارية محملة فاذا كان ضغط العمود ١٥٧٥ فولت كانت في حالة شحن واذا نقص عن ذلك يكون في حالة تفريغ ويجب أن لا يقل ضغط العمود عن ١٥٥ فولت .


عمليات توحيد التيار المتغير




يَّاعِيد نصف موجه دنيمه ضفط الملف الثانوي هونيمه هننط البيئاراط تمي.




المُ عمد توجه كا دله عد طريع المجاهيد



ترحیدمرجه کامله عدطرنیدا بجاه واحد دمنط البتارالحقربیادی منشط المکالوی .



متوحید مضن موجه عهرطربیدا نجان ماهد آلی محول ثلاثه ای جه.



مرجه کا مله مجوهدات معدیده.

الحولات الكهربية

من مميزات التيار المتغير على التيار المستمر سهولة امكان تحويل قيمته من حيث الضغط سواء من منخفضه الى عاليه أو العكس ، ولهذه الميزة تأثير اقتصادى كبير في تكاليف نقل القدرة الكهربيسة ، وتأثير فنى في امكان استعماله على أوسع نطاق .

وقد تتم علية التحويل المشار اليها سابقا عن طريق استعمال المحولات الكهربية حيث انها على درجة كبيرة من الجودة من اى جهاز آخر لهدده العملية ، والمحول المتغير وبدون الحاجة الى استعمال اى اجزاء متحركة مثل الولدات .

تركيب المدول

يتركب المحول في أبسط صورة له من الأجزاء الأساسية الآتية :

١ - القلب الحديدي ٣

٢ _ الملف الابتدائي .


٣ ــ الملف الثانوي .

القلب الصديدي


يصنع القلب الحديدى من رقائق من الحديد الطرى أو من سبيكة خاصة من الحديد ويكون سمك الرقيقة الواحدة (٣٠٠) تقريبا وتكون معزولة من احد الوجهين أما بالأكسدة أو الورنيش ، وقد تختلف اشكال الرقيقة من حيث الشكل والتجميع نقط ، كما تشكل مجموعة الرقائق في بعض الحالات قلب واحد أو قلبان أو ثلاثة .

غائدة القلب الحديدى في المحول هو ايجساد النيض المغناطيسي اللازم لعملية التحويل سواء كانت خنض أو رفع نتيجة مرور التيار الكهربي في الملفات المركبة عليه وقد يختلف حجم القلب الحديدي حسب صغر أو كبر قدرة المحول .


انواع من رقصائق المحولات ذات الوجه الواحد



أنواع من البكر المستعمل للفات المحولات



أنواع من القلب الحديدي للمحولات



الملف الابتدائي

يجهز الملف الابتدائى من سلك نحاس معزول ورنيش او قطن او حرير ومن عدد معين من اللفات ويكون لهذا السلك مساحة مقطع تتناسب مسع شدة التيار التى تمر به ٤ وهو الملف الذي يتصل مباشرة بضغط الينبوع المراد

رغعه أو خفضه ، ويوضع الملف الابتدائى حول القلب الحديدى مع مراعاة عزله كهربائيا عن هذه الرقائق .

الملف الثانوي

يچهز الملف الثانوى من سلك نحاسى معزول ويتكون من عدد معين من الملفات وكذا من مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار المار به ، وهسو الملف الذى يؤخذ منه قيمة الضغط المطلوب بعد عملية التحويل ، وهو يوضع أما فوق الملف الابتدائى أو بجواره وعلى قلب واحد أو على قلب حديدى مستقل أذا كان الحديد المستعمل من النوع ذو القلبين .

بالنسبة لعمل المحول المشار اليه وهو اما رفع او خفض قيمة ضغط للينبوع غانه ينقسم بالنسبة لهذا العمل الى قسمين .

محسول الرقسع

هذا النوع من المحولات تكون فيه قيمة الضغط على اطسراف الملف الثانوى أعلى من ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى والمراد تحويله . وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى اكثر من عدد اللفسات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوى أقل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

هحسول الخفض

هذا النوع من المحولات تكون فيه قيمة الضغط على اطسراف الملف الثانوى أقل من قيمة ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى أقل من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

نظرية المحول

عند توصيل طرفى الملف الابتدائى للمحول على ينبوع تيار متغير مع ترك دائرة الملف الثانوى مفتوحة أى غير محملة نجد عند مرور التيار المتغير في الملف الابتدائى توجد مساحة مغتاطيسية متغيرة في القلب الحديدى .

ولما كان الملف الابتدائى مكون من عدد من اللفات فان الساحة المغناطيسية تعمل على ايجاد استنتاج نفس كبير للملف الابتدائى ، وبما أن مقاومة الملف المادية صغيرة جدا فانه لا يوجد فقد في الضغط وتكون القوة الدافعة الكهربية العكسية هي الوحيدة التي تحدد قيمة النيار بالملف وقيمتها تكون قريبة جدا من القوة الدافعة الكهربية للينبوع عدا قيمة صغيرة

جدا تقوى على امرار التيار اللازم للمغطسة ويسمى تيار المغطسة ويكون متأخرا (٩٠ درجة) عن ضغط الينبوع حيث أن (ض) العكسية تساوى وتضاد (ض) الينبوع تقريبا ولهذا السبب تكون القدر المنصرفة بالملف الابتدائى عندما تكون دائرة الملف الثانوى مفتوحة تساوى صفرا أو حسب تيمة جودة المحول .

القوة الدافعة الكهربية بالملف الثانوي

في المحول المتقن تصميمه وصنعه تقطع جميع الخطوط للمجال الناشيء حول الملف الابتدائي كل لفة من لفات الثانوي عند تمدد وتقلص هذه الخطوط وبذلك تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة في كل لفة من لفات الثانوي تساوى الموجودة في كل لفة من لفات الابتدائي ، وعلى هذا نجد نسبة القوة الدافعة الكهربية الكلية المابقة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في اثانوي تساوى النسبة لعدد لفات الابتدائي الى عدد لفات الثانوي أي اذا تساوت عدد لفات الابتدائي مع عدد لفات الثانوي وتساوت القوة الدافعة الكهربية العكسية للابتدائي مع ضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط الينبوع .

وتسمى نسبة عدد لفات الثانوى الى عدد لفات الابتدائى بنسسبة التحويل حيث نجد أن المحول الذى فيه لفات الابتدائى (١١٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠٠٠ لفة) يسمى محول رفع (١/١٠) بينما نجد المحول الذى فيه لفات الابتدائى (١٠٠ لفة) ولفات الثانوى (١٠ لفات) يسمى محول خفض (١/١٠) .

ولما كانت القوة الداعة الكهربية في الثانوى متولدة من تأثير المجال المغناطيسي للملف الابتدائي نجد أن الزاوية بينهما وبين ضغط الينبوع (١٨٠ درجة) .

تياز الابتدائي والثانوي

عند توصيل مقاومة مادية بطرفى الملف الثانوى بمر بها تيار يتناسبه وقيمتها ويكون منطبقا مع ضغط الثانوى أى فى وجه واحد معه ، وينتج من مرور هذا التيار فى الثانوى مجالا مقناطيسيا متغيرا ويضاد مجال الابتدائى نيضعفه فتقل قيمة القوة الدافعة الكهربية العكسية فى الملف الابتدائى بذلك تزداد شدة التار به بها يناسب الزيادة في الحمل .

اى أن زيادة شدة التيار في الثانوى نتيجة زيادة الحمل يتبعها زيادة في تيار الابتدائي مع ضعف المجآل المغناطيسي فيه ويتبع هذا هبوط في تيمة الضغط في كل من الملف الثانوي والملف الابتدائي ، واذا استمرت هده الزيادة في تيار الثانوي بزيادة الحمل وتتعدى شدة التيار القانوني غان مجال الابتدائي يتلاشي وترتفع فيه شدة التيار نظرا لتلاشي القوة الدافعة الكهربية العكسية وتكون النتيجة هي اختراق المف .

من الشرح السابق يتضح أنه في حالة ما أذا كان ضغط الشانوى أكبر من ضغط الابتدائي تكون شدة التيار في الابتدائي أكبر من شدة التيار في الثانوي بما يتناسب مع نسبة التحويل .

واذا اهملنا المناقيد في المحول وكانت جودته تقرب من (٩٩٠٪) فسان القدرة في الابتدائي تتساوى مع القدرة في الثانوي .


ض ثانوی = ض ابتدائی x نسبة التحویل ، ش ابتدائی = ش ثانوی x نسبة التحویل ،

قبل أن نعطى أمثلة على محولات الرفيع ومحولات الخفش يجب أن نعلم أن هذه المحولات بنوغيها تنتسم الى تسمين :


ا محولات استنتاجية وهى ذات المك الابتدائى المستتل واللف الثانوى المستقل بحيث لا يوجد أى أتصال كبربى بين لفات الابتدائى ولفات الثانوى .

٢ - محولات نفسية وهى ذات اللف الواحد المدرج والذى يجمع بين كل من الملف الآبتدائى والملف الثائق في كما هو مُوضح في الأمثلة الآبتدة حيث نجد أن هذاك اتصال كهربي بين الملف الابتدائى والملف الثانوى سواء في حالة الرفع أو في حالة الخنض بعكس الحال في المحول الانتينتاجي .

الرسومات الآثية تبين بعض الأوضاع للملف الثانوى والابتدائى على تلب المحول سواء كان هذا المحول رغع أو خفض استنتاجي .



في هذا النوع من وضع الشانوى والابتدائى عندما تحصل على عدد لفات الفولت الواحد يجب غربها في ١٥٧٥٠



مثال لمحول رفع استثناجي

محول رفع من ٢٣٠ غولت الى ١٣٠٠ غولت يغذى حمل مقاومته ٢٣٠ أوم والمطلوب معرفة قيمة كل من تيار الابتدائى والثانوى وقدرة هذا المحول .

الخيال

شدة التيار في الثانوي = نن ثانوي ب المقاومة : د ١٠ = ٢٣٠ + ٢٣٠٠ = ١٠ المبير

ض ثانوی × ش ثانوی مسدة التيار في الابتدائي = ______ ض ابتدائي

۱۰۰ × ۲۳۰۰ = --- ا امبع

القدرة في الثانوى = ض ثانوى × ش ثانوى

= ۲۳۰۰۰ = ۱۰ × ۲۲۰۰ وات

القدرة في الابتدائي = ض ابتدائي × ش ابتدائي

= ۲۲۰۰۰ = ۱۰۰ × ۲۲۰ وات

مثال لحول خفض استنتاجي


محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ٧٥ فولت يفذى حمل عقاومته ٣ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هدا المحول .

الحسل

شدة التيار في الثانوي = $00 \div 0 = 07$ أمبير 00×00 شدة التيار في الابتدائي = 0.000 أمبير شدة التيار في الابتدائي = 0.000

المقدرة في الثانوي = $00 \times 00 = 000$ وات المقدرة في الابتدائي = 0.00×0.00 وات مثال الحول رفع نفسي

محول رفع بنسى من ٢٠٠ مولت الى ٥٠٠ مولت يعدى حمل مقاومته مدا أوم والملطوب معرفة قيمة تيار الثانوي والابتدائي وقدرة هذا المحول .




الحــل

شدة التيار في الثانوى = ٥٠٠ ÷ ١٠٠ = ٥ أمبير مدة التيار في الابتدائي = ----- = ٥ المبير مدة التيار في الابتدائي = -----

القدرة في الثانوى = (ض ثانوى - ض ابتدائي) ش ثانوى = (٠٠٠ - ٢٠٠) × ه = (٢٠٠ - ٢٠٠) د القدرة في الثانوى = (٢٠٠ - ٢٠٠) د القدرة في الثانوى = (٢٠٠ - ٢٠٠)

مثال لمحول خفض نفسي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ١٠٠ فولت ويغذى حمل مقاومته ٥٠ اوموالمطلوب مورفة قيمة تيار الثانوى والابتدائى وقدرة هذا المحول .



شدة التيار في الثانوي = ١٠٠ ب ٥٠ = ٢ أمبير

شدة التيار في الابتدائي = _____ = ا أمبيرا ٢٠٠٠

 القدرة في الابتدائي = (ض ابتدائي - ض ثانوي) ش ابتدائي

1. (11. - 7...) =

= ۱۰۰ = ۱ × ۱۰۰ وات

ملاحظة : يراعى اختلاف تركيب قانون القدرة في الخفض عنه في حالة الرفع في المحول النفسى وهذا ظاهر في المثالين السابقين


جودة المصول الكهربي

تتوقف جودة المحول على قيمة المفاقيد الموجودة به مكلما تمكنا من تقليل هذه المفاقيد تمكنا من رفع جودة المحول واذا بحثنا عن هذه المفاقيد نجدها نوعان .

الفاقيد النجاسية:

عند حساب الجودة للمحول يجب اعتبار المتاومة المادية لساك الماف حيث ان القدرة المفقودة في كل ملف تتناسب بلرديا مع (مربع شدة التيار المار به x مقاومته المادية) وهي (ش x م) ويمكن التغلب عليها باستعمال ساك مقطع اكبر من الأصلى قليلا .


تحديد قيهة الماقيد النحاسية



وصل طرفى الملف الإبتدائى بالينبوع مسع استعمال مقاومة تمكنك من التحكم فى نيمة ضغط الينبوع عند التفذية مع وضع جهاز أمبير وجهاز قدرة فى دائرة الابتدائى كما هو موضع بالرسم ثم اقفل الملف الثانسوى بجهساز أمبير ، ابدا بتفذية الملف الابتدائى بقيمة صغيرة من الضغط حتى يصل التيار المار باللف الثانوى الى قيمة تيار الحمل الكامل بالنسبة لقدرة المحول وبذلك يمر أيضا باللف الابتدائى تيار الحمل الكامل وتكون غراءة جهاز القسدرة تعبر عن قيمة المفاقيد النحاسية الموجودة فى هذا المحول .

تحديد قيمة القاقية الحديدية

تدخل الماهيد الحديدية في حساب جودة المحول وهي الماهيد الناتجة عن هروب بعض الخطوط المفاطيسية او لنوعية الحديد المصنوع منه الرقائق وقيمة التيارات الاعصارية ، والتعويق المفناطسي الناتج من بقاء جازء من المفناطيسية في الرقائق الأمر الذي يسبب احتكاك ذرات الحديد أثناء انعكاس المجال ،



في هذا الرسم الخاص بتحديد قيمة الماقيد الحديدية يغدى اللف الابتدائى تغذية كالملة أي يوصل مباشرة بالنبوع وبقيمته الطبيعية وبالتردد الذي يعمل عليه المحول مع وضع جهاز القدرة في دائرة الملف الابتدائي كما هو موضح بالرسم مع ترك دائرة الملف الثانوي مفتوحة حيث أن المفاقيد الحديدية في المحول تتوقف على الملجال المفتاطيسي وبذلك تكون قراءة حهاز القدرة عند التفذية هي قيمة المفاقيد الحديدية بالمحول .

علمنا سابقا أن المفاقد الموجودة في المحول هي مفاقيد نحاسية ومفاقيد حديدية وهي ليست كبيرة القيمة أذا كان تصميم وتصنيع المحول على جانب كبير من الاتقان وعلى هذا تكون جودة المحول هي مقدار نسبة الخرج ألى الدخل في الماية .

الدخل = الخرج ب الماقيد النحاسية + المفاقيد الحديدية .

البيان الخاص بحسابات لف المولات

عند اختبار حدید المحول لابد أن یکون مقدار خرجسه المغناطیسی یتناسب مع مقدار خرجه الکهربی والذی ینسب دائما الی الملف الثانوی .

مقدار الخرج الكهربي = ض x ش بالنسبة للثانوي

مقدار شدة التيار في الابتدائي = الخرج ب ض التغذية في الابتدائي

نفرض أن ضغط الينبوع ٢٢٠ نولت وتردده (٥٠ ذبذبة) ويعمل عليه محول يعطى ٥٠ فولت ثانوى لحمل ١٨٨ أمبير ويعطى ١٨٨ فولت ثاندوى لحمل آخر ٤ أمبير والمطلوب حساب مقدار خرج المحول ٠

الحسل

الفرج الأول = ٥٠ × مر٢ = ١٤٠ وا ت.

الخرج الثاني = $N(1 \times 3 = 10)$ وات .

. . الخرج الكلي = ١٤٠ + ٢د٧ = ٢ر١٤٧ وات .

وعلى هذا يكون خرج المحول هو حاصل ضرب غولت الثانوى في شدة تياره اذا كان ملف واحد أما اذا كان هناك أكثر من ملن ثانوى فيكون الخرج الكلى هو مجموع كل الخروج .

من هنا نجد أن طبيعة الينبوع لا دخل لها في حسابات الخرج ولكن يجب أن يتناسب الملف الابتدائى مع خرج المحول ويحسب مقدار مساحة مقطع سلكه على أساس هذا الخرج وقيمة ضغط الينبوع .

عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استعماله لقسدرة معينة نجد أن هذه المساجة متوقفة على كل من قدرة المحول وقيمة تسردد الينبوع نجد أنه اذا زاد تردد الينبوع تقل مساحة مقطع القلب عند ثبات القدرة والعكس اذا نقص التردد زادت مساحة مقطع القلب الحديدى عند ثبات القدرة أيضا .

فى المحولات الكبيرة القدرة يقدر خرج المحولات المبير وليس بلوات والسبب فى ذلك هو ، فى حالة المحولات وجميع الأجهزة التى تعمل على التيار المتغير يوجد عامل آخر يؤثر على القدرة وهو نوعية الحمل من حيث كونه مقاومة عادية او ممانعة مغناطيسية أو استاتكة وهذا العامل يسمى (معامل القدرة).

ولكن فى أغلب الأحيان يكون الفرض الذى يعمل عليه المحول الصغير حتى تدرة واحد كليوات عبارة عن مقاومة مادية بحتـة وعلى هـذا يكون الخروج بالوات وهو الناتج من ضرب الفولت فى الأمبـير بالنسبة للملقه الثانوى .

حساب مساحة مقطع السلك

لحساب مساحة مقطع ساك ملفات كل من الابتدائي والثانوى يجب التعرف على قدرة المحول وقيمة ضغط الابتدائي وتيمة ضغط الثانوى ثم من قيمة القدرة مقسومة على ضغط الابتدائي نتعرف على شدة التيار ومن قسمة القدرة على ضغط الثانوى نتعرف على شدة التيار وباعتبار كثافية النيار لكل مم في المحولات هي إلى أمير تقريبا هنا يمكن من قسمة شدة تيار الابتدائي على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطع السلك الخاص به ومن قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد ذلك من مساحة المقطع يمكن تحديد قطر السلك للابتدائي والثانوى .

حساب عدد اللفات

حساب عدد اللفات الما على أسساس لفات الفولت الواحد أو عسلى الساس لفات الملف كالملا حسب قيمة ضغطه ، ولحساب عدد لفات الفولت الواحد سواء للابتدائى أو الثانوى يدخل في حسابنا كل من تردد الينبوع ومساحة مقطع القلب الحديدى للمحول بالبوصة المربعة عند استعمال السط قانون وهو ذو الرقم الثابت لكل تردد .

- الرقم الثابت عند تردد معين لحساب لفات الفولت الواحد ..
- ١ عند تردد قيمته ٢٥ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ١٤ .
- ٢ عند تردد قيمته ٤٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٥٨ ٠
 - ٣ عند تردد تيمته ٥٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧ ،
- ٤ عند تردد قيمته ٢٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٥٨ر٥ طريقة تنفيذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالبوصة المربعة من حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق في عرض لسان الرقيقة الذى يدخل في بكرة الملف ، ثم يختار الرقم الثابت المتفق مع تردد الينبوع الذى سيعمل عليمه المحول ، ثم من قسمة الرقم الثابت المختار على مساحة مقطع القلب الحديدى يكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد سواء للملف الابتدائي أو للملف اثانوى .

ملاحظة:

عولية الضرب مباشرة لائه لا يمثل المساحة الفعلية بل اضرب الناتح في المرب على الساس القلب كتلة مصمتة .

٢ ـ لا تقرب أو تحذف أى كسر من اللفة فى العملية الحسابية السابقة مهما كان صغيرا فى عدد لفات الفولت الواحد لأن له تأثير كبير عند حساب عدد اللفات الكلية للابتدائى والثانى .

ەدسال

محول يعمل عن تيار متفير تردد .ه ذبذبة فاذا كان سمك مجموعة الرقائق هرا بوصة وعرض لسان الرقيقة واحد بوصة أوجد عدد لفات المؤلت الواحد .

الحــل

الرتم الثابت لنردد ٥٠ نبذبة هو ٧ ٠

مساحة مقطع قلب الحديدي = (٥ ر ١ × ١) ٩ ر٠ = ٣٥ ر ١ بوصة

عدد لنات النولت الواحد = ٧ ج ١٣٥ = ١١٥ لفة . عدد لفات اللف كامل

يختلف الوضع في حساب عدد لفات الملف كاملا عن حساب عدد لفات الفولت الواحد من حيث الأرقام الثابتة وتقدير قيمة الفيض المغناطيسي حساب مقطع القلب حيث يكون بالسنتيمتر المربع بدلا من البوصة المربعة .

١٠ من الرقم الثابت المستعمل في القانون هو ١٤٤١ ١٠١٠ .

٢ ـ اوجد قيمة تردد الينبوع الخاص-بتشغيل الحول .

٣ ـ قيمة ضغط الانتدائي والثانوي .

٤ ــ رقم ١٠٠٠٠ خط قيمة يمكن الأخذ بها لمتدان الفيض المغناطيسى
 لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة ٣ كليوات ويمكن تحديد قيمة هذا الفيض من
 اللاحظة المقدمة لك نيما بعد ,

طريقة تنفيذ القانون

اوجد اولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنسمتر المربع مع مراعاة الدعة في القياس ثم اختيار تيهة الفيض المفناطيدي للوحدة المربعة ثم اوجد قيمة الفيض الكلي لهذا القلب .

ضغط الملف × ۱۰٪ عدد لفات الملف = _____ = لغة ، \$ ر ع × التردد × الفيض اللكي

وثــال

محول يعمل عي ينبوع ٢٠٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة ويعطى ٢٥ فولت ثانوى فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ سم وعرض لسان الرقيقة ٥ر٢سم أوجد عدد لفات الابتدائي والثانوى ٠

الحــل

مساحة مقطع القلب = 0 × 0ر۲ = 0ر۱۱ سم مساحة مقطع القلب = 0 × 0ر۲ = 0ر۱۱ سم قيمة الفيض الكلى = 0ر۱۱ × 0.0 = $\frac{1}{3}$ × $\frac{1}{3}$

ملاحظات هامة

من الشرح السابق والخاص بالمحولات يمكن استعمال القانون الخاص بعدد لفات الفولت الواحد بالنسبة للمحولات ذات اقسدرة الصغيرة حتى واحد كيلوات مع مراعاة أن مساحة مقطع القلب الفعلية تقل عن المسساحة المحسوبة بقليل ويمكن الاستعانة بالجدول الخاص لذلك حيث نجد مثلا أن القلب الذي مساحته واحد بوصة مربعة مساحته الحقيقية هي المرب بوصة مربعة وهكذا باقي المساحات وعلى هذا أنجد عند حساب عدد لفات المف الثانوي تزداد عدد لفاته بنسبة ٥/ لتعويض الفتد في حالة الحمل واللاحمل.

اما القانون الثانى والخاص بحساب عدد لفات الملف كاملا فيمكن استعماله بالنسبة للمحولات ذات القدرة من واحد كليوات الى ثلاثة كينوات عند استعمال قيمة الفيض (١٠٠٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع وعند تردد قيمته من (٥٠ الى ٦٠ ذبذبة) .

اما المحولات من ثلاثة كيلوات الى ثمانية كليوات يمكن استعمال تيمة الفيض (٨٥٠٠) واذا زادت القصدرة أكثر من بذلك حتى ٢٠ كيلوات نجد أن عدد الخطوط المستعملة تصل الى (٢٠٠٠ خط) هذا ويجب مراعاة هبوط

الفولت في الملف الثانوي عند حساب عدد لفاته في حالة ما بسين الحسل اللاحمل ويمكن اعتبار حسدا الهبوط بمقدار ٥٦٪ تضاف الى فولت الثانوي .

وعلى هذا يمكن يمكن حساب عدد لفات المف الثانوي كالآتي :

عدد لفات الابتدائى بر (فولت الثانوى + مقدار الهبوط) فولت الابتدائى

البيان الكامل لحسساب المحول

يمكن تحديد قدرة أى مجموعة رقائق محولات دون الرجوع الى الجداول الخاصة بذلك عن طريق القانون الآتى للمحولات ابتداء من ٥٠ رات الى ٥ كيلوات وكذلك حساب قطر السلك اللازم لعمل الملفات .

حساب قدرة المصول

ا - اوجد مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع مع الدقة في القياس .

٢ - أوجد مربع هذه المساحة ويكون النانج هو قدرة المحول بالوات .

٣ - استعمل الفيض المفناطيسي المناسب الوحدة المربعة .

متسال

مجموعة رقائق محول فيها عرض اللسان ٥ر٢ سم وسمك مجموعة هذه الرقائق ٥ سم والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحول .

الحسل

مساحة مقطع القلب العديدى = $0 \times 0.7 = 0.71$ سم مربع مساحة مقطع القلب = $0.71 \times 0.71 = 7.701$. . قدرة المحول يمكن اعتبارها 0.00×0.000 وات بدلا من 0.000×0.0000 والله وهى في صالح المحول .

حساب قطر السلك

ا - اوجد شدة التيار في الملف الابتدائي والملف الثانوي من التدرة وضغط كل منهما .

٢ ــ استعمل الزقم الثابت (١٥ وم) . ٠ . .

· قطر السلك في الابتدائي = ٢٥٠ × ﴿ شدة تيار الابتدائي = ٢٥٠ م

ن قطر السلك في الثانوي = ١٥ر٠ × \ شدة تيار الثانوي = ١٥٠

هذا ويمكن استعمال الرقم (٥٥) مع مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتميتر المربع في حالة ايجاد عدد لفات الفولت الواحد وذلك بقسمة العدد (٥٥) على مساحة مقطع القلب .

نموذج كامل لمحول يراد لفه

متسسال

مجبوعة رقائق محول فيها عرض لسان التلب ٥ر٢ سم وسلمك عجبوعة الرقائق ٥ سم يراد تنفيذ مجول من هذه الرقائق يعمل على ضغط ٢٢٠ فولت ويعطى ١١٠ فولت ،

الحسل

مساحة مقطع القلب الحديدى = ٥ × ٥ر٢ = ٥ر١١ سم

. قــدرة عــــذا المحول = ٥ز١١ × ٥ر١١ = ١٥٦ وات
عـدد لنات النولت الواحد = ٥١ ÷ ٥ر١١ = ١٣٦ لفة
عــدد لفات الابتــدائى = ٢٠٠ × ١٣٣ = ١٧٩ لفة
عــدد لفات الابتـدائى = ١١٠ × ١٣٣ = ١٩٣ لفة
شــدة التيار في الابتدائى = ١٥١ ÷ ٢٠١ = ٧٠٠ أمبير
شــدة التيار في الابتدائى = ١٥١ ÷ ١١٠ = ١٠١ أمبير
ثــدة التيار في الثـانوى = ١٥١ ÷ ١١٠ = ١٠١ أمبير
٥٠٠٠ × ٧٧٠٠

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر الساك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أى مجموعة رقائق .

نموذج آخر لحساب قدرة المحول

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر السلك وعدد اللفات يمكن تننيذ محول معلوم البيان من أي مجموعة رقائق ،

من تجميع البيانات الآتية يمكن حساب قيمة القدرة لمحول وجه واحد .

- ١ _ ف = عدد ذبذبات ضفط الينبوع المستعمل .
- ٢ _ خ = عدد الخطوط المفتاطيسية الكلية لمساحة مقطع القلب ،
 - ٣ ـ ل = عدد لفات الابتدائي أو الثاني .
 - ٤ ـ ش =شبدة التيار بالإمبير للابتدائى ا والثانوى .

مع ملاحظة عند الأخذ في البند ٣ بعدد لفات الابتدائي ناخذ في البند. رتم ٤ بشدة تيار الابتدائي وهكذا إذا أخذنا بالثانوي .

$$33ر3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 6$$
 عياد نولت أمبير = كيلو نولت أمبير = $\frac{1}{1 \times 10^{-5}} \times \frac{1}{10^{-5}}$

واذا طبقنا القانون بالنسبة للنموذج السابق لوجدنا القدرة في النموذجين متقاربة جدا وعلى هذا يكون حساب القدرة للمثال السابق هو:

ا ب قيمية الفيض المفناطيسي الكلي لسياحة مقطع القلب = ٥١٦١ - ١ مر١٢ خط .

۲ ــ قيمة القدرة = ______ = ١٥١ر. كيلو فولت أمبير = ٢ ــ قيمة القدرة المدرة = ______ = ١٠١٠٠ ×١٠٠ ×١٠٠

واذا تورنت القدرة في المثال السابق نجدها ٥٦ ار. كيلوفولت أمير .


مصولات التيسار


يستعمل محول التيار في الدوائر الكهربية التي تكون فيها شدة التيار عالية بالنسبة للأجهزة الخاصة بقياسها مشل الأمبرمترات فيمكن بواسطة هذا المحول خفض قيمسة شدة التيار بهقدار يناسب أجهارة القياس م


ويتركب هذا النوع من المحولات من ملف ابتدائى بعدد لفات قليلة وذات مقطع كبر يتناسب مع تيار الحمل الكامل في الدائرة الرئيسية كما يوجد ملف ثانوى بعدد لفات كثيرة وذات مساحة مقطع صفيرة مناسبة لشدة التيار المنخفضة وهو التيار الواصل لجهاز القياس.

هذا ويصل الملف الابتسدائى فى هذا النوع بالتوالى مع الينبوع كما هو موضيح بالرسم (٢) وتوصل اجهزة القياس بالملف الثانوي.

هناك نوع آخر من محولات النيار ويستعمل لقياس شدة النيار في القضابان الرئيسية ولها تركيب خاص يختاف عن النوع السابق ذكره حيث نجد أن الموصل الرئيسي يمثل الملف الابتسدائي للمحول أسالف الثانوي عبارة هن عدد حسن اللفات عالى الموصل وطرفي الملف الثانوي توصل بنقطتي جهاز القيابي كما هو موضح بالرسم (٣).







محولات اللجسام

في ماكنات اللحام للمعادن نجد أن الماكينة المستعملة تكون حسب نوع اللحام خيث يُقِكُ اللحام بالقوس الكهربي واللحام بالنقطة .


محولات بالقوس الكهربي

يستعمل في هذا النوع من اللحام محول كهربى وجه واحد مه ميك ابتدائى يوصل بالتينوع إما الملف الثانوي يوصل احد طرفيه بقاعدة حديد يوضع عليها الجسم المراد لحامه ويوصل الطرف الثانى بقطب اللحام الذي يغطى بمادة مساعدة للصهر ومن تلامس قطب اللحام وهو عبارة عن تضيب معدنى مع الجسم المراد لحام يحدث قصر في الدائرة وبرفع القطب المعونى قليلا عن الجسم تحدث شرارة القوس الكهربي .

هذا ويمكن استعمال محول ثلاثة اوجه لهذه العملية بحيث يحتدوي، على مقاومة وممانعة لتنظيم شدة التيار المستعملة .

كما توجد ماكينة المحرك / المولد وهي عبارة عن محرك يدير مولسد تيار مستمر ويمتاز هذا المولد بأن عضو استنتاجه يتحمل القصر المسمر في الدائرة والرسم الآتي يدين محول وجه واحد مسعمل في عملية اللحام:

- ١ اللَّفُ الْإِبْتُمَالَى للمحول .
 - ٢ ــ الملف الثانوي .
- ٣ ملف التأثير لتنظيم شدة التيار ،
 - ٤ ــ القاعدة الحديد .
 - ه الجسم المراد لعامه .
 - ٦ ـ القطب المعدني .
 - ٧ -- المقبض للقطب المعدني ،




لحام النقطة

تستعمل هذه الطريقة بدلا من طريقة البرشام بالمسامير وهى احدى طرق اللحام بالمقاومة ويستعمل نيها محول كهربى .

يوصل طرفى الملف الابتدائى بالينبوع اما طرفى الثنانوى يوصل بزنبتين كل منهما لها دليل محورى (فتيل) لتقريب او ابعاد المسافة بينهما ويوضع بينهما الجسمين المراد لحامهما ويضفط الزنبتين على الجسسمين يحدث القصر ثم يحدث الاندماج بين المعدنين ،

الرسم يوضح ماكينة لحآم بالبرشام بالنقطة .

- .١ _ الملف الابتدائي للمحول .
 - ٢ _ الملف الثانوي .
 - ٣ ــ الزنبتين .
- ٤ _ المعدن المراد لحامـــه .



فى المحولات الخاصة بلحام الواح ذات سمك كبير ونظرا لارتفاع درجة الحرارة فى طرفى الملف الثانوى لارتفاع شدة التيار تتم عملية تبريد بالمياه عن طريق مواسير حول طرفى الثانوى ،

محولات الثلاثة أرجه

تتكون محولات الثلاثة اوجه من ثلاثة (قوائم) قلوب حديدية تصديع من رقائق من الصلب ويركب على كل من هذه القلوب الثلاثة ملف التغذية (الابتدائي) وملد الاستنتاج (الثانوي) اذا كان نوع المحول استنتاجي أو توضع ملفات تجميع ما بين الابتدائي والثانوي اذا كان من النوع النفسي .

نظرا لتواجد ثلاثة ملفات كل من الابتدائى والثانوى وفي حالة التغذية يكون الينبوع له ثلاثة اطراف بجب أيضا أن نحول الأطراف السنة الملفات

الثلاثة الى ثلاثة اطراف أما بطريقة النجمة أو الدلتا وذلك حسب ما هو مبين في الطرق الآتيسة.

- ١ توصيل ملفات الابتدائن والثانوي نجمة .
 - ٢ توصيل ملفات الابتدائي والثانوي دلتا ،
- ٣ توصيل ملفات الابتدائي نجمة وملفات الثانوي دلتا .
- ٤ توصيل ملفات الابتدائي دلتا وملفات الثانوي نجمة .

حساب محول ثلاثة اوجه

عند حساب مساحة مقطع القلب الواحد يكون على أساس لم القدرة الكلية للمحول أى اذا كان المحول قدرته مثلا ٣٠٠٠ كيلو وات غان كل قائم

(قلب) يصمم على انه يختص بقدرة مقدارها ٣٠٠٠ ¥ = ٢٠٠٠ كيلو وات الما في حساب الدائرة الكهربية فتدرة كل قائم = ﴿ الْقَدْرَةُ الْكُلْيَةُ .

والعدد الثابت يستعمل (٧) للقدرة حتى من الموات والعدد (٩) للقدرة اكبر من ذلك . مع مراعاة مقاومة ونظافة الرقيبائي حتى يكون المفود في اللحديد اقل ما يمكن .

حساب القدرة للمحول

لحسناب قدرة محول ثلاثة أوجه نستعمل البيانات الآتية :

- ١ ـ عدد ذبذبات ضغط الينبوع وهي ف ٠.
 - ٢ ــ قيمة الخطوط المغناطيسية الكلية وهي خ. .
 - ٣ عدد اللفات في الابتدائي أو الثانوي وهي ل .
 - ؟ _ شدة التيار في الابتدائي أو الثانوي وهي ش.
 - ٥ ــ قيمة جذر ثلاثةوهي ٧٣٢ر١ .
 - ٦ ــ الرقم الثابت ٤٤ر٤ ، ١٠ ، ١٠٠٠ .

القدرة لحول ثلاثة اوجه = $\frac{13ر3 \times 6 \times 5 \times 10 \times 10^{-1}}{1...}$


= كيلو نولت امبير .

بالنسبة لعدد اللف نستعمل القانون الأتي :

الفولت = عدداللغات × الذبذبة × تنبة النيض المفناطيسي × عدداللغات

فى القانون السابق اذا كان الغولت هو غولت الابتدائى يكون عدد الغات ابتدائى اذا كان خاص بالثانوي كانت عدد اللغات للثانوي ،

اما مساحة مقطع السلك نهى تحسب على اساس قدرة المحسول وشدة وضغط كل من الابتدائي والثانوي .



محركات التيار المنفير

محرك الوجه الواحد

تختلف انواع محركات التيار المتغير التي تعمل على تيار ذو وجه واحد نمنها المحرك العام (يونيفرسال) وهذا المحرث يعمل على كل من التيار المستمر والمتغير حيث يتكون من أجزاء تشبه أجزاء محركات التيار المستمر وهي العضو الدائر عضو استئتاج كامل من حيث الرقائق والمجاري والملفات وعضو التوزيع بالاضافة الى الاقطاب البارزة والمصنوعة من رقائق وعليها الملفات وكذا الفرش الكربونية ، وهذا الذوع يستغمل كثرة في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة .

يأتى بعد هذا نوع آخر وهو المحرك ذو الأقطاب البارزة ذات الملف المقصور كما هو موضح بالرسم أما العضو الدائر فهو من نوع قفص السنجاب وهذا النوع من المحركات يعمل على التيسار المتغسير فقط ويستعمل فى القدرات الصغيرة بالنسبة لخصائص الأجزاء التي يتكون منها وخاصة نوع الاقطاب .

ولما كان النوعين السابقين لا يستعمل إلا في القدرات الصغيرة فقد تم تصميم نوع آخر يستعمل في القدرات الكبيرة وهو يتكون من جزئين أساسيين هما العضو الثابت ويتكون من مجموعة رقائق من الصاح يوجد بها عدد من المجارى تشبه مجارى عضو الاستنتاج ولكنها من الداخل ويوضع بها الملفات المكونة لقطبيه المحرك ثم الجزء الثانى وهو العضو الدائر وهو نوع قفص السنجاب .

وهذا النوع الأخير ينقسم الى نوعين بالنسبة للأجراء الاضامية والتى لها دخل في عملية تشفيله وكذا بالنسبة لطريقة تقسيم كل نوع للفه .

- ا _ محرك وجه واحد مزود بمفتاح طرد مركزى وله طريقته الخاصـة لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للنة .
- ٢ محرك وجه واحد غير مزود بمفتاح طرد مركزى وله أيضا طريقته
 الخاصة لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للفة .

المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى

نوعيات هذا المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى كثيره ونذكر منها الآتى :

١ _ محرك غير مزود بمكثف ،

٢ ــ محرك مزود بمكثف ،

٣ ـ محرك يشترك ميه مجارى نقويم مع تشفيل في مجرى أو اكثر

٤ _ محرك مزود بمكثفين .

جميع هذه المحركات تقسم ميها عدد مجارى المحرك على اساس لله المجارى للفات التشميل للهارى للفات التقويم ،

الحرك الغير مزود بهكثف: في هذا المحرث حيث تكون مساحة مقطع سلك التقويم مقطع سلك التشغيل كبيرة ومقاومتها صغيرة ومساحة مقطع سلك التقويم صغيرة ومقاومتها كبيرة الأمر الذي ينتج عنه مجاللين بينهما زاوية وجه الا اننا نجد أن قيمة هذه الزاوية أقل من ٩٠ درجة وعلى هذا يكون عرزم بدء الدوران ضعيف ولكنه كانيا لتشغيل المحرك عند تغذيته بالتيار بدون حمل ويرجع هذا لنسبة اختلاف مقاومة وممانعة نوعى الملفات (تشفيل وتقويم) ، لذا نجد هذا المحرك تكون فيه شدة التيار كبيرة عند ددء التشغيل حتى ينفصل التقويم ،

٢ — المحرك المزود بمكثف : ويسمى بالمحرث السعوى العبدء ونيسه يوصل المكثف المناسب لقدرة المحرك بالتوالى مع ملفات التقويم فيعمل هذا المكثف على جعل تيار ملفات التقويم يسبق تيار الينبوع وهنا فحصل عسلى مجال دائرى منتظم اكثر من النوع الغير مزود بمكثف كما نجد أن زاوية الوجه يحدث بها تحسن حيث تصل الى ما يقرب من ٩٠ درجة وهنا نحصل على عزم بدء دوران اكبر مع شدة تيار اقل مع ملاحظة أن استعمال المكثف في هذا المحرك يتبعه تغيير في مساحة مقطع سلك ملفات التقويم بالنسبة لمساحة مقطع السلك في المحرك الغير مزود بمكثف مع الاحتفاظ بعدد اللفات لذا نجد أن هذا المحرك اذا استبعد منه المكثف أو اذا حدث له تلف نجد المحرك عند تغذيته بالتيار لا يشتغل ولابد من تغييره بأخر سليم .

٣ ـ المحرك الذى تشترك نيه ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فى مجرى واحدة أو أكثر من مجرى تحت كل قطب تشغيل مع تواجد مجارى المنات مستقلة للتشغيل والتقويم وعملية الاشراك هى أيضا وسيلة لتحسين زاوية الوجه وبالتالى تحسين عزم بدء دوران حتى تنفصل ملفات التقويم .

إساعة وهو مكثف بدء ومكثف سعته صفيرة وهو مكثف تشغيل والمكثفين السعة وهو مكثف بدء ومكثف سعته صفيرة وهو مكثف تشغيل والمكثفين متصلين بالتوازى مع بعضها مع ملاحظة أن سعة المكثف الكبيرة تقرب من أربعة اضعاف السعة الصغيرة وذلك للحصول على عزم بدء دوران ذو درجة عالية _ أما عن التوصيلات في هذا المحرك نجدها تختلف عن الموجودة في المحركات السابقة لاننا نجد أن المكثف ذو السعة الكبيرة هو المتصل بمفتاح الطرد المركزى وهو الذي ينفصل عندما يأخذ المحرك سرعته وتبتى ملغات المتويم متصلة بالتوالى مع المكثف ذو السعة الصغيرة متصلين بالتيسار وبالتوازى مع ملغات التشغيل ،

والرسومات الآتية تبين الوضع في الأنواع الأربعة السابق ذكرها .

تقسيم المحرك الزود بمفتاح طرد مركزى

قبل أن نتكلم عن خطوات التقسيم يجب توضيح الآتى :

يوجد في هذا المحرك نوعين من الملفات الأولى وهي الأساسية وتسمى وما التشغيل وهي تحمل تيار الحمل وتحسب من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف على اساس قدرة سرعة المحسرك وكذا ضغط وتردد التيار الذي يعمل عليه هذا المحرك .

والملقات الثانية وهى اضافية وتسبى بملفات التقويم أو البحدء أو المساعدة وهى خاصة بتقويم المحرك من السكون الى الحركة وتحسب من خيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف على اسساس عزم بدء الدوران .

ونظرا لتشغيل هذا المحرك عنى تيار متغير وجه واحد نجد اذا وضعت ملفات التشغيل فقط لا يحدث دوران تلقائي الا اذا حركنا العضو الدائسر

بأى وسيلة خارجية لذا وضعت ملفات التقويم لتقوم بعمل هذه الوسيلة الخارجية وتحرك العضو الدائر عند تغذية المحرك بالنيار والسبب في ذلك هو عدم وجود زاوية وجه للتيار ذو الوجه الواحد فبوضع التقويم تعمل على خلق وجه آخر من الوجه الأصلى فتتواجد زاوية وجه بينها متدارها ٩٠ درجة تقريبا فيتواجد عزم الدوران ويتجرك العضو الدائر.

ولكى تقوم ملفات التقويم بعملها وابجاد زاوية الوجه المطلوبة والتى يترتب عليها تواجد عزم بدء الدوران لابد أن تختلف ملفات التقويم عن ملفات التشفيل في الآتى :

- ا _ عدد محارى كل منهما .
- ٢ _ مساحة مقطع سلك كل منهما .
 - ٣ ــ عدد لفات ملف كل منهما .

بالاضائة الى تواجد الكثف في بعض الحالات ومتصل مع ملفات التقويم -

بهذه الاختلافات بين التشفيل والتقويم تتواجد زاوية الوجه اللازمة لدوران العضو الدائر .

خطوات التقسيم

- _ معرفة سرعة المحرك التي منها يمكن تحديد عدد أتطاب المحرك .
 - ٢ _ معرفة عدد المجاري الكلية للمحرك .
- ٣ _ تحديد عدد مجاري ملفات التشفيل على ساس لم مجاري المحرك .
 - ٤ ــ تحديد عدد مجاري ملفات التقويم على اساس لم المحرك .
- o _ تحدید عدد مجاری کل قطب من اقطاب التشغیل من قسمة عدد مجاری التشغیل ب عدد اقطاب المحرك ،
- ٢ ـ تحديد عدد مجارى كل قطب من اقطاب التقويم من قسمة عدد مجارى التقويم ب عدد اقطاب المحرك .
 - ٧ _ نوعية اللف في هذا المحرك اختبر لف الجانب الواحد في المجرى .
- ٨ _ نوعية الخطوة اختبر في هذا المحرك الخطوة المتداخلة ذات الحناحين .
- ٩ _ مقدار الخطوة : نظرا لتواجد أكثر من متداخلة فعلينا أولا معرفة خطوة الملف الأصغر .

نجد دائما ان عدد مجارى قطب التقويم تقع في وسلط ملفات قطب التشغيل التشغيل ومن هذا الوضع يمكن معرضة قيمة خطوة اللف الأصغر للتشغيل ثم باقى الملفات .

(١) خطوة الملف الأصغر تشميل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ = مجرى

(ب) خطوة الملف الثاني تشغيل = خطوة الملف الأصغر + ٢ = مجرى

وهكذا لباتى الملفات اذا كان هناك ثالث تكون خطوته الثانى زائد اثنين أما خطوة ملفات التقويم فهى عكس التشغيل لأننا سناخذ بعدد مجارى قطب التشغيل زائد اثنين للملف الأصغر ثم باقى الملف بعد ذلك بزائد مجرتين للخطوة السابقة .

مثال لتقسيم محرك

محرك وجه واحد العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى سرعة الاهدة لفة / دقيقة يراد تقسيمه لاعادة لفة مع رسم الانفسراد لتوضيح الانواع الثلاثة الغير مزود بهكثف والذى تشترك فيه لفات التقويم مع لفات التشيفيل .

١ _ سرعة المحرك = ١٤٥٠ لفة/دقيقة = ٤ أقطاب

٢ ـ عدالم الكياة = ٢١ مجرى ٠

۳ _ عدد مجاری التشفیل الکلیة := ۲۱ × ۲۲ = ۱۲ مجری

ع ـ عدد مجاري قطب التشميل = ١٦ + ١ = ١ مجري

ه ــ عدد مجاری النقویم الکلیــة = ۲۶ × الله مجری

۲ ــ عدد مجاری قطب التقسویم = ۱ ÷ ۱ = ۲ نجری

٧ ــ نوع الملف جانب واحد مع تسمة ملفات التشغيل نصفين أى جناحين لتنسيق الملفات .

٨ _ نوع الخوة متداخلة .

٩ _ خطوة الملف الأصفر = عدد مجارئ تطب التقويم + ٢ = ٢ + ٢ = ٤ مجرى

۱۰ ـ خطرة الملف الثانى عضوة الملف الأصغر + ۲ = ۱+۱=۲ مجرى او على اساس خطرة الملف الاكبر عدد مجارى المحرك بعددالاقطاب = ۱۶ با = ۲ مجرى

خطوة المنف الأصغر خطوة الأكبر - ٢ = ٢ - ٢ = ١ مجرى طريقة تقسيم أخرى لتحديد عدد مجارى قطب التشغيل والتقويم :

عدد مجارى القطب الكامل = عدد مجارى المحرك ب عدد الاقطاب ..

توصيل اللغات

بعد استكمال وضع جميع ملفات التشغيل وملفات التقويم تنفذ بعدد ذلك عملية توصيل مجموعات ملفات التشغيل مع بعضها بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار الكهربي في كل مجموعة وذلك لتكوين القطبية المختلفة التى يتكون منها عدد اقطاب المحرك وهكذا بالنسبة لملفات التقويم مسع ملاحظة أن أى مجموعة ملفات يقع جانبها الأول تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب آخر مخالف .

معد تنفيذ جميع المعلومات السابق شرحها يبقى تجهيز اطراف توسيل المحرك على التيار وهذه العملية لها وضعان بالنسبة لطرفى ملفات التشغيل وطرفى ملفات التقويم وطرفى الطرد المركزى وطرفى المكثف اذا وجد .


اولا ــ اذا كان المحرك مزود مكثف نجد أن ملفسات التقويم تتصسل بالتوالى مع المكثف ومع المفتاح الخاص بقطع التيار سواء كان من نسوع الطرد المركزى أو نوع آخر كما تتصل هذه المجموعة بأكملها بالتوازى مسع طرنى التشفيل والتيار .

ثانیا _ اذا كان المحرك بدون مكثف نجد ملفات التقویم تنصل بالتوالی مع مفتاح الطرد المركزی او مع مفتاح عادی وكمثری او مفتاح تسلاب ثم بالتوازی هذه المجموعة مع ملفات التشعیل والتیار .

هذا ويمكن عكس حركة دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه سير التيار الكهربى اما في ملفات التقويم واما في ملفات التشغيل بحيث تكون عطبية التقويم متقدمة او متاخرة ولذلك نجد عند توصيل مجموعات ملفات التشغيل وتوصيل مجموعات ملفات التقويم عدم الارتباط بينهما من حيث سير التيار وتكوين القطبية والرسومات الآتية توضع هذا .


ملاحظة : اذا كان عدد مجموعات ملفات اقطاب التشغيل تساوى عدد أقطاب المحرك أى اذا كان مثلا عدد مجموعات الملفات أربعة وعدد الأقطاب أربعة يكون توصيل المجموعات مع بعضها بطريقة توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية أما أذا كان عدد المجموعات نصف عدد الأقطاب كون التوصيل نهاية الأولى مع بداية الثانية وهكذا مع باقى المجموعات .

المالات الأربعة لحرك بهفتاح طرد



عكس اتجاه الدوران لمرك مزود بهفتاح طرد مركزى

ويمكن تنفيذ هذا أما عن طريق عكس سممر التيار في ملفات النقويم أو عكس سمر التيار في ملفات التشمليل .



ملاحظة هامة: في بعض محركات الوجه الواحد المزودة بمنتاح طرد مركزى يحدث عدم التقيد بقيمة لا المجارى للتشغيل ، لا المجرى للتقويم مثلا اذا كان المحرك ٢١ مجرى ٦ قطب بكون لا المجارى ١٦ مجرى تشغيل لا المجارى ٨ مجرى للتقويم وعند حساب عدد مجارى قطب كل من التشغيل والتقويم يكون عدد مجارى قطب التشغيل = ١٦ ب ٢ = ٢٠ مجرى والتقويم ١٦ ب ٢ عد ٢ مجرى والتقويم ٨ ب ٢ عدا مجرى وتصريف هذا الوضع يكون برنع عدد ٢ مجرى من مجارى التشفيل التقويم مجرى والشقويم مجرى واحدة المحرى وعلى هذا يكون قطب التشفيل ٣ مجرى والتقويم مجرى واحدة ولضبط زاوية الوجه اما أن نضيف مكثف للتقويم أو نشرك عدد من النقات للتقويم مع التشفيل في مجرى أو اكثر تحت كل قطب أو نشرك عدد من النقات سلك التقويم وفي هذه الحالة يكون في بعض الحالات مساحة مقطع التقويم اكبر من التشفيل مع ملاحظة أنه يترتب على هذه التغديلات عمل حسابات حديدة لكل من التشفيل والتقويم للملفات .

تفسیم المحرك الغیر مزود بمفتاح طرد مرکزی

نتعرف أولا على هذا النوع من المحركات فهو لا يختلف عن الأنسواع السابقة من ذات العضو الثابت والعضو الدائر الا أنه لا يحتوى على مفتاح الطرد المركزى وبالتالى لا يوجد بهذا المحرك ملفات تفصل عن التيار عندما يأخذ المحرك سرعته ولهذا يمتاز هذا المحرك بأنه يقوم بالحمل مباشرة عكس النوع السابق لابد من اخذ المحرك سرعته وغصل ملفات التقويم ثم يحمل بقصل .

يوجد بهذا المحرك بجبوعتين من الملفات يخص كل مجموعة نصف عدد بجارى المحرك الكلية كما نجد مساحة مقطع سلك ملفات المجموعتين واحد رعدد لفات الملفات واحدة اى بخلاف النوع المزود بمفتاح طرد مركزى الذى نجد فيه كل من ملفات التشغيل والتقويم لكل منهما عدد مجارى محدد ومساحة مقطع تختلف عن الآخر وكذا عدد لفات المك لا تتشاوى بين الاثنين .

بالنسبة لتساوى كل شيء للفات المجموعتين وللحصول على زاويـة وجه عند بدء دوران المحرك نجد لابد من تزويد هذا المحرك بمكثف يوضـع بالتوالى مع مجموعة من المجموعتين مع مراعاة أن يكون المكثف مناسب لقدرة المحرك والضغط الذي يعمل عليه كما يمكن عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق نقل المكثف من مجموعة الى المجموعة الاعرى فيعمل على تغيير الزاوية من تقديميه الى تأخيرية أو العكس.

هناك بعض محركات من هذا النوع نجد سلك ملفات احد المجموعتين يختلف عن سلك ملفات المجموعة الأخرى بنسبة ٥٪ نقص في مساحة مقطع السلك مع ٥٪ زيادة في عدد اللفات ويعتبر هذا زيادة في عمليسة المكثف الخاصة بضبط زاوية الوجه بين ملفات المجموعتين لذا نجد اتصال المكثف يكون مع مجموعة الملفات المختلفة في مساحة مقطع السلك وعدد اللفات وعلى هذا يكون وضع المكثف ثابت ولا يجوز نقله الى المجموعة اآخرى لتغيير اتجاه الدوران .

مثال لتقسیم محرك غیر مزود بدفتاح طرد مرکزی

محرك وجه واحد غير مزود بمنتاح طرد مركزى العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى ويعطى سرعة ١٤٠٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه ورسم الانفسراد .

التقسيم

١ _ سرعة المحرك = ١٤٠٠ لفة / دقيقة = ٤ قطب

٢ ــ عـدد مجـارى المحـرك = ٢٤ مجرى

۲ ـ عدد مجاری کل مجموعة ۲۶ ÷ ۲ = ۱۲ مجری

٤ ـ عدد مجاري كل قطب في كل مجموعة = ١٢ ÷ ٤ = ٣ مجرى

٥ ... نوعية اللف يمكن استعمال الجانب والجانبين في الجرى .

٦ - نوعية الخطوة يمكن استعمال المتداخلة والثابتة .

V = a مقدار عطوة الملف الأصغر في المتداخل = a عدد مجاري قطب المجموعة V = V = V + V = V

خطوة الملف الثاني = خطوة الأصغر + ٢ = ٥ + ٢ = ٧


خطوة الملف الثالث = خطوة الثاني ع ١٠ = ٧ ع ١٠ = ٩

في حالة نوعية اللف جانب واحد تقسم الملفات الثلاثة الى جناحين ملف ونصف اى الملف اتصغر كامل العدد والملف الثانى نصفين اى جانبين في المجرى كما هو موضح وفي حالة نوعية اللف جانبين في المجرى نستعمل الملفات الثلاث المتداخلة وبالخطوات السابقة أو نسستعمل المفات الثلاث ثابتة الخطوة (1 — ٧) وهي متوسط الخطوات الثلاثة في المتداخل .


توصل ملفات كل مجموعة بالتوالى مع مراعاة دخون وخروج التيار المحصول على القطبية السليمة في المحرك هذا ويمكن اعتبار احد المجموعتين ملفات تشعيل والمجموعة الثانية والمتصلة مع المكثف ملفات تقويم .

ولاحظة: في حالة الجانب الواحد المستعمل فيها تسمة الملف الثاني اجناحين لا تنفذ غير متداعلة .


محرك غير مزود بمفتاح طرد ١٢ مجرى ٢ قطب فطوة ١ ـ ٥ ، ١ ـ ٧ جانب وجانبين




محرك غير مزود بمفتاح طرد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة ١ - ٥ ، ١ - ٧ جانب وجانبين



طريقة عكس اتجاه الدوران بتغير وضع المكث بالنسبة للمجموعتين حسب الرسم في الشكل س نستعمل مفتاح عكس حركة والشكل ص التغيير يدوى معند نقل التوصيل من ا الى ب يتغير وضع المكثف .





المصرك التنافسري

يعتبر هذا المحرك احد محركات الوجه الواحد ولكنه يختلف في تكوينه وطريقة تشعيله عن كل من المحرك المزود بمقتاح طرد مركزى والقير مزود بمقتاح طرد مركزى م

الأجرزاء الأساسية

- ١ _ العضو الثابت وهو يشبه تماما العضو الثابت لمحركات التيار المتغير .
- ٢ ــ العضو الدائر وهو عضو استنتاج كاهل مثل محركات التيار المستمر .
 - ٣ _ الفرش الكربونية .

العضو الثابت

تتسيم مجارى العضو الثابت حسب عدد أقطاب المحرك وتوضيع فيها المانات الخاصة بتكوين قطبية المحرك وتوصيل مع بعضها ويبقى طرفى التغذيسة .

العفسو الدائر

تقسيم مجارى العضو الدائر على اساس قطبية المحرك وتوضع غيها ملفات تلحم اطراغها في تطاعات عضو التوزيع على اساس لحام تموجى .

اهداث حسركة الدوران

عندما يمر التيار المتغير في ملفات العضو الثابت ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي متغير الاتجاه ويقطع هذا المجال الملفات الموجسودة في عضسو الاستنتاج نينتج فيها (ق.د.ك) مستنتجة ولكن هذا التيار المستنتج لا يظهر تأثيره الا في الملفات الواقعة بين الفرشتين المقصورتين فتحدث نتيجة هذا القصر مغناطيسية في العضو الدائر تشابه مغناطيسية العضو الثابت وهنا تتم عملية التنافر بين المغناطيسيين ولذا سمى بالمحرك التنافري بالنسبة الفرش الموجودة على عضو التوزيع نجد لها اربعة حالات هما:

ا - عضو توزيع مجوف ويوجد بداخله حلقة زمبركية بها مجموعة ريش نحاسية تتأثر بالقوة الداغعة المركزية اثناء الدوران فتقصر قطاعات عضو التوزيع والفرش الموجودة على هذا العضو هما فرشتان مقصورتان على بعضهما ويمكن عن طريق تحريكهما التأثير على بعضهما ويمكن الدوران .

- ٢ عضو توزيع مماثل للسابق ويوجد عليه اربعة غرش اثنتين الهما طرفين وغير مقصورتين والاثنتين الأخريتين مثلهما وتتجه اطراف المجموعتين الى مفتاح تشغيل يمكن عن طريته قصر أى من النرشتين فاذا تم قصر اثنتين يدور في اتجاه واذا تم قصر الاخرتين وغتست الأولتين يدور في اتجاه آخر .
- ٣ عضو توزيع غير مجوف عادى وبوجد عليه أربعة فرش كل اثنتين مقصورتين ولكن هناك اثنتين شابتين واثنتين متحركتين وعلى هذا نجد عمل الفرش المتحركة هو التاثير على سرعة الدوران وعكس انجاه الحركة وعمل الفرش الثابتة هو استمرار عملية القصر على ملفات العضو الدائر .
- ٤ عضو توزيع يوجد عليه أربعة فرش اثنتين مقصورتين ومتحركتين واثنتين ثابتين ومتصلتين مع مجموعة ملفات موضوعة في مجارى العضو الثابت تسمى بملفات ائتعويض وفائدتها هو تقليل الشرر بين الفرش وحسين معامل القدرة .

هذا وفى بعض الحالات نجد عندما يأخذ المحرك سرعته ترغع الفرش عن عضو التوزيع لمنع استمرار عملية الاحتكاك واستهلاك الفرش كما وان الفرش فى الحالات الربعة السابقة لا صلة لها كهربيا بالعضو الثابت والتيار واذا كان محور الأقطاب عمودى على محور الفرش يكون عـزم الدوران اصغر واذا كان المحورين متطابقين كان عزم الدوران كبير ويكون اكبر اذا كان المحورين على زاوية ٥٥ درجة .

لف المدرك التنافري

عند تقسيم مجارى العضو الثابت يمكن القول أن التقسيم يشبه العضو الثابت لمحرك الوجه الواحد العادى الا أنه لا يوجد فيه ملفات تقويم ويوجد فقط ملفات تشغيل وعلى هذا تقسم عدد مجارى العضو الثابت على اساس عدد اقطاب المحرك مع ترك مجارى خالية بين القطب والقطب مثل مجارى قطب التقويم ولكن خالية من اللفات ،

مثال للتقسيم

محرك تنانرى يحترى العضو الثابت على ٣٦ مجرى مقسم } اقطاب المحدد المجارى الخالية } مجرى بواقع مجرى بين كل قطب وقطب .

٢ _ عدد المجاري التي ستقسم = ٣٦ - ٣١ حرى ٠

٣ ــ عـدد مجـاري کل قطب = ٣٢ ÷ ٤ = ٨ مجري ٠

} __ نوع اللف جانب واحد في المجرى .

٥ نـ نوع الخطوة المتداخلة .

١ _ مقدار خطرة الملف الأصفر _ عدد المجرى الخالية بين القطب والآخر

+ ۲ ۰ = ۱ + ۲ = ۳ مجری

ن خطوة الملف الثاني = ٣ + ٢ = ٥ مجرى

خطوة اللف الثالث ... ٥ - ١ = ٧ مجرى

خطوة الملف الرابع = ٧ + ١ = ٩ مجرى


وعلى هذا يكون توزيع ماغات الأتطاب مثل توزيع ملفات التشسفيل وتوصل المجموعات مع بعضها مع مراعاة دخسول وخسروج التيار لتكوين القطبية ويبقى طرفى البداية والنهاية وهما طرفى توصيل التيار العضسو الثابت .

أبا العضو الدائر وهو عضو استنتاج له عدد من المجارى الا أن عدد هذه المجارى ليس لها أى ارتباط من حيث العدد مع عدد مجارى العضو الثابت ولكن عند تقسيم مجارى العضو الدائر نلتزم بنفس عدد اقطاب العضو الثابت وعلى هذا يكون تتسيم العضو الدائر على اساس الآتى :

- ١ ... عدد أقطاب المحرك .
- ٢ عدد مجاري عضو الاستنتاج .
 - ٣ ب عدد قطاعات عضو التوزيم .
 - ٤ _ خطوة اللف ،

هذا وتلحم اطراف لمفات عضو الاستنتاج في تطاعات عضو للتوزيع بطريقة اللحام التموجي السابق شرحه في محركات التبار المستمر مع مالحظة انه لا يوجد اي اتصال كهربي بين ملفات العضو الثابت ولمفسات العضو الدائر والملفات التي تغذى التيار هي لمفات العضو الثابت غقط الما الفرشات التي توجد على عضو التوزيع فهي لقصر لمف عضو الاستنتاج كي نحصل على مغناطيسية التنار وليس لها أي اتصال بالتيار ولا الملفات الرئيسية بالمحرك في العضو الثابت .

دوائر المحرك التنافري حسب الفرشات الموجودة على عضو التوزيم



مصرك شراهما

يعتبر هذا المحرك أحد أنواع المحركات التي تعمل على تيار متغير ثلاثة أوجه ويتكون من عضو ثابت وعضو دائر ويمكن التحكم في قيمة سرعته دون المساس بعدد أقطابه ولكن عن طريق تحسريك الفرش المهجودة به حسب الشرح الآتى :

يختلف هذا الذوع من المحركات عن النواع الأخرى حيث نجد أن العضو الدائر هو الذى يغذى بالتيار الخاص بالبنبوع عن طريق حلقات انزلاق أما ملفات العضو الثابت ليس لها أى صلة بتيار البنبوع .

تركيب المدرك

تحتوى مجارى العضو الثابت على ثلاثة ملئات تعرف باسم الملئات الثانوية ويتصل طرفى كل ملف بعدد اثنين غرشة كريونية وفي بعض الحالات تستبدل الفرشة بصف من الغرش ـ اما العضو الدائر فيحتوى على بوعين من الملائات حيث نجد في الطبقة الأولى داخل المجارى ملفات متسمة ثلاثة أوجه كما هو متبع في لف العضو الدائر المنفوف في الحرك الاستئتاجي وتوصل

الأطراف الثلاثة لهذه المفات بثلاث حلقات انزلاق وتعرف هذه الملفات باسم المللفات الابتدائية ويوجد في الطبقة الثانية للمجارى ملفات أخرى تسمى بملفات التنظيم وتوصل أطرافها بقطاعات عضو توحيد وتتلامس مع هده القطاعات الفرش الكربونية المتصلة بأطراف ملفات العضو الثابت .

بالنسبة للفرش غائه يمكن تحريكها بحيث يتغبر موضعها على قطاعات عضى التوحيد سواء بتقريب كل غرشتين ملف من بعضهما او ابعادهما أو تبديل مكان واحدة مكان الأخرى كما هو موضح في الرسومات الآتية غنجد في الرسم (١) يبين ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر وتوصيلها بحلقات الانزلاق وقطاعات عضو التوحيد ٢

نظرية التشفيل والاستعمال

عند توصيل تيار الينبوع للفات العضو الدائر عن طريق حلقات الانزلاق ينشأ مجال دائرى حول ملفاته ويقطع هذا المجال للفات العضو الثابت مخترتا الثعرة الهوائية وكذلك يقطع الملفات المتصلة بقطاعات عضو التوحيد ويولد بها (ق.د.ك بالتأثير للفائير في ملفات العضو الثابت يئتج في هذه الحالة عزم دوران في اتجاه المجال الدائرى وبمان لمفات عن و التوحيد مجاورة للملفات المتصلة بالينبوع غانه بقع على اطراف النرش (ق.د.ك) تتناسب مع عدد اللفات المحسورة بين كل غرشتين ومعنى هذا أن لمفات العضو الثابت تفذى بالضغط عن طريق الاستنتاج المتعادل من لمفات العضو الدائر وعن طريق الفرش المرتكزة على قطاعات عضو التوحيد .

ويما أنه يمكن تحريك الفرش وتغيير موضعها عن طريق رافعسة إلها ذراع متصل مع يد متحركة فان هذا التحريك للفرش يعسل على المسكان اضافة ضفط الى الضغط المستنتج في لمفات العضو الثابت أو انقاص قيمة معينة من الضغط من لمفات العضو الثابت ويتوقف هذا على وضع الفرش بالنسبة لبعضها ومنه يكون التحكم في قيمة ضغط العضو الثابت وسرعة المحرك .

في شكل (٢) نجد الفرشتين (ف) كك) متجاورتان في تطعة واحدة من قطاعات عضو التوحيد غيكون الضغط ببنها صفر وعلى هذا لا توجد اضاغة أو نقصان لضغط ملفات العضو الثابت . فى شكل (٣) نجد الفرشتين متباعدتين وكانت (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى نفس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت وهنا تزيد سرعة المحرك عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذه الزيادة بقيمة المساغة بين الفرشتين .

فى شكل (٤) نجد أن الفرشة (ف) أخذت مكان الفرشهة (ك) وكانت (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى اتجاه عكس (ق.د.ك) فى العضو الثابت وفى هذه الحالة نجد سرعة المحرك تنقص عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذا النقص بقيمة المسافة بين الفرشتين .

فاذا كان الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت مثلا ١٠٠ غولت عائه يمكن مضاعفة هذا الضغط عندما تكون (ق.د.ك) في العضو الدائر في نفس اتجاه (ق.د.ك) في العضو الثابت .


كما يمكن تلاشى هذا النسفط أو جزء منه فى ملفات العضو الثابت عندما تكون (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى عكس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت .

بهذه الطريقة أمكن التحكم في سرعة المحرك وعلى وجه التقريب هي ٣ الى ١ للحمل العادى وهذا التغيير في مدى ٤٠٪ اكثر من السرعة الى ٦٠٪ أقل من سرعة التوافق كما أن السرعة تهبط ننسبة من ٥٠٪ الى ٢٠٪ عند التحميل ويمكن التغلب عليها مزيادة المسافة بين الفرشتين .


اسستعمال المصرك

هذا النوع من المحركات ويسمى فى بعض الحيان بالمحرك المتغير السرعة يستخدم هذا المحرك فى ادارة ماكينات القطع والتشفيل التى تحتاج الى تنظيم سرعة الدوران كما يستخدم فى ماكينات الفزل والنسيج وماكينات الطباعة .


الدائرة الكاءلة للفات وأجزاء المحرك




وضع الفرش عندما تكون السرعة مساوية لسرعة التوافق



وضع الفرش عندما تكون السرعة اكبر من سرعة التوافق



وضع النرش عندما تكون السرعر الله من سرعة التوافق




تشعيل محرك ثلاثة أوجه على وجه واحد

يمكن استخدام محركات الثلاثة اوجه ذات العضو الدائر من نسوع عنص السنجاب والتى لا تتعدى قدرتها ثلاثة كيلوات لتعمل كمحركات وجه واحد وبسرعة ثابتة .

فى هذه العملية يجب أن تعرف أن عدرة الخرج للمحرك عند تشغيله على وجه واحد تتل ولا تتعدى ٧٥٪ من قدرته المقررة فى حالة الثلاثية أوجيه .

لتنفيذ هذه العملية ونشفيل المحرك على وجه واحد بدلا من ثلاثة أوجه يجب استخدام المكثفات لبدء التشغيل وينم تجديد غيمة المكثف بالنسبة لقيمة الجهد المستخدم عليه المحسرك وامكن نقديم المكثف المستعمل مع محسرك يعمل على جهد ٢٢٠ فولت بمقدار سعة المكثف المناسب لقدرة المحسرك وذلك عن طريق الجدول الخاص بقيمة المكثفات والرسم الآتى يبين طريقة التوصيل بالنسبة للمكثف والينبوع مع المحرك في حالة الدلتا وعن طريق علية التوصيل الخاصة بأطراف المحرك دون غك اجزاء المحرث او أى تعديل علية بالداخل .



البيانات العملية لحسابات لف المدرك وجه واحد

لاعادة لف المحرك وضعان بالنسبة لحالة المحرك من حيث اذا كان اصلا ملفوغا وحدث به تنف يتسبب في اعادة لفه أو اذا كان المحرك لا يوجد به ملفات أو مقدت ويراد اعادة لفه .

الحالة الأولى: وهى اذا كان المحرك اصلا به ولفات وحدث به تلف ويراد اعادة لفه علينا قبل كل شيء فحص المحرك والتعرف على نوع التلف الموجودة به على النحو التالى:

ا _ غص ملفات التشغيل والتاكد من سلامتها من حيث العرال والمقاومة والتوصيل .

٢ ــ نحص مفتاح الطرد المركزى من حيث طريقة القطع والتوسيل للتيار وكذا صلاحية المكثف .

٣ _ فحص الجلب أو رولمان بلى المحرك والتأكد من سالامته -

اذا وجد أى تاغا فى ماغات التشفيل يكون الوضع بالنسبة للحرك هو اعادة لغه على أساس بيانات ملغانه من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لغات الملف بالنسبة لكل من ملغات التشغيل والتقويم .

اذا وجد أن التلف في ملفات التقويم وكانت ملفات التشعيل سيايية تجد الوضع يحتاج الى دراسة وهي هل يمكن رفع ملفات التقويم دون أن تتعرض ملفات التشغيل لأى تلف _ اذا كان الوضع ممكن ناذذ بيائيات ملفات التقويم فقط ويعاد لفها _ أما اذا كان الوضع يتعذر فيه رفع ملفات التقويم نقط علينا رفع جميع ملفات التقويم والتشغيل وأخذ بيانات كل منها ويعاد لف المحرك على اساس هذه البيانات الماخوذة من المحرك .

اذا كانت ملفات التشغيل والتقويم سليمة وكان التلف في الجلب او رولمان بلي المحرك المرك المحرك لا يعمل بحالة جيدة علينا في هذه الحالة رفع الجلب أو رولمان بلي المحرك وتركيب آخر جديد ،

بعد اتمام أى عملية من العمليات السابقة ويراد تجميع المصرك المشغيلة يجب مراعاة نحص الماغات أولا للتأكد من سلامتها وكذا غسل واعادة تشحيم الرولسان بلى بحيث يكون الشحم من النوع الجيد ونظيف ثم يجمع المحرك ويختبر على التيار .

الحالة الثانية : وهي اذا كانت جبيع بيانات المحرك مفقودة ولا يعرف أى شيء عن قدرة المحرك وقطر سلك من طف التشغيل والتقويم وكذا عدد لفات ملف التشغيل وملف التقويم ويراد لف هذا المحرك في مشئل هذه الظروف نجد كثيرا من الأشخاص يأخذون بيانات محرك آخر يقرب بن هذا المحرك في الحجم والشكل ولكن هذا خطأ كبير ولا يعطى المحرك وضعمه السليم من حيث اللف والقدرة .

لذا كان البحث والتجربة التى امكن واسطتها التغلب على هذا الوضع وعن طريق تنفيذ العمليات والحصول على البيانات الآتية يمكن الوصول الى ما يتعلق باعادة لف المحرك بدرجة كبيرة من الجودة .

التعرف على قدرة المحرك

فى بعض الحالات التى يوجد عليها المحرك يكون فارغا من الأسلاك وليس عليه لوحة بيانات تدلنا على ضغط وأمبير سرعة وتدرة هذا المحرك

رلكى يستفاد من هذا المحرك واعادة لفه نجد انفسنا امام اول بيان مطاوب معرفته وهو قدرة المحرك وعلى هذا يجب التعرف والحصول على الآتى:

١ - أوجد عدد مجاري ملفات التشغيل .

٢ - أوجد طول المجرى من حيث سمك مجموعة الرقائق فقط بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة .

٣ - أوجد عرض السنة الحديد الموجودة من اعلى بين مجرتين متجاورتين بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة التامة (شن ٢) .

} - تحديد سرعة المحرك التي سيعمل عليها .

٥ ــ استعمل (٩٠٠٠ الى ٩٥٠٠ خط) كفيض مغناطيسى لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة واحد حصان اما اذا زادت القدرة عن واحد كيلوات استعمل (٨٥٠٠ الى ٨٥٠٠) .

٦ - تحديد تيمة ضغط الينبوع الذي سيعمل عليه المحرك .

٧ ـ تعرف على قيمة تردد ضغط الينبوع .

٨ - استعمل الأرقام الآتية (٢ ، ٤ ، ١٠ ، ١٠٠٠) .

٩ - استعمل معامل قدرة من (٧٠ر الي ٧٥ر) اذا تعذر معرفته .



من البيانات السابقة يمكن تنفيذ الآتى في شكل قانون الحصول على قدرة المحرك .

ناتج العملية السابقة x الفيض المغناطيسي x ضغط الينبوع x سرعة المحرك (ب)

من العملية (ب) نحصل على القدرة بالوات .

منسال

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ مجرى فيه عرض السنة ور. سم وطول المجرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة / دتيقة ويصل على ضغط ٢٢٠ فولت والمطلوب معرفة تيمة قدرته .

الحسل

عدد ہجاری التشفیل =
$$37 \times \frac{7}{7} = 17$$
 ہجری 0.00 ہجاری التشفیل = $37 \times 17 \times 90.0 \times 0.00$ $0.00 \times 17 \times 17 \times 100$ $0.00 \times 17 \times 100$ $0.00 \times 17 \times 100$ $0.00 \times 100 \times 100$ $0.00 \times 100 \times 100$ $0.00 \times 100 \times 100$

وعرفة وساحة وقطع سلك التشفيل

بعد الحصول على قدرة المحرك في المثال السابق يمكن على ضوء هذا البيان تحديد مساحة مقطع سلك ملفات التشغيل وعن طريق معرغة الآتى:

- ١ ـ تحديد ، قدار قدرة المجرك بالوات .
- ٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعبل عليه المرك .
- ٣ _ كثاغة التيار لكل مهم ويمكن في هذه الحالة استعمال (٥ أمبير) .
- ٤ _ معامل القدرة أوادًا تعدر معرفته يمكن استعمال (٧٠٠ الى
 - ٥٧٠) .

في المثال السابق تعرفنا على قدرة المحرك وهي ٥٠٠ وات على أساسها يمكن حساب مساحة مقطع السلك اللازم للف ملفسات التشسفيل في هذا المحسرك .

مساهة مقطع ساك التشغيل:

من الجدول الخاص بمساحة مقطع وقطر السلاك نجد ان ١٥٥٠. مم كمساحة مقطع السلك يقابلها في الجدول ٥٠، مم كقطر السلك وهو الخاص بملفات التشغيل وعلى ضوء معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل يهكن تحديد مساحة مقطع سلك التقويم في نفس المحرك وحسب حالة المحرك ميث اذا كان يعمل بدون مكثف أو اذا كان مزودا بمكثف،

ا _ اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف تكون مساحة مقطع سلك التقويم = إلى مساحة سالك التشفيل .

٣ ـ اذا كان المحرك يعمل بمكثف تكون فساحة مقطع سلك التقويم

هذه نسب تقريبية من واقع بعض النحوص لأنواع مختلفة من محركات الوجه الواحد وكذا بعض التجارب العملية عليها وهى تعطى نتيجة لا تقل جودتها عن ٩٠٪ من جودة المحرك .

معرفة عدد لفات ملف التشفيل

بعد التعرف على قيمة تدرة المحرك ومساحة مقطع السلك اللازم الاعادة لفه يبقى معرفة عدد لفات كل من ملف التشسفيل وملف التقويم ولحساب عدد لفات ملف التشفيل يجب معرفة الآتى:

- ١ _ عدد مجاري ملفات التشغيل .
- ٢ مقدار عرض السنة السابق معرفته .
 - ٣ طول المجرى السابق معرفته .
- ٤ قيمة الفيض المفناطيسى وهو المستعمار في معرفة القدرة مع وراعاة أن قيمة الفيض تقل مع زيادة القدرة .
 - ٥ _ قيمة ضغط الينبوع الخاص بالمحرك .
 - ٦ ـ قيمة التردد للينبوع ،
 - ٧ _ سرعة المحرك التي سيعمل بها .
 - ٨ _ الأرقام الثابتة (٤ ، ٩٧ر ، ، ١٥٠٥ ، ١٥٠٠ ، ١٠ .

تركيب القائون

عدد لفات ملفات التشسيل الكلية _

۱۰ × ضغط الينبوع × ۱۵۰۰ × ۱۰ ۸

التردد × } }ر } × الفيض الكلى × سرعة المحرك

متسال

معرك وجه واحد تيار ، تغير يحترى على ٢٤ ، جرى يعمل على ٢٢٠ فوات بتردد ٥٠ ذبذبة فيه عرض بسنة الحديدة ٩٠، سم وطول المجسرى ٥٠٨ سم وسرعته ١٤٥٠ لفة/دتيتة والمطلوب معرفة عسدد لفات ملف التشفيل .

المسل

عدد ہجاری التشفیل = ۲۶ × ۲٪ = ۱۲۰ مجری عدد ملفات التشفیل = ۲۱ ÷ ۲ = ۸ ملف

تنمة الفيض الكلي =

عدد مجارى التشفيل x عرض السنة x طول المجرى x قيمة فيس السنتيمتر المربع

= (۱۱ × ار ۰ × ٥ر ۸ × ۱۲۰۰) ÷ ٤ = ۲۷٥٤٠٠ خط

عدد لفات ملفات التشفيل الكلية __

۱۰×۱۵۰۰×۲۲۰×۰۹۷ = ۵۰۰ لفة

180.×7V08..×0.×8,588

. : عدد لفات الملف الواحد تشفيل ٣٥٠ ؛ ٨ = ١٤ لفة

وعلى ضوء معرفة عدد اغا شملف التشغيل يمكن تحديد لفسات ملف التقويم وهي عمد منف التشغيل أما مساحة المقطع من البيانات السابقة.

محركات الثلاثة اوجه

قبل أن نتكلم عن طرق تقسيم ولف محركات الثلاثة أوجه يجب علينا التمرف على بعض البيانات والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المحركات ،

يجب علينا أولا أن نعرف ما تعنيه سرعة المجال الدوار للتيار المتردد حيث يمكن حساب سرعة هذا المجال في أي محرك بمعرفة قيمة تردد جهد اللنبوع وعدد ازواج الاتطاب في المحرك .

ناذا نرضنا أن (ف) تيمة التردد للينبوع .

وأن (ق) هي عدد أزواج القطاب.

وان (ن) هي عدد الدورات في الدقيقة (السرعة) .

ويتم توليد عزم الدوران للمحرك عند توصيل ملفات العضمو الثابت بالنينبوع حيث يتولد بالحث في العضو الدوار جهد له قيمة معينة تؤدى الى وجود مجال مغناطيسي بالعضو الدوار مويتولد عزم الدوران المطلوب نتيجة تفاعل المجال المفناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المغناطيسي المتولد بالحث في العضو الدوار.

وكلما زادت سرعة العضو الدوار يقل معها الجهد المتولد غيب حتى يصل هذا الجهد الى الصفر ولا تهدث هذه الحالة الا اذا دار بسرعة مساوية تماما لسرعة المجال الدوار فى العضو الثابت وتسمى سرعة المحرك فى هذه الحالة الأخيرة بالسرعة المتزامنة ، غير أن سرعة العضو الدوار لا يمكن أن تصل الى هذه السرعة ويقال فى هذه الحالة أن العضو الدوار يدور بسرعة لاتزامنية ، كما تتراوح قيمة الانزلاق وهو قيمة النقص فى سرعة دوران العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢ ٪ ، ٢ ٪) من سرعة المجال الدوار .

تركيب المدرك

يتكون محرك الثلاثة أوجه الاستئتاجي من جزئين أساسيين هما:

ا — العضو الثابت وهو عبارة عن مجموعة رقائق من الصاح بها عدد من المجارى على المحيط الداخلى تشبه مجارى عضو الاستنتاج يوضع بها ملفات المحرك.

٢ ــ العضو الدائر وهو من نوع تفص السنجاب وهو يشببه تمامة العضو الدائر في محركات الوجه الواحد .

يغذى هذا المحرث بتيار متغير ثلاثة أوجه لذا نجد فيه ثلاثة دوائر كهربية كل دائرة تخص وجه من الأوجه الثلاثلا وهذه الدوائر الثلاث تعتبر دوائر تشغيل وهى متساوية بينها وبين بعضها في عدد المجارى ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاتها وعدد لفات كل ملف .

توزع ملفات كل وجه بالتساوى على مجارى العضو الثابت حسب عدد اقطاب المحرك بحيث يكون بين بداية كل وجه وبداية الوجه الآخر زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وتسمى بزاوية الوجه كما توجد زاوية اخرى تسمى زاوية القطب مقدارها ١٨٠ درجة وكل من الزاويتين تسستعمل في تحديد عدد المجارى التى تبعد فيها كل بذاية وجه عن الأخرى .

توصل ملفات كل دائرة وجه مع بعضها بالتوالى بحيث يتبقى في النهاية طرفين لكل دائرة تسمى بالأحرف الآتيسة:

- الوجه الأول بدايته (U) ونهايته (X) .
- الوجه الثاني بدايته (V) ونهايته (Y) .
- الوجه الثالث بدايته (W) ونهايتة (Z) .

وتخرج هذه الأطراف البدايات والنهايات خارج المحرك ولها توصيل خاص مع بعضها عند تغذية المحرك بالتيار حسب تيمة ضغط التغذية وحسابات ملفات الأوجه الثلاثة وهذا التوصيل بين اطراف ملفات المحرك اما يسمى التوصيل بطريقة النجمة أو التوصيل بطريقة الدلتا وسوف نشرح كل طريقة.

توصيل النجهة والدلتا

توصل أطراف ملفات المحرك الستة بطريقة النجمة كالآتى :

1 - وصل طرف نهاية كل وجه (X,YZ) مع بعضها .


٢ _ وصل طرف بداية كل وجه (U. V. W.) مع طرف من اطراف الينبوع الثلاثية (R. S. T.) :

هذا ويمكن تنفيذ العكس أى نوصل البدايات مع بعضها والناهيات مع اطراف الينبوع كما هو موضح في الرسم .

توصيل اطراف ملفات المحرك الستة بطريقة الدلتا كالآتى:

- ا _ وصل نهاية الوجه الأول (X) مع بداية الوجه الثاني (V)
- ٢ وصل نهاية الوجه الثاني (Y) مع بداية الوجه الثالث (W)
- ٣ _ وصل نهاية الوجه الثالث (Z) مع بداية الوجه الأول (U)
- ٤ ــ وصل اطراف الينبوع الثلاثية مع رؤوس الدلتا التي تكونت من التوصيلات السابقة كما هو موضح في الرسم .

هناك توصيلة دلتا آخر تسمى الدلتا المعكوسة يوصل نيها نهاية الأول (X) مع بداية الثالث (W) ونهاية الثالث (Z) مع بداية الثانى (V) ونهاية الثالث (U) مع بداية الأول (U) .



استعمال توصيلة النجمة والدلتا

نبدأ أولا بالتعريف الآتى:

- i بالنسبة لضفط ينابيع الثلاثي اوجه نجد هناك ضغوط صغيرة وضفوط عالية مثل ١١٠ نمولت ثلاثة اوجه يقابله في العالى ٢٠٠ نمولت ثلاثة أوجه ضغط واطى يقابله ٢٨٠ نمونت ضغط عالى .
- ٢ عند عمل حسابات ملفات المحرك من حيث عدد لفات الملف ومساحة مقطع السلك يدخل في هذه الحسابات قيمة كل من الضغط الواطي والعالى عند توصيل المحسرك بحيث تكون توصيلة الدلتا للضغط الواطي والنجمة للعالى .

عندما يقال أن هذا المحرك ٢٢٠ / ٣٨٠ نولت ثلاثة أوجه يقصد بذلك أن المحرك عند توصيله على الينبوع التأكد من تيمة الضغط ثم توصل اطراف ملفاته الستة حسب قيمة هذا الضغط أي اما دلتا واما نجمة .

٣ - في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتى : ض = ض ا

3 - i في حالة توصيل المحرك نجمة يكون الوضع كالآتى : $m = m^1$

الما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين . $\sqrt{7}$ في $\sqrt{7}$ في $\sqrt{7}$

من هذا يتضع أن المحرك في حالة الدلتا يكون الضيفط واطى والشدة: عاليسة .

وفي حالة النجمة يكون الضغط عالى والشدة صفيرة .

القدرة للمحرك $= \sqrt{7}$ ض ش جتا ه = وات (جتا ه) هي معامل القدرة .

شدة التيار = القدرة بالوات $+ \sqrt{\pi} \times \dot{\phi}$ نجمة \times معامل القدرة = أمبير .

الدرجات الكهربية والزاوية القطبية

ان موجة التيار المتغير تتم عندما يقطع الموصل (٣٦٠ درجة كهربية) مارا أمام قطبين وبذلك يكون القطب الواحد له (١٨٠ درجة كهربية) ٠٠٠

على هذا نجد اذا أحتوت الآلة على قطبين فقط نرى أن الدرجات الكهربية تساوى الدرجات الميكانيكية للدائرة وهي (٣٦٠ درجة ميكانيكية) ولكن اذا احتوت الآلة على أربعة اقطاب مثلا تكون الدرجات الكهرببة ضعف الدرجات الميكانيكية .

· قيمة الدرجات الكهربية _ الدرجات الكهربية للدائرة (٣٦٠ درجة) في عدد ازواج الاقطاب ،

مثسسال

الله ذات ٦ القطاب والمطلوب معرفة مقدار الدرجات الكهربية القطاب . الدرجات الكهربية القطاب .

عدد ازواج الأقطاب $= 7 \div 7 = 7$ ازواج \cdot الدرجات الكهربية الكلية $= 7 \times 77 = 1.00$ درجة \cdot درجات القطب الواحد = 100 الدرجات الكلية \div عدد الأقطاب = 100 درجة = 100

.. من درجة القطب ودرجة الوجه يمكن تحديد بعد بدايات الأوجه الثلاثة غاذا كان المحرك يحتوى على ٣٦ مجرى ٢ أقطاب .

. عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۲ مجری

. . قيمة المجرى الواحدة بالدرجات = ١٨٠ زاوية القطب + ٦ عدد مجارى القطب = ٣٠ درجة

بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ١٢٠ زاویة الوجه به ٣٠ زاویة المجری = ٤ مجری مع مراعاة أن المجری التی بها بدایة الوجه لا تحسب فی عدد مجاری بعد البدایات ، کما یمکن استعمال بعد البدایات علی اساس قسمة عدد مجاری المحرك عملی ثلاثة باعتبار العضو الثابت دائرة میكانیكیة ،

السرعة في محركات التيار المتغير

تتوقف السرعة في المحرك الذي يعمل على التيار المتغير على عددة عوامل اهمها:

ا ــ عدد الأقطاب التي يتكون منها المحرك ونلاحظ انه اذا زاد عــدد الأقطاب نقصت السرعة واذا نقص عدد الأقطاب زادت السرعة .

٢ - قيمة تردد الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ - قيمة الفيض المغناطيسى لحديد كل من رقائق العضو الثابت والدائر .

عدد الأقطاب وقيمة سرعتها

١ - في حالسة القطريسين من ٢٨٠٠ الى ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .

٢ - في حالة اربعة قطب من ١٤٠٠ الى ١٥٠٠ لفة/دقيقة .

٣ - في حالة سية قطب من ٩٠٠ الي ١٠٠٠ لفة/دقيقة .

٤ - في حالة ثمانيسة قطب من ٧٠٠ الي ٧٥٠ لفة/دتيتة .

٥ ـ في حالة عشرة قطب من ٥٥٠ الي ٦٠٠ لفة/دقيقة .

٦ - في حالة اثنى عشرقطب من ٥٠٠ الى ٥٠٠ لفة/دقيقة .

تفيير قيهة سرعية المرك

اذا كان المحرك يدور بسرعة معينة ويراد اعادة لفه مع تغيير هده السرعة الى اكبر أو أصغر غائه لا يكتفى بتغيير عدد الأقطاب بل يجب أيضا مع تغيير عدد الأقطاب حساب عدد لفات المنات وكذا مساحة مقطع السلك على أساس السرعة الجديدة كالآتى:

عدد لفات الملف في السرعة الجديدة

السرعة القديمة × عدد لفات الملف القديم السرعة الجديدة

نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة

عند لف محرك الثلاثة أوجه يجب تحديد كل من نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة .

نوعينة اللف

- ١ يلف المحرك على أساس جانب واحد للملف في المجرى وبعدد لفاته الكلية ,
- ٢ ــ يلف المحرك على أساس جانبين للفين في المجرى كل منهما بنصف عدد
 لفاته الكلية .

نوعية الخطوة

- ا _ يلف المحرك على اساس خطوة ثابتة عادية وفيها تسقط جميسع ملفات مجارى الوجه تحت القطب .
- ٢ يلف المحرك على أساس خطوة متداخلة عادية وغيها تحول الثابتة الى اكثر من خطوة وتسقط غيها جميع ملفات مجارى الوجه تحت القطب على أن يكون متوسط هذه الخطوات يساوى قيمة الثابتة .
- ٣ ــ يلف المحرك على اساس خطوة ثابتة ذات الجناحين وفيها يسقط نصف ملذات مجارى الوجه تحت القطب في اتجاه والنصف الثانى في اتجاه آخر كما هو موضح في رسم الانفرادات.
 - الجناحين ويتبع فيها مانفذ في الثانية .

قيهلة الخطوة

- ۱ تحسب قيمة الخطوة على أساس عدد مجارى القطب زائد مجرى (قطبية + ۱) .
- ٢ ــ تحسب قيهة الخطرة على اساس عدد مجاري القطب القطب المقط (قطبية المقط) .
- ٣ -- تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجارى القطب ناقص مجرى (قطبية ــ ١) .
- ۲ تحسب قيهة الخطوة على أساس عدد مجارى القطب ناقص مجرتين
 (قطبية ۲) .

الارتباط بين نوعية االف والخطوة وقيمة الخطوة

يمكن أن نقسم المحركات الى قسمين من حيث عدد الاقطاب .

(أ) محركات تلف على أساس قطبين .

(ب) محركات تلف على أساس أكثر من قطبين .

وذلك لأن محركات القطبين لها وضع خاص بالنسبة لنوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة .

محركات ذات قطبين

في حالة جانبين في المجرى :-

يمكن تنفيذ اللف على أساس خطوة ثابتة أو متداخلة عادية وهى التى يتم فيها استاط ملفات عدد مجارى الوجه تحت القطب كمجموعة واحدة على أن تكون قيمة الخطوة (قطبية + 1) .

في حالة جانب واحد في المجرى --

يختار في هذه الحالة الأفضل وهو الثابتة أو المتداخلة ذات الجناحين وهي التي يتم فيها تقسيم عدد مجارى الوجه تحت القطب الى مجموعتين على أن تكون قيمة الخطوة كالآتى:

نجد أن عدد مجارى المحرك الكلية تدخل فى تحديد قيمة الخطوة فى حالة الجناحين حيث نجد مثلا أن المحرك ١٨ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية غقط) أما المحرك ٢٤ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ١) ويمكن بطريقة اخرى تكون (قطبية — ٢) وفى المحرك ٣٦ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ٢) رغم أن هذه المحركات مقسمة قطبين .

أساس تنفيذ الجناحين

اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب زوجى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين ثابتة أو متداخلة (قطبية فقط) .

الما اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب فردى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين متداخلة بمتوسط يساوى (قطبيسة فقط) الما الثابتة في هذه الحالة لا تنفذ الا على اساس (قطبية به ١) ٠

من هذا الشرح يمكن القول أن محركات القطبين يمكن أن ينفذ فيها جميع نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة ،


حساب الخطوة المتداخلة يبنى على اساس قيمة خطوة الملف الأصغر ثم الأكبر عالاكبر كالآتى :

خطرة اللف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ خطرة اللف الثاني = (خطوة الأصغر + ۲)


اما المحركات اكثر من قطبين تلف على اساس (قطبية + ١) أو (قطبية فقط) ثابتة أو متداخلة ،

استقاط الملفات


اذا كان نوع اللف جانب واحد في المجرى ونوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا باستاط ملئات المجموعة الأولى للوجه الأول كما هو موضح في الرسم (1).




ثانيا أترك عدد من المجارى يساوى عدد ملفات مجموعة وجه خالية ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني كما هو موضح في الرسم (ب) .




ثالثا اترك المجارى التى بها نهاية ملفات المجموعة الأولى للوجه الأول ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثالث كما هو موضح فى الرسم (ج).




اذا كان نوع اللف جانبين فى المجرى سواء كان نوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا أسقاط ملفات مجموعة الوجه الأول يليها مباشرة ملفات المجموعة الأخيرة للوجه الثالث دون ترك أى مجارى خالية كما هو موضح فى الرسم (د).



ثانيا اسقاط ملنات المجموعة الأولى للوجه الثاني مباشرة عقب اول الأول والمجموعة الأخيرة للوجه الثالث كها هو موضح في الرسم (ه) .




ثالثا بعد اسقاط أول لأول ثم آخر الثانث ثم أول الثانى نبدا في اسقاط الجانب الثاني وهو المجموعة الثانية للوجه الأولى ينيها المجموعة الأولى للوجه الثالث ونستمر حتى ينتهى استاط جميع المنات كما هو موضح في الرسم (و).




اذا أردنا اسقاط الملفات بطريقة الخطوة ذات الجناهين نجد ان هده الطريقة لا تنفذ الا بنوعية اللف الجانب الواحد في المجرى وعلينا أولا اذا كان عدد ملفات المجموعة للوجه تحت القطب مثلا ملفين أن نبدأ باستقاط ملفات نصف المجموعة وهو مثلا ملف واحد كما هو موضح في الرسم (ل).



ثانيا: اترك عدد من المجارى يساوى نصف عدد ملفات المجموعة اترك هذه المجارى خالية ثم اسقط بعد ذلك نصف مجموعة الوجه الثالث ثم نصف الوجه الثانى كما هو موضح في الرسم (م).



ثالثا: بعد ذلك نبدا في استاط ملفات النصف الثانى للمجموعة الأولى للوجه الأول ثم نصف المجموعة الأولى للوجه الثالث وهكذا يستمر الاستاط حتى ينتهى اللف للأوجه الثلاثة نصف يمين ونصف يسار كما هو موضح في الرسم (ن) .



استعمال نوعية اللف والخطوة

تستعمل عادة نوعية اللف جانب واحد في المجرى مع نوعية الخطوة المتداخلة خاصة في المحركات ذات القدرة الكبيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك كبيرة وعدد لفات اللف قليلة مع مراعاة تواجد المكان الذي يسمح ببروز الملفات دون ضغوط الغطائين عليها عند تقفيل المحرك بيد أنها المحركات ذات القدرة الصغيرة أو المتوسطة لا مانع من لفها جانب واحد بخطوة متداخلة حتى لا يقال أن الجانب الواحد خاص نقط بالمتداخل في المحركات الكبيرة ولكن وجد أن أغضل أما أن تنف جانب واحد بخطوة ثابتة أو ذات الجناحين .

تستعمل عادة نوعية اللف جانبين في المجرى مع نوعية الخطوة ثابتة خاصة في المحركات ذات القدرة الصغيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك صغيرة وعدد لفات اللف كثيرة كما تستعمل الخطوة الثابتة في الحالات التي لا يوجد في جسم المحرك مكان لبروز الملفات وحتى لا يقال أن الجانبين خاصة فتط بالثابتة فانه يمكن استعمال الجانبين مع الخطوة المتداخلة اذا كان جسم المحرك يسمح بذاك ...

وعاى هذا يمكن التول أن اختيار كل من نوعية اللف أو الخطوة يرجع اللي ايهما المضل وانسب في لف المحرك .

فى محركات الثلاثة اوجه يمكن اعسادة لفه حسب التقسيم الخاص عبياناته التى كان عليها من حيث السرعة ومساحة مقطع اللسلك وعدد لفات كلّ ملف وكذا نوعية اللف والخطوة ومتدار الخطوة لله عند اعادة لفة تغيير جميع هذه البيانات وتقسيمة تقسيم جديد بتفق مع السرعة الجديدة وقطبيتها سراء كانت أكبر أو أقل من التي كان عليها والسبب في ذلك هو أن متركات الثلاثة أوجه لا ترتبط بمكثفات ولا يوجد بها مفتاح طرد مركسزى متوقف عمله في متح دائرة التقويم عند سرعة معينة .

ولكن يجب عند تغيير سرعة المحرك الى أكبر أو أصفر الالتزام بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وكذا عدد لفات كل مك حسب القانون السابق شرحه والخاص بتغير سرعة الحركات سواء كانت وجه واحد أو ثلاثة أوجه .

خطوات تقسيم المدرك

- عند لف أى محرك يجب استعمال خطوات التقسيم للتعرف على بيانات
- ١ _ معرفة أو تحديد سرعة المحرك ومنها تحدد عدد أقطاب المحرك .
 - ٢ ـ معرفة عدد المجاري الكلية الخاصة بالمحرك .
- ٣ _ ایجاد عدد مجاری کل قطب = عدد مجاری المحرك ب عدد الاتطاب = مجری .
- القطب بـ عدد الأوجه = مجرى .
 - ٥ _ تحديد نوعية الها جانب أو جانبين في المجرى .
- ٦ ــ تحديد نوعية الخطوة الها ثابتة او متداخلة (عادية) او (ذات الجناحين) .
 - ٧ حساب مقدار خطوة اللف على أساس نوعية الخطوة .
- 9 حساب بعد بدایات الأوجه الثلاثة = زاویة الوجه + زاویة المجری = مجری +
- هذا ويمكن حساب بعد البدايات الأوجه الثلاثة على اساس لم مجارى التطب أو قسمه عدد مجارى المحرك ب ٣ لتوازن بعد البدايات .

مئـــال

محرك ثلاثة اوجه المضو الثابت ١٢ مجرى وسرعته ١٨٥٠ لغة/دقيقة

التقديم

- ١ _ سرعة الحرك = ١٨٥٠ لفة = ٢ تطب
- ٢ _ عدد مجاري المحرك الكلية = ١٢ مجري .
- ٣ ـ عدد مجاري كل قطب = ١٢ ب ٢ = ٢ مجرى .
- ٤ ــ عدد مجارى كل وجه تحت كل قطب = ٦ ÷ ٣ = ٢ مجرى .
 ثم تحدد نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة حسب الشرح السابق .
 - ه ـ قيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠° ÷ ٦ = ٣٠ درجة .
 - آ ـ بعد بدايات الأوجه الثلاثة = ١٢٠ ب ٣٠ = ٤ مجرى .
 - او حسابها على اساس لم مجارى القطب = 7 × لم = ٤ مجرى .
 - او على اساس مجاري المحرك ب ٣ = ١٢ + ٣ = ٤ مجري

كيف تحدد اطراف التوصيل الخارجة من محرك ثلاثة اوجه

كثيرا ولظروف ما تمر بالمحرك تنعدم فيها معالم اطراف التوصيل للدوائر الثلاثة بالمحرك ويصعب مع هذا تحديد رموز الأطراف السية الخارجة من المحرك لنوصيلها اما نجمة او دلتا _ لهذا السبب ومن الأدوات والأجهزة والعمليات الآتية يمكن التعرف على اطراف كل وجه من الأوج. ه الثلاثة وتحديد رموزها .

الادوات والأجهزة المستعملة

١ _ مصباح اختبار مناسب مع التأكد من صلاحيته .

۲ _ محول کھربی ۲۲۰ فولت یعطی ۱۱۰ فوات ثانوی فی حـدود تدرة (۵۰۰ وات) .

٣ ــ جهاز نولت تبار متغير يقرأ من صفر الى ٢٢٠ نولت بتدريج سهل القراءة .

العمليات المنفذة

ا — بواسطة مصباح الاختبار يمكن تحديد طرفى كل دائرة من دوائر المحرك الثلاثة — ثم رقم الدائرة الأولى وهى اى دائرة تختسارها برقم (۱ — ۱) والدائرة الثانية وهى أيضا يمكن اختيارها برقم (۲ — ۲) والدائرة الثالثة وهى الباقية برقم (۳ — ۳) كما هو مبين بالرسم .

٢ - وصل طرقى الدائرة الأولى (١١ - ١) بطرقى خرج المصول وهو الثانوى ١١٠ فولت دون أن توصل المحول على الينبوع حسب الرسم .

٣ ـ صل طرفى الدائرة الثانية والثالثة رقم (٢ ' ، ٣) بالتوالى مسع بعضهما ثم وصل الطرفين رقم (٢ ' ، ٣) بطرف جهاز الفولت حسب، الرسم.

٤ - بعد تنفيذ هذه العمليات وصل طرفى التغذية للمحول .

٥ — اذا ترا جهاز الفولت عند توضيل المحول على التيار يكون هذا الوضع غير مطلوب وعلى هذا بدل رقم (٢) ٣) بحيث يوصل رقم (٣) مع (٢) ثم وصل رقم (٢) مع جهاز الفولت بدلا من رقم (٢) بعد هذا التبديل في توصيل الأطراف مع التأكد من سلامة جميع التوصيلات يجب عند توصيل المحول على التيار أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو الوضع المطلوب والرسم يوضح هذه العملية .

٣ - بعد تنفيذ العملية السابقة والتأكد منها ومن عدم قراءة جهاز الغولت افصل النيار عن المحول ثم اعطى طرف الدائرة الثانية والمتصل بجهاز الفولت حرف B والطرف الآخر لنفس الدائرة وهو المتصل مع طرف الدائرة الثالثة حرف B ثم اعطى طرف الدائرة الثالثة والمتصل بجهاز الفولت حرف C والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف C كالطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف C كما هو بالرسم .


٧ ــ بعد اعطاء الرموز السابقة للأطراف افصل طرفي الدائرة الثالثة روهي ٢ ــ ٢ من طرفي الدائرة الثانية وجهاز الفولت ثم وصل طرمي الدائرة الثالثة بطرفي خرج المحول ١١٠ مُولت بدلا من طرفي الدائرة الأولى ــ وصل طرفي الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية وجهاز الفولت أي حكان طرفي الدائرة الثالثة مع ثبات طرفي الثانية في مكانهما .

٨ ــ وصل المحول على التيار غاذا قرا جهاز الغولت وجب تعديل.
 طرفى الدائرة الأولى نقط مع عدم المساس بطرفى الدائرة الثانية وفي هسذه الحالة يجب أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو المطلوب .

٩ ــ بعد تنفيذ العملية رقم ٨ السابقة وبعد التاكد من عسدم قسراءة جهاز الفولت اعطى طرف الدائرة الأولى والمتصل مع جهاز الغولت حوف ٨ .
 والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف ٨ .

بهذا يكون عن طريق تنفيذ العمليات السابقة بكل دقية والموضح بالرسومات لكل خطوة يمكننا تحديد طرنى كل وجه من الأوجه الثلاثة في المحرك واعطاء الرموز لها التي تسهل عملية توصبل المحرك بطريقة النجم لو دائها .

عمليات تحديد اطراف المحرك ثلاثة أوجه



 الحرف A
 هو U
 والحرف A
 هو X

 الحرف B
 والحرف B
 والحرف B
 والحرف C

 الحرف C
 والحرف C
 والحرف C

ملاحظات وارشادات هامة في لف المحركات

عند تقسيم المحرك للفه نجد أن كل وجه له عدد من المجموعات والمجموعة هي عبارة عن عدد ملفات مجارى الوجه تحت كل قطب ويختلف عدد هذه المجموعات في اللف إذا كان نوعه جانب واحد عن عددها أذا كان اللف جانبين في المجرى حيث نجد ألآتى:

ا _ اذا كان اللف جانب واحد في المجرى يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى نصف عدد اقطاب المحرك أى اذا كان المحرك أربعدة أقطاب كان عدد مجموعات الوجه اثنين رعلى هذا يكرن توصيل هذه المجموعات مع بعضها على أساس أباية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية على أن يستمر هذا التوصيل نهاية مع بداية حدب عدد المجموعات بحيث يتبتى في النهاية بدأية المجموعة الأولى كبداية وجه ونهاية المجموعة الأخيرة كنهاية

٢ — اذا كان الله جانبين في المجرك يكون عدد مجموعات من وجسه يساوى عدد اقطاب المحرك وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات معضها على اساس نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا حتى يتبتى لنا بداية المجموعة الأولى بدايسة وجه وبداية المجموعة الأخرة نهاية وجه .

٣ ــ براعى تحديد بداية المجموعة الأولى لكل وجه على أساس حساب معد البدايات بين الأوجه المثلاثة .

٤ ــ عندما نستعمل تيمة الخطرة تطبية فقط جانب واحد في المجرى يكون نوع الخطوة ذات الجناحين وهنا تضاعف عدد المجموعات وتساوى عدد الاقطاب مع ان اللف جانب واحد وعلى هذا يكون توصيل المجموعات نهاية مع نهاية وبداية مع بداية كما يحدث هذا الوضع في المحركات ذات القطبين وسبب التضاعف هو قسمة المجموعة ،

محركات الثلاث أوجه الشاذة

إعريف المحرك:

هو المحرك ذو التوزيع الخاص لمثلات الأوجه الثلاثة حيث الآتى :

- 1 سـ فى المحرك العادى نجد ان جميع مجموعات الأوجه متساوية فى عسدد المجارى ولكن فى المحرك الشاذ نجد مجموعات الوجه بعضها متساوى والبعض غير متساوى فى عدد المجارى .
- ٢ في المحرك العادى نجد جميع الملفات سواء في الخطوة الثابتية أو المتداخلة بمقدار واحد ولكن في المحرك الثياد نجد في بعض الحالات المقدار للخطوة واحد وفي البعض الآخر نجد أكثر من خطوة .

معنى هذا أن المحرك الواحد نجد فيه ملفات بمقدار خطوة وملفات بمتدار آخر في نفس المحرك .

الأسسباب:

ثانیا _ بعض المحرکات نجد ان عدد المجاری الکلیة زوجی العدد ولکن عند لفه بقطبیة معینة نجده یعتبر شاذ مثلا محرك ۱۸ مجری زوجی العدد ولکن عند تقسیمه } اقطاب نجد آن عدد مجاری القطب ۱۸ = ۶ = ۱۸ مجری وعدد مجاری الوجه تحت القطب ۱۸ = ۳ = ۱۸ مجری و

ثالثا _ هناك محركات عدد المجارى زوجى وتعتبر شاذة عند لفها بقطبية معينة ولكن نجد أن عدد مجارى القطب ليس به كسر ولكس عند حساب عدد مجارى الوجه تحت القطب يحدث تواجد الكسر مثلا محرك ٢٤ مجرى ٦ اقطاب عدد مجارى القطب ٢٤ ج. ٦ = ٤ مجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب ٤ ج. ٢ = ٤ مجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب ٤ ج. ٣ = لها مجرى .

من هذا الشرح نجد ان تواجد الكسر دائم فى عدد مجارى الوجه تحت القطب ولعلاج هذا الكسر سمى المحرك بالشاذ حيث يحتاج الى معالجة لهذا الكسر بالتوزيع الخاص للطفات كما سبق فى تعريف المحرك .

من الشرح السابق نقول ان الكسر الذي يتواجد في عدد مجاري القطب لا يهم ولكن الذي يهمنا هو الكسر الموجود في عدد مجاري الوجه تحت القطب فاذا كان هذا الكسر لل مع رقم صحيح في هذه الحالة يمكن اختيار نوعية من أربع نوعيات للف المحرك كما هو موضح في إنفرادات اللف .

اما اذا كان الكسر الموجود في عدد مجارى الرجه تحت القطب خلاف إلى مثلا (إ ، إ) في هذه الحالة لا توجد غير نوعبة واحدة للف المحرك وهي عن طريق الجدول الخاص كما هو موضح في انفرادات الله ف.

مثال

أما بالنسبة لخطوة اللف تحسب عند اختيار نوعية اللف على أساس الما (٥) ثابتة أو متداخلة (٤ ـ ٢) أو (٥) للفات (٢) للفات أخرى ،

مثسال آخسر

نجد عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٥٧ر٦ ÷ ٣ = ٥٢ر٢ مجرى .
في هذه الحالة نجد الكسر إلى وعلى هذا يلف المحرك بنوءية واحدة حسب الجدول الخاص باستاط الملفات اما الخطوة تحسب (١ - ٧) غتط .

اما المجارى الكلية وتوزيعها على اربعة اقتلاب على اساس (٢٥٢ محرى) من ثلاثة مجرى) تحت كل تطب وتعديل هذا الوضع هو رفع (إ مجرى) من ثلاثة اقطات وتضاف الى القطب الرابع فيصبح (٣ مجرى) بدلا من (٥١٠ مجرى) ويصبح عدد مجارى الوجه تحت الاقطاب الأول والثاني والثالث (٢ محرى فقط) ويطبق هذا الوضع بالنسبة للأوجه الثلاثة .

٢٤ محرى على ٢٤ مجرى
 ٢ أقطاب (في هذا المجرك سنجد الكبير خلاف ﴿ وهو ﴿ وله طريقة واحدة).

التقسيم

عدد مجاری القطب = $37 \div 7 = 3$ مجری ، عدد مجاری الوجه تحت القطب = $3 \div 7 = \frac{1}{2}$ مجری ، متدار المجری بالدرجات = $100 \div 3 = 3$ درجة کهربية ، بعد الداخل = $1100 \div 3 = 3$ مجری تعدل الی $1100 \div 3 = 3$

التعليق والتعديل

فی هذا المحرك نجد ان عدد مجاری القطب سلیمة وهی (۶ مجری) وكذا خطوة اللف نجدها سلیمة وهی (۱ – ٥) اما عدد مجاری الوجه تحت القطب نجدها (الله مجری) والتصرف فی هذا الوضع هو رفع (الله مجری) من اربعة اقطاب واضافة (الله مجری) الی القطب الخامس فیصبح (۲ مجری) واضافة الله مجری) واضافة الله مجری) علی مجری) واضافة الله مجری) علی هذا یکون تم توزیع عدد (۸ مجری) وهی الخاصة لکل وجه کامل عملی (۲ قطب) بالترتیب :

الوجيه الأول (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجيه الثالث (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجيه الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجيه الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ٢ - ١) مجرى

وهذا التوزيع على اساس بعد مداخل التيار الذى عدل من (٢٦ مجرى) الى (٣ مجرى) ويلاحظ ان هذه العملية تحتاج الى جهود وعناية كبيرة حتى لا تحدث اخطاء والرسم الخاص بالانفرادات يوضح هذا .

حساب لف محركات الثلاثة اوجه

في الوجه الواحد تكون الآلة بها دائرة كهربية واحدة وغيها الآتى:

وبذلك تكون القدرة مع اعتبار معامل القدرة ض × ش × جتاه = وات

اما في حالة الثلاثة أوجه يكون المحرك به ثلاثة دوائر كهربية كل منها مستقل عن الآخر ثم يتم توصيل الدوائر الثلاثة مع بعضها أما بطريقة النجمة أو بطريقة الدلتا وتكون الزاوية للوجه بين الضخوط في الثلاثة دوائر (١٢٠ درجة) .

في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضيع كالآتى :

ض = ض

اما نيار الخط (ش) مهو محصلة نيارى دائرتين :

. ش = ش ر √۳

في حالة توصيل المجرك نجمة يكون الوضع كالآتى :

ش = ش

أما ضغط الخط (ض) فهو محصلة ضغطى دائرتين .

.·. ض = ض، \ ٣

وعلى هذا تكون القدرة الكهربية في الثلاثة أوجه كالآتي :

القدرة = ٧٠٠ ص ش جنا ه = وات

وهكذا يمكن تحديد تيمة القدرة عن طريق الحسابات السابقة وكلها معلومة ويمكن التعرف عليها ولكن في بعض الحالات تفقد معلومات المحرك وتصبح قدرته مجهولة نهل يمكن معرفة قدرة المحرك بطريق حسابى وعملى ومن واقع حديد المحرك هذا هو الجديد بدرجة لا تقل عن ١٠/ من القدرة الأساسية للمحرك وحسب ظروف تصنيع المحرك .

تحديد قيمة القدرة

اذا كانت قدرة المحرك غير معلومة لسبب ما نيمكن تقديرها بالحساب الآتسى:

١ ... اوجد عدد المجاري الكلية للمحرك .

٢ ــ أوجد عرض السنة الحديد بالسنتيمتر مع الدتــة الكبيرة في القيــاس .

٣ _ اوجد طول المجرى بالسنتيتر حسب رقائق العضو الدائر .

- ٤ قيمة ضغط البينبوع الذي يجمل عليه المحسرك (٣٨٠ نولت، نجمــة) .
- ٥ قيهة الميض المغناطيسي. للوحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها كالآتني :
- (1) المحزكات القبط من والحبيد كيلوات استنتمل (٩٥٠٠ خط) للسنتيمتر المربع الى (١٠٠٠٠ خط) .
 - (ب) المحركات من واجد الني ثلاث كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
 - (ج) المحركات من ثلاثة الى خمسة كيلوان (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) المحركايت اكبر من خمسة كيلوان (٧٥٠٠ خط) .
 - ٣ ــ استعمل الارتبام الثابتة (١٢ ــ ١٥٠٠ ــ ١٠) .
- ۷ اذا كان معامل القدرة غير معلوم يمكن اعتباره (٧٠٠ . ٧٧٠ . ٧٠٠ . ١٩٠٠ . ويكون الفرق تصاعدى كلما نقصت القدرة اى اذا كان المحرك اكثر من خمسة كيلوات يكون المعامل (٧٠٠) واذا كان المل من واحد كيلوات يكون معامل القدرة (٩٠٠) .

لتنفيذ العمليات الحسابية بالبيانات السابقة ابدأ الآتي:

اقسم عدد المجارى الكلية للمجرك على الرقم الثابت (١٢) = مجرى ناتج القسمة السابق × عرض السنة × طول المجرى = مساحة حديد بعد ذلك أوجد مربع مساحة الحديد التي حصلت عليها في العملية السابقة .

ن القدرة =

مربع الحديد × الفيض المغناطيسي للوجدة × الضغط × سرعة المحرك = وات المديد × الفيض المغناطيسي المعناطيسي المعنا

مدُــال،

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يعمل على ضغط ٣٨٠ غولت وموصل بطريقة النجمة يحتوى على ٢٤ مجري وفيه عرض السنة الجديد ٧ر. سم وطول المجرى ٨ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة تيمة قدرة هذا المحرك .

الحسل

عدد المجارى المطلوب = عدد المجارى الكلية + ١٢ = عدد المجارى الكلية + ١٢ = ٢٠ مجرى

مساحة الحديد المطلوبة = عدد المجاري المطلوب × عرض السنة

x طول المجرى

= ۲ × ۷ د • × ۸ د = ۲۳ د ۱۲ سم

مربع الحديد المطلوب = ٢٣٠١ × ٢٣٠٢ = ١٨٧٠ [19]

قيمة القدرة =

مربع الحديد × النيض المغناطيسي × الضغط × سرعة المدرك

حنناب مساحة مقطع السلك

بعد التمكن من معرفة وتحديد قيمة قدرة المحرك اذا كانت مجهولة يمكن أيضا التوصل الى معرفة قيمة مساحة مقطع السلك المستعمل في لف هذا المحرك المجهولة بياناته بعد التوصل من معرفة الآتى :

١ _ قدرة المحرك بالوات.

٢ _ تيبة ضغط الينبوع الذي يعبل عليه المصرك في حالة توصيله نجهة .

٣ _ قيمة معامل القدرة واذا تعذر معرفته استعمل الرقم المناسعية لتدرة المحرك (من ٧ر ، الى ٩ر ،) ،

علام المتعال المراسم المستعمل (ه أمبير) .
 م حدر ثلاثة وهو (۷۳۲) .

من هذه البيانات السابقة والتي يمكن التعرف عليها يمكن تحديد اولا تيمة الأمبير في سلك المحرك ثم بعد ذلك الحصول على مساحة مقطع السلك اللازم ثم من الجدول الخاص بأسلاك اللف يمكن تحديد قطر السلك المناسب لمساحة المقطع التي حصلنا عليها .

ونسال

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٣ر٥ كيلوات يعمل على خسخط مدرته ٣٨٠ فولت وهو موصل بطريقة نجمة ومعامل قدرته ٨٨٠ والمطلوب معرفة مساحة مقطع السلك المستعمل في لفه ،

الحسل

قدرة المحرك بالوات = $0.7 \times 1.00 = 0.07$ وات ... 0.0 قيمة الأمبي = 0.0 آمبي 0.0 قيمة الأمبي = 0.0

مساحة مقطع السلك = ١٦٢٢ ÷ ٥ = ١٣٢١ سم

يقابلها قطر (٣ر١ مم) وفي هذه الحالة يمكن لف الملف بسلك مساحة مقطعه نصف المساحة السابقة مزدوج أى بقطر (١٩٠٠ مم) اذا تعذر استعمال السلك الأول لكبر قطره وضيق فتحة المجرى بالمحرك .

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥٥٥ كيلوات يعمل على ضغط ٣٨٠ فولت موصل دلتا ومعامل قدرته ٧٣٠. والمطلوب معرفة قطر السلك المستعمل في لفه .

الحسل

قدرة المحرك بالوات = ٥ر٥ × ١٠٠٠ = ٥٥٠٠ وات ضغط المحرك في حالة نجمة = ٦٦٠ فولت

مساحة مقطع السلك = ١٦٢ + ٥ = ١٦٤ مم

من جدول اسلاك اللف نجد ان هده المساحة لمقطع السلك وهي (١٣٤ مم) يقابلها (١٣٠ مم) كقطر السلك ويمكن كما هو في المشال السابق استعمال سلك مزدوج بنصف مساحة المقطع اي بقطر (٨٥٠ مم) .

تنبيه : استعمل قيمة الضغط (٣٨٠ مولت) مقط في قانون تحديد القدرة أما قانون تحديد قطر السلك وعدد اللغات استعمل قيمة الضغط الذي يعمل عليه المحرك نجمة معلا ،

لم يبق بعد التعرف على قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاته غير التعرف على عدد لفات الملف وبذلك تكون جبيع بيانات المحرك المفقود قد اكتملت ويمكن على ضوئها البدء في لف المحرك ولكى تحصل على عدد لفات الملف علينا أن نحصل أولا على البيانات الآتية وفيها ما سبق معرفته:

- ١ بـ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل غليه المحرك نجمة .
 - ٢ _ قيمة التردد لهذا الينبوع .
- ٣ _ قيمة النيض المغناطيسي للوحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها كالآتي:
- (1) محركات اقل من واحد كيلوات (١٥٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع،
- (ب) محركات من كيلوات واحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠ خط) .
 - (ج) محركات من ثلاثة الى خمسة كيلوات (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) محركات اكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ خط) .

- ٤ استعمل الأرقام الثابتة (١٩٧٠ ، ١٥٠٠ ، ١٥٠) .
 - ه _ سرعة المحرك لفة/دتيقة .
 - ٦ عدد المجاري الكلية للمحرك ،
 - ٧ ــ عدد ملفات الوجه الواحد كاملة .
- ٨ قيمة معامل اللف ويمكن تحديده من الجدول حسب حالة المحرك.
 - ٩ .. مقدار عرض السنة الخديد .
 - ١٠ ـ طول المجرى .

من البيانات السابقة يمكن تجميع القانون وحساب عدد لفات المف على اسساس الآتى:

عدد لفات ملف الوجه الواحد =

۱۰ × ۱۵۰۰ × الضغط للمحرك × ۱۵۰۰ × ۱۰

٤٤رع × التردد × الفيض المغناطيسي الكلي × معامل اللف × السرعة

طريقة الحصول على معامل اللف

قبل تطبيق القانون السابق وهو الخاص بمعرفة عدد لفات الملف يجب التعرف على كيفية الحصول على معامل اللف حيث أنه جزء من القانون •

۱ — من عدد مجارى الوجه تحت القطب يتكون عندنا من هذا العدد الرقم الرأسى وهو على يمين الجدول ،

٢ ـــ من ضرب عدد مجارى الوجه تحت القطب في عدد الاقطاب
 يتكون عندنا من هذا الرقم الأفقى وهو الموجود في أعلى الجدول .

٣ ــ المربع الذى نحصل عليه من تقاطع كل من الرقم الراسى مع الرقم الأنقى يكون الرقم الذى بداخله يمثل قيمة معامل اللف المطلوب لهذا المحرك .

طريقة الجصول على الفيض المغناطيسي الكلي

ا ب حدد قيمة الفيض الوحدة المربعة بالنسبة لقدرة المحرك حسب ما هو موضح سابقا .

٢ - أوجد عدد المجاري الكلية التي تخص وجه واحد من الثلاثة اوجه

ن قيمة الفيض المفناطيسى الكلى المطلوب = عدد مجارى الوجه الواحد x عرض السنة x طول المجرى x الفيض المغناطيسى للوحدة = خط مغناطيسى ،

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ كيلوات يعمل على ضغط ٢٨٠ غولت موصل نجم تردد التيار ٥٠ ذبذبة يتكون المحرك من ٣٦ مجرى وسرعته ١٤٥٠ لفة/دقيقة فيه عرض السنة الحديد ٨٠، سم وطول المجرى ١٤ سم والمطلوب معرنة عدد لفات الملف الواحد كاملا .

عدد مجاری الوجه الواحد الکلیة = $77 \div 7 = 11$ مجری قیمة الفیض الکلی = $17 \times 10 \times 10 \times 10$ خط عدد ملفات الوجه الواحد = $17 \div 1 = 7$ ملغات

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ + ۶ = ۳ مجری (الرقسم الراسی لمعامل اللف) .

. . الرقم الأفقى = ٣ × ٤ =: ١ ١

من الجدول الخاص بمعامل اللف نجد أن تقاطع الرقم الرأسى (٣) مع الرقم الأنقى (١٢) يعطى المربع الذي بداخله رقم (٨٣ر٠) وهـو معامل اللف المطلوب .

بعد الحصول على نتائج العمليات السابقة نضع القانون ثم نعوض بالأرقسام .

عدد اللغات الكلية للوجه الواحد ...

$$^{\Lambda_{1}}$$
 \times 1 \times 1

· عدد لفات الملف الواحد = عدد لفات ملفات الوجه الكلية ب عدد الملفات للوجه .


= ۱۷۸ ÷ ۲ = ۲ر۲۹ لفة .

- ٣٠ لفة .


جدول تحديد قيمة معامل اللف لحسابات محركات تيار متفير ثلاثة اوجه

																											11.44	3746	
																					MAL	3746	NIN	PPVC	1755	JARI JACK	193	3386	-8
																PAF.	LING	15Ac	118	DAAC	A S. Ve	BANC	. 44	738c	0366	A	1000	3386	~
											PATC	Abie	OSA	61.95	VARC	A-Ve	5) Va	4.546	BANK	P.S. S.	126	6366	1080	3066	0366	1918	638c	MAC	Ø
					A A 6	0. N.	.020	3200	A 3 Act		LVA	30A	PARS	11.00	PIA	, A7T	-11-	3366	A	1384	2260	138	3486	JEST	2.4.0	A35.6			3
18107	12300		OPF	osuc	1146	OAV.	SER	PAIR	W NUS	LIVE		· NAC	3.66	10% 1360	V369	1386	2401	3089	308	1000	3366	,Aos	ASA	BIAC					1
11816	NARA	LLA	LBACK	BYY	PAOS	Post	PANA	-686	1.56	Aibi	2586	PPEA	1364		30%	306	1086	1886	016	192	PATH	0386		artic	Ma.i			-	300
100	SARC	24.	NYCE	2000	2000	7.00	200.3	3366	3266	6166	ABPE	tope	110	636	1316	R. 3.54	3910	36A-11		3000	186			m2.2%	عومير				-8
32A4	PACO	3000	ANN	1:00	0 266	N 260	136	36.50	1000	0000	308.	3066	250	316	, 2. 7	25.00	2859	BEA.	66.20										9
PANT	3486	3644	1910	1,315.9	633.5	3086	3900	,900	306	43P	226	997.	5.60	ASS	A SV	32.AL	11 A 4												E
223	291.	4360	1360	1066	Rope	3066	0000	13.80	326	3010	2116	50.25	J	AZEG ESA	3386														5
S C C C	136	1386	W La.	oct a	13.25	2000	18.19	P. B.	560.	WE 45	ASA	A	CIR							ALIE.				Æ E V			200	250	=
989 1982	50.63	2900	3005	3369	056	3504	P. W.S.	10:1:	の次へか	1.1.14	-3R	J.A	100										-					-	15000 15000 15000
1366	ticos.	1000	155	219	2000	7.6.		3.48	ASIA	P.A.																V _{CZ} INO		0 1 to 62	0
	20	20.00		7	25.00	· MN.	3000	01,1																					
3064 375	1.35.6	316	Nr. Vac	5286	LLAG	120																							2
1086	.0	OAV	SACK	31.A.	MALG																								K
	0	K X	アン	7	~	A S	アゾ	マン	ング	22	XX	3	-3	10.79	ンパン	22.2	× ×	3/2	こと	3	1	3	= "	70	1.	1 70	-	1	A.


طرق توصيل جهاز وات ميتر ومعامل القدرة



انفرادات لف محركات الوجه الواحد الزودة بمغتاح طرد مركزي



محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ تعليب خطوة لف متداخلة (١-١-٣) تشخيل (١ – ٣) تقويم عدد مجارى قطب التشغيل ٤ مجرى عدد مجازى قطب قطب التقويم ٢ مجرى خطوة اللف الأصفر تشغيل = مجارى قطب التقويم + ٢ = ٢ + ٢ = ٢ مجرى والملف الثانى = ٤ + ٢ = ٢ مجرى و




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ - ٤ - ٦) لكل من التشعيل والتقويم .

هذا المحرك يشسترك التقويم مع التشسغيل في مجرى تحت كل قطب


محرك وجه واحد ۱۲ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ - ٣) تشميل

عدد مجاری قطب التقییم واحد مجری عدد مجاری قطب التقییم واحد مجری




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٤ قطب خط و قلف (١ - ١) لكل من التشفيل والتقويم .


هذا المحرك تم تعديل خطوة التشعيل من (١ - ٣) الى (١ - ٤) المنالح اللف .




محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة التشغيل (٥ -- ٧ - ٩) خطوة التقويم (٨ -- ١٠) على أساس لمف ونصف للتقويم




يختلف هذا المحرك عن سابقة في توزيد مأغات التقويم بحيث يكرن ماغين في اتجاه وملف في اتجاه وعلى هذا تكون خطوة التشعيل (٥-٧-٩). والتقويم ملغين (٨ - ١٠) وملف (١١ - ٨).




محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٦ تطب خطوة التشغيل (١ – ٣) خطوة التقويم (١ – ٤)




في هذا المحرك تم تعديل خطوة التشغيل من (١ - ٣) الى (١ - ٤) مع ثبات خطوة التقويم (١ - ٠٤) على أساس التقويم جانبين في المجرى




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٢ مطلب خطوة لفنا (ا - ١ - ٨ - ١٠ - ١٠) تشاسيل (١ - ١٠ - ١١) تقويم عدد مجاری مطنب التشعیل ۸ مجری عدد مجاری قطب التتویم ۶ مجری





محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ – ١ – ٨ – ١٠) لكل من التشاغيل والتقريم مع اشراك التقويم في عدد ٢ مجرى مع التشفيل تحت من عطب







في هذا المحرث بشمترك التقويم مع التشفيل في مجرى واحدة تحت كل قطب والتقسيم على اساس التشفيل لله والتقويم محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لك (١ - ١ - ١) لكل من التشسيفيل والتقويم لم مجاري المحسرك ثم اضافة مجرى المتقويم مستركة مع الاشسامال








في هذا المحرك تم تمديل عدد مجارى التشسيفيل من ١٦ مجرى الى ١٨ مجرى والتقويم من ٨ مجرى الى ٦ مجيك محرث وجه واحد ۲۲ مجری ٦ قطب خطئة التشفیل (٣ - ٥) والتتویم (١ - - ٥) قطب التشغيل ٢ مجرى وقطب التقويم مجرى وأحد ونوع اللف جانب وجانبين في المجسرى



100



محرك وجه واحد ٢٦ مجسري ٢ عطي خطي فطي ال ١٠ ١٠ س ١٠ س ١١ س ١١ س ١١ س ١١ س ١١ س تشسفيل (١١ - ١١ - ١١ - ١٨) تتويم

عدد مجاری قط بالتقویم ۲ مجری

عدد مجارى قطب التشعل ١٢ مجرى


التوسيد

عدد مجاری قطب التقویم = ۱۱ + ۱ = ۱ مجری عدد مجاری التقویم = ۳۱ × لم = ۱۲ مجری خطوة الملف الاصغر للتشفيل = عدد مجارى قطب التقويم بل ٢ عدد مجاری قطب التشعیل = ۱۲ + ۲ = ۱۲ مجری عدد مجاری التشغیل = ۳۱ × کم = ۲۶ مجری

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ٥ - ٧ - ٩) تشاخيل (١ - ٨ - ١٠) تقويم على أساس الملف الكبير تقويم أنصاف والصغير كامل

عدد مجاری قطب التقویم ۲ مجزی

عدد مجاری قطب التشفیل ٦ مجری



التقسيم بطريقة القطب الكاهل

عدد مجاری القطب الکال = ۲۱ ÷ ۱ = ۱ مجری

 \times ۹ = \times مجزی \times مدد مجاری قطب التقویم = ۹ \times ۹ = \times مجزی \times عدد مجاری قطب التشغیل = ۹ \times

محرك وجه واحد ٢٦ مجزى ٦ قطب خطوة اند، (١٠ - ٢ - ٢) تشفيل (١ - ٢) تقويم


عدد مجارى قطب التقويم ٢ مجرى عدد مجارى قطب التشغيل ٤ مجرى

انفرادات لف محركات الوجه الواحد الفير مزودة بمفتاح طرد مركزى


هذا النوع من المحركات لابد تزويده بمكثف مناسب .

محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ٤) تشميل وتقويم ثابتة جناهين .


عدد مجارى قطب كل من التشغيل والتقويم ٢ مجرى .




محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ -- ٥) تشميل وتقويم ثابته جانبين في المجرى .



محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ قطب خطوة التشبيعيل (١ – ٧) خطوة التقويم (١ – ٧) ثابتة جانب واحد جناحين .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ تعلب خطوة لف التشميل والتقويم (١١ – ٩) ثابتة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشغیل او التتویم = $17 \div 7 = \Lambda$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل او التتویم = $\Lambda \div 7 = 3$ مجری

محرك وجه واحد ١٦ مجرى } قطب خطوة التشافيل والنتويم (١ - ١) ثابتة جانب واحد جناحين .




بحرك وجه واحد ١٦ دجرى } قطب خطوة التشسفيل والتقويم (١ - ١ - ٢) متداخلة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشعیل أو النقویم = $17 \div 7 = \Lambda$ مجزی عدد مجاری قطب التشعیل او التقویم = $\Lambda \div 3 = 7$ مجری خطرة الملف الأصغر = عدد مجاری القطب $\div 7 = 7 \div 7 = 3$

محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٨ قطب خطوة ك التشاميل والتتويم (١٠ - ٣) ثابتة جانبين في المجرى المجرى

لاحظ أن توصيل الملفات في هذا الرسم عادى نهاية مع نهاية وبداية مع بداية .









محرث وجه واحد ٢١ دجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ٨ - ١٠ - ١١) تشسفيل وتقسويم وتداخلة جانب واحد ق R الجرى ذا تالجنادين

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب، خطوة لف (١ سـ ٥ ـ ٧) تشغيل وتقويم متداخلة ذات الجناحين على أساس اللف الأصغر كامل جانب واحد والملف الأكبر نصف جانبين في الجرى




محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ٧) تشفيل وتتويم ثابتة جانبين في المجرى


عدد مجارى قطب كل من التشعيل والتقويم ٢ مجرى



محرك وجه واحد ٢٤ مجسرى ٦ تطب خطوة لف (١١ ـ ١) تشسفيل وتتويم ثابتة جانب واحد في المجرى ذات الجناحين

عدد مجارى قطب كل من التشانيل والتقويم ٢ مجرى






محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٦ تطب خطوة ك (! - ٥) تشفيل وتتويم

محرك شاذ له أكثر من طريقة

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى خطوة لف على اساس ملفين (٤ ــ ٦) وملف (١ ــ ٦) متداخلة جانب واحد


هذه الطريقة تستعمل عندما يكون عدد مجارى الوجه تحت القطب رقم صحيح والكسر نصف أما اذا كان لم أو لم أو لم مثلا يستعمل الجدول .



طريقة ثانية

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على اساس مطنين (١ – ٥) وملف (١ – ٦) ثابتة جانب واحد هذه طربةة اخرى للف الحرك استعملنا غيها الخطوة الثابتة بدلا من

التداخلة ,




طريقة ثالثة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ - ٦) محرك ثلاثة أوجه المجارى متداخلة جانب وجانبين في المجاري

استعمانا في هذه الطريقة الخطوة المتداخلة ولكن بنوعية اخرى بحيث تكون الجموعتين لكل وجه عبارة عن ملفين وليس ملفين وملف كما سبق وتنفيذ هذه الطريقة يكون على أساس اللف الأصفر نصف ملف واللف الأكبو ملف كامل من حيث عدد اللفات امر الذي يترتب عليه تواجد جانب ملف في مجرى وجانبين في مجرى وجانبين في مجرى و

استعمل في لف المحرك سلك ٢٥٠ مم لفات الملف جانب واحد ٢٥٠ لفة



طريقة رابعة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ - ٥) ثابتة جانبين في المجرى


فى هذه الطريقة استعملنا الخطوة الثابتة ولكن اسقاط الملفات على أساس استعمال الجدول مع مراعاة ترتيب اوجه (الأول - آخر الثالث ... أول الثاني) .

یعدل عدد ملفات الوجه تحت القطب من ﴿ ا مجری الی ۲ مجری ثم واحد مجری وعلی هذا یکون الترتیب کالآتی :

ترتيب الاسقاط

استقاط اول الأول ملفين ثم استاط آخر الثالث ملف ثم اسقاط أول الثانى ملفين وهكذا يستمن الاستاط حسب الجدول.

ξ	ķ	7	1	رقم الجموعة
١	. ٢	1	۲	الوجه الأول
١	۲	1	Y	الوجه الثالث
ì	4	1	7	الوجه الثانى




محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ١) ثابتة جانب واحد

عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ ۲ = ۳ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = * ÷ * = * مجری


فی هذه الحالة عندما یکون عدد مجاری الوجه تحت القطب مجری واحد لا یوجد اختیار لنوع الخطوة من حیث ثابته أو متداخله وعلی هذا بکون مقدار الجطوة هو عدد مجاری القطب + 1 = 7 + 1 = 3 ولکن یمکن أن تلف جانب أو جانبین فی المجری ،

استعمل في لف المحرك سلك ٢ر، مم ولفات الملف جانب واحد من 70 لفة الى ٣٦٠ لفه ٦ قطب .





محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٢ تطب جطوة لف (١٠ - ١١٠) بهتوسط ١١ أي قطبية -متداخلة جانب واحدفي الجرى جناحين

اسقط ملفين ثم اتوك مجرتين ثم اسقط واترك ملفين وهكذا حتى يتم اسقاط جميع اللنات للاوجاء الشلائاة عدد مجاری القطب = ۱۱ مجری عدد مجاری الوجه تحت الصطب = ۱ مجری .




كل وجه متصلة توازى نهاية المجموعة الأولى مع بداية الثانية ويخرج طرف يعتبر نهاية الوجه ثم توصل نهاية المجموعة محسرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسري ٢ قطب خطسوة (١١ - ١٠ ١ - ١١) متداخلة جانب واحد ولكن مجموعات الثانية مع بدايسة المجهوعة الأولى وتخرج طرف بمتبسر بداية الرجسه وهذا الحرك يوصل نجهة .







محرك ثلاثة أوجب ٢٤ مجسري ٢ قطب خطوة لف (١٠ سـ ١٠) ثابتة جانب واحد جناحين بطريقة أخسري

في هذه الطريقة استاط مجهوعة ملفات الوجه عسلي أساس ملف وترك مجرى ثم اسقاط ملف وهكذا غي الأوجاه الثلاثة . الخطوة = ١١ - ١١ = ١٠ (قطيية - ١) ٠ عدد مجاری القطب = ۱۲ مجاری










محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ٧) ثابتة جانبين في الجرى

عدد مجاری القطب = ۲ + ۲ = ۱ مجسری عدد مجساری الوجه تحت القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجسری خطوة اللف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب \times ۲) + ۲ = ۲ \times ۲) + ۲ = ۲ محرك ثلاثسة أوجه ١٤ مجسري ٤ قطب خطوة لف (١١ س٨) متداخسالة جسانب واحسد






محراف فلائسة أوجسه ٢٤ مجسرى ٤ تعلب جانب واحد توازى خطوه ثابتة ١ - ٦ توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية الثانية وتوصيل نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة ثم توصيل بداية الثانية مع بداية الرابعة وخرج طرف نهاية الوجه وتوصيل بداية الثالثة مع بدايسة الأولى ويخرج طرف بداية الوجه




		0		الم الم			
ב	1			- be- 6			T
0.1			XX	G . 3.			
-		SALES ASSESSED		S. Co			. 0
~		2222	$\Rightarrow \Rightarrow$	7			
		A STANSON AND A		5	Ţ:		-
			$\langle \rangle$	الم الم	E		-
3			$\langle \chi \rangle$		المقاط اللفات	- 1 1	_
١.	XX		XX	باسقاط أول الأول ملفين ثم آخر فالث علق وأحد ثم أ ثم فانى الأول ثم أول التالث ملفين ثم ثاني الثاني به ثم ينتهى اللف •	i.		
	XX			م کار دیا میں میں ا	ترتيب	C -	
	X			اسقاط أول الأولى ثم ثم ثانى الأول ثم ني ينتهى اللف •		الوجه الأول الوجه الثالث الوجهه الثانى	الجموعة
1	X			يقاط أول		4 6 6	1.5
			XX			الوج	رقع ا
	XX			A. S	į		
all			XX	E E	1_		
1	- X		XX	6			
1	- XX						
	X		XX	.01.4			
le		7		E 1.	·L	-4·	-7.50
		7		والمالية المالية	القطب	*	·
2		MEDICAL PROPERTY.		C 0			-

رك شاة

محرك ثلاثة أوجه ١١ مجسرك عدد مجارى القطب = ١ - ٥ = ١ - ٥ = ١ جرى و = ١ - ٥ = ١ جرى و = ١ - ٥ = ١ جارى الوجه تحت القطب = ١ ج المجسري و القطب = ١ ج المجسري و القطب = ١ ج المجسري و القطب القطب المخدول الآن الكسر حسالات نظارا لأن الكسر حسالات المجدول مع وراع بداية كل وجه و و المعالية المحدول مع وراع بداية كل وجه و المحدول مع وراع المحدول مع وراع بداية كل وجه و المحدول مع وراع بداية كل وجه و المحدول مع وراع المحدول مع وراع بداية كل وجه و المحدول مع وراع المحدول مع وراع المحدول مع وراع المحدول مع وراع المحدول مع وراء المحدول مع وراء المحدول مع وراء المحدول مع وراء المحدول مع و المحدول مع وراء المحدول مع وراء






محرك ثلاثة أوجه ١٤ مجرى ٨ قطب خطوة لف

(١ - ١) ثابتة جانبين في الجرى


محرك ثلاثة أوجسه ٣٠ وجسرى ٢ قطب خطسوة لف (١١ – ١١) ثابتة جانب واحد – الخطوة

عدد مجاری القطب = ۲۰ بر ۱۵ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۰ ب ۲۰ مجری




محرك ثلاث أوجه ٢٠ مجرى ٢ قطب خطب خطب ألاف الاث المفات (١٢ – ١٤ – ١٦) والمفين (١٢ – ١٤) واحد ذات جناهين .


في هذا الحرك يمكن جعـل الجناحين ثلاث لمنات (١٢ ــ ١٤ ــ ١١) عــلى أن يكون اللف ١٦ جانبين



مدارك شاذ

عدد مجاری القطب $\mathbf{Y} = \mathbf{Y} + \mathbf{Y} = \mathbf{Y}$ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب $\mathbf{Y} = \mathbf{Y} + \mathbf{Y} = \mathbf{Y} + \mathbf{Y}$ مجری في هذا المحسرك الكسر الموجسود نصف ولذا يمكن استعمال طرق أخسرى خلاف الجدول محرف ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ قطب خطوة لف (٦ - ٨ - ١٠) متداخلة جانب واحد





طريقة تأنية

يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملدين وثلاثة ملفهات حسب ترتيب الجدول الآتى :


ترتيب الاسقاط

استاط أول الأول ثلاثة لمفات أم آخر الثالث لمفين ثم أول الثاني ثلاثة لمفات وهكذا أم أول الثالث ثلاثة لمفات وهكذا حتى يكتمل اللف مع مراعاة بداية كل وجه .

الوجه التاني		-1	~	
الوجه الثانث	1	1	-4	~
	4	~	·~£	100 E
رهم المجموعة	-		~{	

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ – ٨) ثابتة جانبين في المجرى .

عدد مجاری الوجه تحت القطب = عدد مجاری الوجه تحت القطب =




يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ١٥٢١ ٢١١ م

سقاط الملفات واحد ثم آخر الثالث لمفين الثالث له واحد ثم ثاني	M
ترتيب اسقاط اللفات المنات المنات الدا باسقاط اللفات الدا باسقاط اول الأول ملف واحد ثم آخر الثالث ملفين ثم أول الثاني ملفين من ثاني الأول ملفين ثم أول الثالث ملف واحد ثم ثاني الثاني ملفين وهكذا حتى ينتهي اللف .	رقم المجهوعة الوجه الثالث الوجه الثالث

مدرك شاد

الكسر خدلاف نصف لابد من استعمال الجدول وهي طريقسة عدد مجاری الوجه تحت التطنب = محرك ثلاثة أوجه ۲۰ مجرى ۱ تطنيه عدد مجارى القطب = ۲۰ ب ۱ - ۱ مجرى خطوة اللف (ا - 1) ثابتة جانس واحده .



ما الله الله الله

المتعمل الجدول الآتي في استفاط الاول

على الحرك وطريقة الاستاط كيا


سنق شرحه

حسب توزيع اللفات وهذا لا يؤثر

ينقص مجرى في المجهوعة الرابعية

في هذا الجدول تجد الوجه الثانث

محرك ثلاثة أوجه ٢٢ مجرى ؟ ثابتة جانبين في المجرى مع الجدول عدد مجارى الوجه تحت القطب مطوة اللف = ١ + ١ = ١ خطوة اللف = ٨ + ١ = ١ قطب خطوة الف (١٠ - ١) ۲۲ - ۱ = ۸ مجری عدد مجاری القطب =




عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۸ + ۲ = ۲ مجری محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لنه (١١ ــ ١١) ثابتة جانب واحد ذات الجناحين عدد مجاری القطب = ۳۱ ÷ ۲ = ۱۸ مجری


قسمت نصفین $\lambda = 1 - 1 = 11$ مجری قطبیة $\lambda = 1$


T بیکن تنفیدها متداخلة (۱۲ – ۱۱ – ۱۸) کل جنساح ثلاث ملفات ،


لعرفة قيهة الخطوة ثابتة في القطبين جناحين أوجد متوسط مثنات جنساح متداخلة .



محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ ــ ١١) بطريقة أخرى ثابتة جانب وأحسد









محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطسرة أني (٨ -- ١٠ - ١١) متداخلة جانب وأحد






محراق اللائة أوجه ٢٦ مجرى ٤ الله

عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٩ جـ ٢ = ٢ مجرى تسقط حسب الانفراد ملفين في أتجاه ومك في أتجاه آخر عدد مجاری التطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۹ مجری اللف قطبیة ب ۱ = ۱ + ۱ = ۱ عدد بطريقة اسقاط لهف وترك مجرى .






محرك ثلاثة أوجه ٢٦ ، جرى ٤ قطب خطية لف (١٠ -- ١٠) ثابتية جانبين في المجــرى


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ٧) ثابتة جاذ باواحد

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱ ج ۲ = ۲ مجری

عدد مجاری القطب = ۳۱ : ۱ = ۱ مجری

خطوة اللف = ١ + ١ = ٧






محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجدري ٦ مطب خطوة لف (٦ - ٨) متداخلة جانب واحد

Z

E


محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٦ تطب خطرة نف (١ ـ ١) ثابتة جانب واحد ذات الجناهبين خطوة اللف قطبية فقط = عدد مجارى القطب = ٦ مجرى



محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٦ قطب خطوة المدرى تطبية + ١

دحرك شساد

لا يستعمل الجدول في هذه الطريقة لأن الكسر تصف على أن يكون الملف الأصسف نصسف لمف والملف الأكبسر ملف محرث ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٨ قطب خطوة لسف (٤ ب ١) متداخلة جانب وجانبين في المجاري كاهل كها مسبق شرحه




عدد مجاری کل قطب = 4 + 4 = 4 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = 4 + 4 مجری

خطوة اللف ثابتة = ١ - ٥ ومتداخلة ؟ - ١

طريقة ثانية

متداخلین (۱ ـ ۲) وملف ثابت (۱ ـ ۱) یمکن تنفیدها ثابت آ مافین . محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٨ قطب خطرة لف على أسالس ملغين (١ - ٥) وملف (١ - ١)



وجه الثاني	4	-	٠-1	-	~	_	~	
الوجه الثالث	1	-	-1	_	~	A 1 1500	1	
وجه الأول	~	-	~	-	~	-	~	
يقم المجموعة	_	1	~	m	0	اس	<	>

مرقيب اسقاط الملفات


ابداً باستاط أول الأول ملفين ثم آخر الثالث ملف واحد ثم أول الثاني للفين ثم ثاني الثاني لمف وهكذا للفين ثم ثاني الأول لمف ثم أول الثالث ملفين ثم ثاني الثاني لهف وهكذا حتى ينتهي اللف

طريقة ثالثة بالجدول

محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٨ جانبين في المجرى •

عدد مجاری القطب = ۲۲ ÷ ۸ = ۲۶ مجری

عدد مجارى الوجه تحت القطب :=



محركات الوجه الواحد ذات السرعات

محرك الوجه الواحدة المستعبل لأكثر من سرعة هو من النوع الغير مزود بمفتاح طرد مركزى وعلى هذا يكون تقسيمه على اساس نصف المجارى للفات التشفيل والنصف الثانى للفات التقويم على أن يتواجد المكثف مسع ملفات التقويم وفي هذا المحرك للحصول على السرعات المطلوبة تضاف مجموعة ملفات ثالثة تشترك مع كل من التشغيل والتقويم في المجارى وعن طريق ادخال ملفات هذه المجموعة الثالثة في الدائرة تتفير قيمة المقاومة وكذا قيمة الفبض المفاطيسي وبذلك نحصل على السرعة المطلوبة مع مراعاة أن تطبية المحرك ثابتة لا تتفير ولكن زيادة السرعة أو نقصائها رجع لعدد ملفات المجموعة الثالثة في الدائرة حيث نجد في سرعة تدخل نصف الملفات طفي سرعة أمل سرعات أما أذا كان سرعتين فقط فتدخل جميعها هذا أذا كان المحرك ثلاث سرعات أما الحصول على السرعة الأقل والرسومات الآتية توضح هذا .

مثال لعملية التقسيم

محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٤ اقطاب براد تقسيمه للفه سرعتين ، التقسيم

عدد مجاری التشـفیل = ۱٦ ÷ ۲ = ۸ مجری

عدد مجاری التقویم = ۱۱ - ۸ = ۸ مجری

عدد مجاري قطب التشفيل = ٨ ÷ ٤ = ٢ مجرى

عدد مجاری قطب التقویم $= \Lambda \div 3 = 7$ مجری

نوعية اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم = ٢ + ٢ = ١ بجرى قيمة خطوة الملف الثانى تشعيل أو تقويم = ١ + ٢ = ٢ بجرى خطوة ملفات المجبوعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم (١٠) وعلى هذا يكون التشغيل والتقويم كل منهما ٤ ملفات والمجبوعة الثالثة ٨ ملفات .

مسال آخيين

محرك وجه واحد ٢٤ مَجْرُا فِي ١٤ مَجْرُا أَمْطَابُ يراد تقسيمه للفه سرعتين ...


عدد مجاری التشغیل = $17 \div 7 = 11$ مجری عدد مجاری التقدیم = 17 - 11 = 11 مجری عدد مجاری قطب التشغیل = $11 \div 3 = 7$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $11 \div 3 = 7$ مجری نوعیة اللف جانب واحد خطوة متداخلة

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم == ٢ + ٢ == ٥ مجرى. قيمة خطوة الملف الثانى تشغيل أو تقويم = ٥ + ٢ = ٧ مجرى قيمة خطوة الملف الثالث تشغيل أو تقويم = ٧ + ٢ = ٩ مجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم (٥ ، ٧ ، ٩) وعلى هذا يكون عدد ملفات كل مم النشغيل والتقويم ٢ ملف وعدد ملفات المجموعة الثالثة ١٢ ملف .


محركات مراوح السقف

ينطبق على محركات مراوح السقف نوع المحرك السابق شرحه وكذا: طريقة تقسيمه الا أن التحكم في قيمة السرعة يكون عن طريق مقاومة خارجية مدرجة وعلى مقدار ما يدخل من هذه المقاومة في الدائرة تتأثر سرعة المروحة مع ثبات عدد اقطاب المروحة وفي هذه الحالة يكون لا داعى لتواجد مجموعة الملفات الثالثة ويكون التقسيم فقط على أساس تشغيل وتقويم ويكون نوع اللفات بالنبين في المجرى سواء للتشغيل أو التقويم مع وضع المكثف المناسب مع التقويم . هذا ويمكن تقسيم المحرك على أساس تواجد ثلاث أنواع من الملفات (تشغيل س تقويم سرعات) وبنظام الأمثلة السابقة وهو الموجود. حاليا في المراوح الحديثة .


محرك وجه واحد ٨ مجرى سرعتين السرعة الكبيرة ٤ قطب خطوة لف التشفيل أو التقويم أو السرعات (١٠-١) خطوة ثابتة .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى سرعتين السرعة الكتية } قطب خطوة لف جميع المافات (٤ - ٢) وتداخلة



محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات ؟ تظعب خطوة لف (١ – ٥) ثابتة عدد مجارى القطب الكامل (تشفيل وتقويم) = ١٦ ÷ ؟ = ؟ مجرى . خطوة اللف لجميع الملفات = ؟ + ١ = ٥ مجرى نوع اللف جانبين تشفيل مع سرعات وتقويم مع سرعات




معرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات } قطب خطوة لف (١ - ٤) المعترك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات الجناحين




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٢ سرعات ٤ قطب السرعة الكبيرة

خطوة لف جميع اللفات (١ – ٧) ثابتة تشفيل وتقويم سرعات

عندما يكوه المحرك ثلاث سرعات تقسم ملتات السرعات الى تصفين بحيث توصل الملفات رقم (١) مع (٤) وطرف السرعة السرعة المسرعة المتوسطة من وصلة بداية (١) مع نواية (١)





بيان المحرك وتقو سرعتين شنفط وطرد

- رهم (۱) ملغات تشسيفيل قطر السلك الرومم وعدد لفات ١٠٥ لفة . رقم (۱) ملغات التقسويم قطر السلك الرومم وعدد لفات ١٠٥ لفة . رقم (۱) ملغات تغيير السرعة قطر السلك الرووعدد لفات ١٠٥ لفة . رقم (۱) مكثف سعته الميكرفراد ٢٠٠ فولت .
- رقم (٥) مفتاح تتسغيل (١) التشفيل بالتسوازي مع التقويم ومعسه الكثف (شفط) . (١) التشفيل ومعه المكثف وبالتوازئ مع التقويم التسلل توالى مع تفير السرعة (طرد)

محركات الثلاثة أوجه ذات السرعات

17.00 B

٠ . . . ٢ لفة) .

هذا النوع من المحركات يمكن الحصول منه على اكثر من سرعسة :

ا _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٢/٤ تطب (١٥٠٠/٣٠٠٠ لفة)

ا _ الحصول على سرعتين متناصفتين ٤/٨ تطب (١٥٠٠/١٥٠٠ لفسة)

ا _ الحصول على سرعتين غير متناصفتين مثل ٤/٢ تطب

ا _ او الحصول على سرعتين غير متناصفتين مثل ٤/٢ تطب

ا _ الحصول على سرعتين غير متناصفتين مثل ١٠٠٠/١٥٠٠ لفة)

وفي بعض المحركات يمكن الحصول على ثلاثة سرعات (١٥٠٠/٧٥٠/

السرعات المتناصفة

قبل أن نتكلم عن السرعات يجب أن نعلم أنه في المحرك ذو السرعة الواحدة أذا أريد تغيير لفه مع تغيير قيمة سرعته سواء ألى أكبر أو أقل يجب أنباع الآتى:

- ١ يقسم الحرك حسب عدد اتطاب السرعة الجديدة الحصول على الآتى -
 - (۱) عدد مجاری کل قطب .
 - (ب) عدد مجاری کل وجه تحت کل قطب .
 - (ح) قيهة الخطوة الجديدة .
- ٢ ـ حساب مساحة مقطع سلك ملفات السرعة الجديدة وكذا عدد لفات
 الملف الجديد وذلك باستعمال القانون الآتى :
 - (١) مساحة مقطع سلك السرعة الجديدة
 - السرعة الجديدة عساحة مقطع السلك القديم = مم السرعة القديمة
 - (ب) عدد لفات الملف الجديد
 - السرعة القديمة = _____ × عدد لفات الملف القديم = لفة السرعة الجديدة

ويستعمل هذا القانون لتنفير أى سرعة الى سرعة اخرى مثل من المناب الله الى ١٥٠٠ لفة وهكذا والسبب في هذا التغيير في مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف هو أن لكل سرعة مجال مغناطيس ولكل مجال مقاومة استنتاجية ولكل مقاومة شدة تيار ولكل شدة تيار مساحة مقطع سلك ولكل مساحة مقطع سلك عدد لفات

في المحرك الذي نحصل منه على سرعتين متناسفتين يجب أن يكون الكل سرعة مساحة مقطع سلك وعدد لفا تتولكن نحد أن هذا المحرك يلفة بنوعية واحدة من الملفات تستعمل للسرعتين ولكي ينفذ القانون السابق ليتواجد عندنا نوعين (مساحة مقطع وعدد لفات) نجد يتم هذا عن طريق الترصيل داخل الحرك لجبوعات الأوجه الثلاثة والتوصيل خارج المحسرك الترصيل داخل العرك الجبوعات الأوجه الثلاثة والتوصيل خارج المحسرك المحرك الأعجه مع التيار والرسومات الآتية توضع هذا .

السرعتين الفير متناصفتين

في هذا المحرك يتم التقسيم ولف الملفات كل سرعة على حده لذا نجد داخل المحسرك نوعين من الملفات من حيث مساحة مقطع السلك وعسدت لفات الملف ولكل نوعية من هذه الملفات خاصة بسرعسة ويعتبر المحسرك في هذه الحالة كأنه محركين داخل جسم محرك واحد ويخرج منه اثنى عشر طرفا منها ستة أطراف بسرعة والستة الأخرى للسرعة الثانية وتوصسل كل منهما اما بطريقة الدلتا أو النجمة .

تقسيم المحركات المتناصفة

هذه المحركات يمكن لفها اما بخطوة ثابتة أو متداخلة جانبين في المجرى ولكل حالة طريقة خاصة للحصول على خطوة اللف كالآتى :

البيانات الخاصة بتقسيم المحرك

- ١٠ تحسب عدد اقطاب كل سرعة من السرعتين .
 - ۲ تحسب عدد مجاری کل قطب لکل سرعة
- ٣ ـ تحسب عدد مجموعات كل وجه وهى = عدد اقطاب السرعة الكبيرة عدد مجارى المحرك
- ٤ ــ تحسب عدد مجارېكل مجموعة وهى =: عددمجموعاتالوجه يعددالأوجه
 - ٥ بـ نوعية اللف وهي جانبين في المجرى .
 - ٦ نوعية الخطوة الها ثابتة او متداخلة .
 - ٧ قيمة الخطوة في الثابتة أو الخطوات في المتداخلة .
- (۱) اذا كان عدد مجارى تطب السرعة الصغيرة ربم محيح بدون. كسر تكون الخطوة = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة به ١
- (ب) اذا کان عدد مجاری قطب السرعة الصغیرة رقم صحیح وکسر مثل ۱۸ مجری ؟ قطب = ﴿} مجری .

تكون الخطوة = عدد مجارى مجموعة الوجه + ٣

(ح) في حالة المتداخلة تحسب أولا عيمة خطوة الملف الأصفر كالآتي :

خطوة الملف الأصغر = ا عدد مجارى المجموعة بد ٢) ٢ ٢

خطوة الملف الثانى = خطوة الأصغر + ٢ وهكذا الباتى الخطوات التى يحدد عددها هو عدد مجارى المجموعة مثلا اذا كان عدد مجارى المجموعة ثلاثة مجارى يكون عدد الخطوات المتداخلة ثلاثة .

أمثلة للأوضاع الساتقة

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى سرعتين (٣٠٠٠/ لفة/دقيقة) ٠٠٠ التقسيم

۱ ـ (۱) عدد اقطاب السرعة الكبيرة = _____ = ٢ قطب السرعة الكبيرة = _____

۲ ـ (1) عدد مجارى قطب السرعة الكبير = ۲۱ ب ۲ = ۱۲ مجرى (ب) عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة = ۲۲ ب عدد مجموعات كل وجه = عدد اقطاب السرعة الكبيرة = ۲ مجموعة

عدد مجاری کل مجموعة لکل وجه = ____ = ع مجری ۲ × ۲

- ٥ _ نوعية اللف جانبين في المجرى .
- ٦ ـ نوعية الخطوة يحدد اما ثابتة أو متداخلة .
- ٧ الله المنطوة ثابتة = ٢ + ! = ٧
 عيمة خطوة الملف الأصفر = (٤ ÷ ٢) + ٢ = ٤ مجرى خطوة الملف الثاني = ٤ ـ ٢ = ٢
 خطوة الملف الثالث = ٢ ٢ = ٨
 خطوة الملف الرابع = ٨ + ٢ = ١٠

الثابتة .

۸ ـ تحسب قيمة المجرى بالدرجات على اساس مجارى قطب السرعــة الكبرة = ١٨٠° ن ١٢ = ١٥٠

۹ - بعد بدایات الاوجه = ۱۲۰° ن ۱۵° = ۱۸ مجری

ونسال آفسر

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين ٧٥٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة . ١ ـ عدد الأقطاب كالآتي بعد الحساب ٨/٤ قطب .

Y = (1) عدد مجاری قطب السرعة الکبیرة = $PT \div X = P$ مجری (ب) عدد مجاری قطب السرعة الصغیرة = $PT \div X = \{1\}$ مجری

٣ _ عدد المجموعات لكل وجه = } مجموعة


- ٥ ـ نوعية اللف جانبين .
- ٦ نوعية الخطوة ثابتة أو متداخلة .

V _ مقدار الخطوة = T + T = T لتواجد الكسر فى مجارى القطب خطوة الملف الأصغر متداخلة = T + T = T يع² للى T مجرى محمد معرفة المجرى بالدرجات = T + T = T = T = T

بعد حسابات التقسيم السابقة يأتى دور رسم الانفراد وتوصيل المجموعات لكل وجه وتوصيل الأوجه مع بعضها ثم توصيل المحرك على التيار واخذ كل سرعة من السرعتين مع تطبيق القانون الخاص بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف .

عندما يكوم المحسرك ٢/٤ قطب يكون عدد مجموعات الوجسه اثنين وعندما يكون ٤/٨ قطب يكون عدد مجموعات الوجه أربعة ولكل حسالة توصيل خاص للمجموعات .

توصيل مجموعتين للسرعة الصغيرة والكبيرة




عندما يكون للوجه اربعة بجموعات لابد من تحويلها الى مجموعتين ابدأ بنهاية المجموعة الأول لكل وجه ثم وصل نهايتها مع بداية المجموعة الثالثة بحبث تعتبر المجموعة الأولى والثالثة تكأنها مجموعة واحدة ثم وصل نهاية المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الرابعة وكأنهما المجموعة الثانية ثم وصل نهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الثانية وأخرج طرف الوسط .

في الرسم رقم (١) دخول التيار من (أ) وله اتجاهين ويكون أربعة اقطاب وأربعة مجموعات .

في الرسم رقم (٢) دخول التيار من (١) وله اتجاه واحد نبكون اربعة مجموعات وثمانية اقطاب مع عدم استعمال طرف الوسط .

توصيل اربعة مجموعات للسرعة الصغيرة والكبيرة



توصيل الأوجه داخل المصرك

للنات الأوجه الثلاثة توصيل آخر داخل المحرك يسمى بتوصيل الدلتا الداخلية او النجمة الداخلية كالآتى :

- الدلتا الداخلية : وصل نهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الأول .
- وصل نهاية الوجه الثالث مع بداية الوجه الثاني .
- وصل نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه الثالث .

إخرج من وصلة كل وجهين طرف يعتبر راس دلتا وأعطى الوصلة الأولى حسرف (u) والوصلة الثانية حرف (v) والثالثة (w) وعلى هذا يكون للمحرك ستة اطراف ثلاثة وسط (x, y, z) وثلاثة رؤوس دلتا (u, v, w) تخرج خارج المحرك لتوصيلها مع التيار خاصة للحصول على كل من السرعيين .

النجمة الداخلية: وصل نهاية كل من الوجسه الأول والثانى والثالث مع بعضها وأخرج طرف هو طرف نقطة النجمسة واعطى بداية الأول (u) وبداية الثانى (v) والثالث (w) واطراف الوسط (x,y,z)

وعلى هذا يكون للمحرك سبعة اطراف ثلاثة اطراف بدايات وثلاثة اطراف وسط ثم طرف نقطة النجمة تخرج هذه الأطراف السبعة الى خارج المحرك لتوصيلها مع اطراف التيار بالطريقة التى تحصل منها على كل من السرعتين .

توصيل الأطراف خارج المحرك

للحصول على السرعة الصغيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل أطراف الينبوع الثلاثة مع أطراف رؤوس الدلتا الثلاثسة مع ترك أطراف الوسط دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة الداخاية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة مع قصر او قفل اطراف رؤوس الدلتا الثلاثة مع بعضها وفي هذه الحالة نكون نجهة مزدوجة يترتب عليها تغيير قطر السلك وعدد لفات الملف وبهدذا يتم تنفيذ قانوه تغيير السرعة الى سرعة اخدى وما يتبعها من تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .


أما في حالة النجمة الداخلية للحصول على السرعة الصغيرة توصل اطراف الينبوع الثلاثة مع بداية الأوجه الثلاثية مع ترك كل من اطراف الوسط وطرف نقطة النجمة دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة النجمة الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة ثم وصل اطراف البدايات الثلاثة مع طرف نقطة النجمة وفي هذه الحالة نكون النجمة المزدوجة التي يترتب عليها تنفيذ قانون تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات اللف .


فى الرسومات الآتية الأرقام (1 ، ۲ ، ۳) هى اطراف الوسط وهى (X. Y. Z.) هى اما رؤوس الدلتا أو اطراف بدايات الأوجه وهى (U, V, W) ورقم (۷) طرف نقطة النجمة .

كما أن الرسومات الآتية تبين توسيل الدائا الداخلية والنجمة. المزدوجة خارجيا وكذا النجمة الداخلية والنجمة المزدوجة خارجيا .


توصيل المجموعات والأوجه دلتا داخلية للسرعة الصغيرة ونجهة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الأطراف ستة ثلاثه رؤوس داتا وثلاثة وسط .




توصيل المجموعات والأوجه نجهة داخليه السرعة الصفيرة ونجهة مزدوجة خارج المحرك السرعة الكبيرة وعدد الاطراف سبعة ثلاثة بدايات وثلاثة وسط وواحد نقطة نجمة .




محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى سرعتين خطوة لف (١ ـ ٥) ٢/٤ قطب يمكن أعتبار (١، ٧، ٧) وهي أرقام الدلتا الداخلي (u. ٧، ٧) وهي أرقام الوسط للسرعة الكبيرة واعتبار (٤، ٥، ٢) وهي أرقام الوسط للسرعة الكبيرة (X. Y. Z.)



محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢/٤ قطب جانبين في هدذا المحرك الخطوة (١ - ٤) على الساس عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة (٢) - ١ = ٤ والتوصيل دلتا داخلية يمكن جعلها نجمة داخلية مع اخراج دبعة اطراف حسب الشرح السابق .




محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف (١ - ٦) ٢/٤ تطب




ف هذا المحرك عدد مجارى قطب السرعة المستغيرة به كسر وهو $\frac{1}{4}$ مجرى وعلى هذا تحسب قيمة خطوة الملف على اساس عدد مجدارى المجوعة وهو $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ وفي حالة المتداخلة يكون الملف الأحساغر $\frac{1}{4}$ $\frac{$


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف (١ – ٣) ١٢/٦ تعلب وعدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعـة وفي هذه الحسالة يكون توصيل (١٠٢ ، ٥) كمجموعة وتوصيل (٢ ، ٤ ، ٢) كمجموعة ثم توصيل النهاية (٥) مع بداية (٢) لاخراج طرف الوسط .

ينفذ في جميع ملفات المجموعة الأوجه الثلاثة مع مراعاة البداية .



يختلف توصيل مجموعات الوجه في حالة ٢/١ قطب عن ١٢/٨ قطب عن ١٢/٨ قطب عن ١٢/٦ قطب وذلك للحصول على مجموعتين فقط مجما كان عدد مجموعات الوجه ويمكن الحصول على المجموعتين في حالة ١٢/٨ قطب ١٢/٨ قطب وذلك عن طريق توصيل المجموعات ذات الرقم الفردى مع بعضها مكونة مجموعة ثم توصل مجموعة والمجموعات ذات الرقم الزوجى مع بعضها مكونة مجموعة ثم توصل المجموعتين مع بعضها للحصول على طرف الوسط وذلك بتوصيل نهابسة المجموعات الفردية مع بداية المجموعات الزوجية واخراج طرف من هدذه الوسطة.






خطوة اللف = عدد مجارى قطب العسرعة الصغيرة + ١ = ١ + ١ = ٧

عدد مجموعات کل وجه × ۳

عدد مجاری کل مجموعة = -







عدد مجاری الجووعة = ٢ × ٢ ٢ مجری

خطوة اللف الأصغر = Υ : Υ

المحرك له سبعة أطراف توصيل (w-v-u) مع التيار سرعة صغيرة




محرك ثلاثة أوجه ٢١ مجرى سرعتين خطوة لف (١ - ٩) ٢/٤ تطنب في مذا الحرك يمكن جعل الخطوة (١ - ١) مجبوعة في مذا الحرك يمكن جعل الخطوة (١ - ١) مجارى قطب السرعة الصغيرة به ا



خطوة اللف الاصفر = (عدد مجاری الجهوعة + ۲) + ۲ = (۲ + ۲) + ۲ = ۵ مجسری واللف الثانی ۷ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۱ مجری والثالث ۹ مجری والثالث ۱ محری و الثالث ۱ مجری والثالث ۱ مجری و الثالث ۱ مجری و ۱ محری و ۱ مجری イ × ィ يمكن لف هذا المحرك على أساس خطـــوة متاهلة جانبين باعتبار عدد مجارى المجهوعة ــ ــ


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين خطوة لف ١١ - ٦١ ٨/٨ مجرى وعدد مجموعات كل وجه ؟ مجرى علة توصل كها سبق شرهه يمكن تنفيذ اللف متداخلة ٤ - ٦ - ٨ نجمة داخلية




عدد مجاری المجموعة = ----- المجری المجموعة = ------ المجری

خطوة اللف ثابتة = عدد مجارى المجموعة + ٢ = ١ مجرى لتواجه كسر في عدد مجارى تطب السرعة الصغيرة الذي تحسب عليه قيهة الخطوة + ١ حبات خالا تعدل ٤ حساب خطوة اللف الاصغر متداخلة = (٢ - ٢ - ١ + ١ = ج ٢ تعدل ٤

محرك ثالثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين خطوة نث (١ -- ٥) ١٢/١ قتلب عدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة توصل كبا سبق شرحه





تقسيم محركات ثلاثة أوجه ثلاث سرعات

بعد التعرف على طريقة تقسيم وتوصيل محركات التيار المتغير التى تعمل على ثلاثة أوجه وتعطى سرعتين بنتقل بعد ذلك الى نفس المحركات ولكن لكى تعطى ثلاثة سرعات .

عند تقسيم هذه المحركات واعدادها للف الملفات الخاصة بسرعات المحرك الثلاث نجد أن عملية التقسيم هي العملية المتبعة في حالة السرعتين من حيث البيانات المطلوبة وتنفيذ القوانين وقد يتبين هذا عند اتباع الآتي :

١ ـــ أوجد عدد مجاري المحرك الكلية ،

٢ _ معرفة سرعات المحرك الثلاثة وتحويل كل منها الى ما يقابلها

٣ - معرفة عدد مجموعة الوجه الواحد = عدد اقطاب السرعة الصغيرة بن ٢ = مجموعة .

٤ _ معرفة عدد ملفات المجموعة الواحد _

من عدد الأقطاب.

عدد المجارى الكلية ×٢٠

عدد اقطاب السرعة الصغيرة x عدد اقطاب السرعة

٥ - خطوة اللف = عدد ملفات الجموعة الواحدة + ٣ = مجرى

متسال

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٢٤ مجرى تعطى سرعات مقدارها الله . ١٤٢٥ ، ١٤٢٥ ، ١٤٢٥) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .

التقسيم

السرعة الأولى (٧٥٠) لفة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثانية (١٤٢٥) لفة/دقيقة = Λ قطب السرعة الثالثة (٢٨٥٠) لفة/دقيقة = Λ قطب عدد مجموعات كل وجه = Λ ÷ Λ = Λ مجموعة .

عدد ملفات المجموعة الواحدة
$$=$$
 $-$ ملف عدد ملفات المجموعة الواحدة $+$ ملف عدد ملفات المجموعة الواحدة $+$ ملف

خطوة اللف = ٢ + ٣ = ١ - ٥ مجرى

مثال آخسر

محرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يعطى سرعسات مقدارها (. . ٠) . . . ١٤٠٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه وأعادة لفه .

التقسيم

السرعة الأولى (٧٠٠) لفة/دقيقة = ٨ قطب السرعة الثانية (١١٤٠) لفة/دقيقة = ٤ قطب السرعة الثالثة (٢٨٠٠) لفة/دقيقة = ٢ قطب عدد مجموعات الواحد = ٨ ÷ ٢ = ٤ = ٤ مجموعة .

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ٢ ، جرى

بعد عملية التقسيم السابقة لأى محرك يحتوى على ثلاثة سرعات نبدا في عملية اعداد المانات على اساس جانبان في المجرى ويكون مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف على اساس أن المحرك سرعة واحدة وهي السرعة الصغرة .

عند اسقاط الملفات نبدا بهافات المجموعة الأولى الوجه الأول ونعطى لبدايتها رقم (A 1) ونهايتها رقم (B 1) ثم اعطى المجموعة التي تليها وهي لوجه آخر عند اسقاطها البداية (A 2) والنهاية (B 2) وهكذا المجموعة الثالثة عند اسقاطها بدايتها (A 3) ونهايتها (B 3 استمر في هذا التسلسل للأرقام والمجموعات عند اسقاطها حتى تأنهى كل المجموعات وبذلك نجد في حالة المحرك (١٩/٤/٢) قطب سواء كان ٢٤ مجرى أو ٢٦ مجرى يخرج لنا اثنى عشر طرفا بداية واثنى عشر طرفا نهاية المحموعات هذه الاطراف جميعها الى علبة التوزيع حيث لا يوجد توصييل مجموعات داخل المحرك كها هو الحال في السرعنين .

توصيل ارقام المجموعات

فى هذا التقسيم تخرج جبيع بدايات ونهايات المجموعات الى خارج المحرك حاملة ارتامها وعن طريق التوصيل لهذه الارتام وبعضها يمكن الحصول على السرعات المطلوبة حسب الآتى:

للحصول على السرعات في حالة (١/٤/٢) قطب

توصيل المجموعات لتشبيغيل المحرك عملى (٢ قطب) (٢٨٠٠ لنة/دقيقة) .

(B1 مع B2, A2 مع B3) الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B 12 مع B 6 A 6 مع B 11 B 11 الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B 9 مع A 10. B 10 مع B 4) اطراف رعوس الدلتا وهي اطراف توصيل التيار

توصيل المجبوعات لنشفيل على (} قطب) (١٤٠٠ لفة/دقيقة ١

الوجه الأول وصل الارقام الآتية مع بعضها

(A10 مع B4),(B1 مع A7)

الوجه الثاني وصل الارقام الآتية مع بعضها

(B8 + A2), (A11 + B5)

الوجه الثالث وصل الارتمام الآتية مع بعضها


(B6 مع A12),(Ag مع B3)


توصيل نتطة النجمة المزدوجة

(A 12 مع B 2 مع B 2 مع B 10 مع A 1) أطراف توصيل التيار

B7, A4) طرف R (B9 مع B1) طرفة B (B7, A4) طرفة T (B9 مع B9) طرفة


انفراد لف پیرک ۳ اوجه ۳۲ مجری ۳ سرعات ۱۵/٤/۲ تطب





انفراد لف محرك ٣ أوجه ٣٦ مجرى ٣ سرعات ١/٤/٨ تطب المحرك ٣ المحرك الدرات الدراق الدراق


هحرك يحترى على ٣٦ مجرى ثلاث سرعات ١١/١/٨ قطب خطوة اللف ١ ــ ١ ثابته أجميح الثالث




سرعة واحدة وهي ٦ قطب تنقد عادي أما ٤/٨ قطب تنفذ حسب السرعات .

دوائر التشفيل والتحكم

فى دوائر القوى يستعمل للتشفيل أو التحكم الكونتكتورات أو الماتيح الاتوماتيكية أو اليدوية سواء المستعمل فيها قواطع حرارية أو مغناطيسية أو حرارية ومغناطيسية معا والرسومات الآتية تبين مختلف هذه الدوائر.




دائرة لعكس حركة محرك ثلاثة أوجه



في هذه الدائرة استبدل القاطع الحراري بقاطع آخر من نوع مغناطيسي حراري ونلاحظ عند استعمال هذا النوع من القواطع لا نستعمل مصهرات وفي هذه الدائرة نجد أن الكونتاكتور رقم (١) خاص باتجاه للدوران ورقم (٢) خاص باتجاه آخر للدوران .


دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم / دلتا



فى هذه الدائرة استعمل قاطع من النوع الحـرارى مع اسـتعمال المصهرات كما نجد ان هناك عدد ثلاثة كونتاكتور يستعمل نيها رقم (١) ورقم (٢) لتشغيل المحرك نجمة مع ترك رقم (٣) دون استعمال .

عند تحويل المحرك على الدلتا يفتح الكونتاكتور رقم (١) وبوصل رقم (٣) مع رقم (٢) باقى التوصيل .

دائرة محرك ثلاثة اوجه سرعتين مع عكس الحركة



فى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حرارى رعدد خمسة كونتاكتور ولتشغيل المحرك للحصول على سرعة معينة وفى انجاه معين نتبع الآتى :


ا — للحصول على سرعة منخفضة فى اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٣) .

الكونتاكتور كالمحصول على سرعة منخفضة في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٣) .

" - للحصول على سرعة عالية في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٥) .

إ — للحصول على سرعة عالية في اتجاه آخر ندستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٥) .

دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين مع مفتاح يدوى



جدول قطر ومساحة مقطع اسلاك اللف وشدة التبار

Je Jein's	المالمة ومل	المرابع المفي	Frank.	15.34	SA!
لنه	-~	A	600		-
(1795		.31.61	37.0	סיני
10	7758	٧٠٠٤٠	0 (A	17.70	דינ
11	2003	47.8.	91149	out.	N.C.
9	4,19	אויני		.3.90	1.V
y	848	5.13	35.06	4.10	919
7	5754.	ソバ・	91.19	.3310	1)11
0 ***	SACI	17.68	990	10516	1)11
41	1,00	9069	311.6	310	316
٧٦٠.	270	37.45	371.0	270	ייוני
٧٩٠٠	1212	פציע	3.105	FIC	310
ζ Λ · ·	.,99	17:20	34846	278	1,10
5011	rAc.	13.01	113.6	210	717
((0.	YEED	7.0 V	·>· (< V	-3101	VIC
.5	PAFC	.3.30	30306	-75-	Aic
18	ップリタ	13.95	·3·cat	1267	۱۶۱۹
170.	·)004		-7.815	-366	·)C-
10	70.4	·)· AA	ושאיני	336	1751
15	1727.	17.9V		370	226
14	-> 2<6	1717	131250	1760.	778
	· JKAA	17117.	17. 23. 2	1367	गुर्द
150.	19804	9160	17.19	1164	1350
11	1	.)/40	30.06	-) CAD	
1000	1788.	17869	•) • 0 ٧	1,100	
90.	983.	·3/0V	17.35	174.0	DOCA.
Av.	1)CA0	AFIC	-7-77	1910	
A.	-> CEA	17	14.0	374	٠,٧.
AA.	11	2010	·1.40	788	170
¥ <.	•)(१(1)5.0	3.0.	-140	יאני
79.	AISC	1	11	-	
70.	75.01	7514	7.A7	1750	-
7	37946	13618	12.91	AXC	1,120
on.	SALC	7(50	2010	5/4	-
٥٤٠	37868	3456	71.0	172	

(تابع) جدول أسلاك اللف

3/5 Jilly	الأنتراده	الرواقي المرواقي	Sie col	Will.	Z.
		7 47	2 21	3	36
0,,	710EV	7	7116	711	
LVO	71279	3.711	.715.	.) K	789
٤٥.	216316	744.	7157	714	76.
£ (,	2/573	1506	JIKJ	250	725
49.	P->16	.154.	11/20	727	っしく
44.	316.6	18.0	9109	78A	1750
450	21.16	1886	. WAS		1)FA
44.	1.94.	186	2)81	106.	75.A
6.0	7.098	90	1810	306	1701
60.	NYV.	17.0	A320	109	:)00
61.	175.0	3 N.C.	345C	370	150
IA.	250-6	1460	90EE	P1.	170
18.	7.200	19 A.	JK NO	1115	., A.
16.	7.490	Visco	733 C	244	.140
16.	7.48A	1, SA.	.) 0.8	7 A &	1) A.
11.	7.810	1, 250	ישטני	99.	·> 10
1.,	9. (Ve	1,75	1787	1298	1291
9.	737.6	11000	94110	11-	.,90
AK	3>>	5,-	TAVE	4.0	17-
٦٧	17.182	6,86.	1000	4/13	1711
00	7.100	SIND	13161	453	1,5.
٤٥	7.185	K, KA.	1, 409	1/47	1.4.
٤.	7.112	٧, 96.	10.6.	467	1,80
હહ	-799	٤,0	1, 44.	1,07	1,0.
Ca	1VA	0,16.	5, -10	477	17.
(&	') VY	O) VA.	CICVO	דעון	My.
٤.	-7 VE	7,150	C, 270	184	440
W	779	7, 20.	4,080	N. T.	NA.
18	25.00	4, 54.	GAL.	A	119.
15	10.07	N1-	731,4	GAY	7,-
١.	1) 27	9,000	E, 1.	CICA	
V	173.11	14 810	£ 91.	404	40.

اقصى تيار يسمح بمروره فى الأسلاك المعزولة بالمطاط والبلاستيك

	A	0
فمؤ	Ä.	and it
		The state of the s

			Marie	
شده التيار	المقاومه كاند درجه ۲۰ م	المقطع م؟	شكرين المرصل	المقطع
۵	(e) हो। No	790,	(1) 1, X 1	F-1
٧	1102.	1,0%	18. X1	1,0
1.	1244	Y2 - 1 -	17-X1	Y
10	0212	W201-	VX BVC	An
77	とイン	346 67	· 2 A B X Y	٤
71	407	79-71	1-0 XY	٦
۳۵	1,000	9, 491	74. XV	1.
24	121-1	PAACOL	77. XV.	17
70	7259	YOYYIA	47- X19	YO
۸.	דיסני	4201.	1,0. X19	۳۵
11.	דאשני	٤٨١ ٤٣٩	71. X 19	-
140	->440.	۸-۸ دو٦	Y, 1. X 19	-

الومنبوم

امبير	ادم كيلومتر	مم	مم	مما
YY	47.0.	75-78	٧٥٥٠١	7
47	OVACY	2491	VX OTel	1.
44	1249.	100019	V X . Yel	17
DY	12-7-	14-607	VX 3/cY	40
75	・アイン	422-V9	VXYDeY	40
VV	ツア・フ	29224.	43 XV	۵,
1.0	2544	79.4	P1X 3164	٧.
122	2719	92024.	Y204 X 19	90

جدول لحساب شدة التيار (أمبير) في محركات التيار المتغير وجه وثلاثة أوجه

بدول بساب شده التيارف الحركات

	11.			<i>S</i> :-			الا	- 15. T. J.	A STATE OF
6)		70	من • د	ا تردد	بتراوم	ت محمو	محركا		A-2
() Y	DIE	cç.	٨٧٠	210	22.	0	71.	3	cč.
746	20	1,1	12.4			1	٠,٦	416	667
200	oVe	SIVO	127			1211	.,9	2,07	A. 4.5
240	1/2-	40	5	.5	ATN	110	1,1	7,-1	2,59
اوا	10	2,2	5,7	5,0	マイン	1	10	7,7	075
40	5	7	410	4,0	Y,-7	5,7	7	1., 2	1,50
CS	4	MA	0	0	2,25	4.7	SA		15.40
4	٤	11/0	7,7	7,0	OIM	٥	Y, N	5.	751
٤	0,0	12,0	A,O			7,0	2,9	(0)	707
فرق	V,0	S.	1110	11	1.18	9	7,7	42,7	1,00
V,0	10	SA	10,0	18	14.1	15	1,9	£7,1	3,47
10	11,0	40	6.			10	1110	7.	20
11	10	40	55	17	(0)	11	15,4	71	VO
10	5.	10	4.	42	(7,0	47	14,4	9.	TV
INO	50	76	41	40	ACV	51,0	4117	111	95
77	4.	NO	٤٤	٤٠	PY	MM	3,07	14.	111
4.	2.	1.4	7.	00	01/0	20	75.7	IVA	100
41	0.	177	V(10	77	72	00	ENA A	717	TAI
20	7.	151	VO	٧.	VV	70	29	KOL	172
00	VO	142	1.0	1		٨٠	7.,7	410	SVI
VO	100	540	141	140	150	1.0	7,97	213	478

جدول سعة المكثفات المستعملة مع مدركات الوجه الراحد المزودة والغير مزودة بمفتاح طرد

جركات وجه واحد فبرمز وده بمنتاع طرد

زاد	میکرو	فلب	كاك	
لمكنن	العالا ا	3)	201	ر الأولون
الى	من);	1	2
0	10	-191	YY.	9.
7	٤	144	44.	14.
9	٦	1100	77.	14.
15	٨	NPN	44.	40.
19	1.	4.4	44.	44.
97	١٨	TING	44.	00.
da	77	2,9	77.	Va.
4.	40	Y,-	144.	11

غراد	ميكرو	فطب	كات ٢	<u> </u>
لِلْمُن	سعها	3)	18	رازره
त्रे।	من)0	1	6
. \	. 0	1:1	44.	14.
10	V	1.28	44.	14.
10	٧.	MA.	44.	40.
10	. \•	5,05	44.	41.
4.	12	4,70	44.	00-
AA	11	2110	44.	Vo.
40	YO	TVA	77.	11
7.	20	9,1	74.	10

الحركات وجه واحد مزويه بمغناع طرد مركزي

نراد	ميكرو	نظب	واتع	5
لكثف	سعهاما	:3"	31	913
नि	مري	2.	1	2
44	10	79,1	44.	14.
4.	YO	4,24	77.	14.
20	40	4.0	44.	40.
20	40	212	44.	41.
7.	0.	010	77.	00.
11.	9.	4,4	44.	40.
180	110	9,11	44.	110.
150	140	14/	44.	10
	GELLANO	_	_	renoval
-				dam-reddi

_				-
فراد	مبكرو	فطب	بات٢	3
لكثن	Tap	E	.37	(S)
الى	من	5	3"	1
14:	14	3011	44.	9.
14	14	341	44.	140
4.	Y.	VPV	41.	14.
20	146	Y, oA	77.	40.
00	.0.	4,7	77.	4V.
70	00	01-	44.	00.
300	4p	7,8	77.	Vo.
140	11.	1,3	37.	1100
14.	12.	11, 3	¥	10
Y 2.	A	17,0	44.	4400

باب الجداول الخاصة بالمولات

OVER	30.	850	ONES	5,00	5,0.	6363	OACL	100.	1,50	19	·3 Å·	30.	36.	25.	.360	Je 15	ومهمريه
0.YC3	.63.	7,0·	1550	1300	15	5,00	5,50	ONE!	1,00	034	15	16	30	36	77	زرد-ه.	لمع التلب!
3	0000	٤, ٥٠	6311	2,40	30	15	ONO	Sy	2461	1,00	150	٥٧ر	1.6.	200	36.	8035	مامهنا
10.	VO.	0:	10.		. 40.	50:	?:	10.	100	VO	0.	6	?	6	1.	215	القدية

100 (7) 1 177 0 (17 1 177 0 (17 1 177 1 (18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 4 3 1 9 5	V 1 0 (7 7 6)	\(\frac{1}{2} \) \(\fra				7 / / / / / / / / / / /	7 / / / / / / / / / /	7 / / / / / / / / / / /	7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		7777777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
		10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 5 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.4. 21.4.	11. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	11.5 1.4.5 1.0.5 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	12 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 2 2 2 2 4 X X X X X X X X X X X X X X	4'5 4'10 1'40 1'40 1'40 1'40 1'40 1'40	4	1 2 2 2 2 2 4 X X X X X X X X X X X X X X	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	12 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	111 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
XXXXX \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	 		** \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	** \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	**	** \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	** \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	** \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	**	1227724x	** *	**	**	イベーーズスズスマスマスス	イベーースススススマスス アー	イベーースススススススススス

جدول اسلاك النيكل كروم المستديرة المقطع والبطط

Promotes and		-	- (بطط	ر (ر	نروء	دنبكل	سالك	-w.	19-	جتبا			
1. 1.20	13.7.	1.20.12	هه . ح ا	المنط عض	1 A	いいいい	1 3	1 ap	المفاح عرض ا	15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	333	30	القطع
50	N,A	3115	.ار.	1/2	2,7	17,20		554	1 6	44	1)YA	1	200	100
4,	1,91	2)127	.,10	1,5	٤	2,71	7980	-210	120	N.	1,77	7150	250	le le
5,1	4,4,	.716.	2150	1,5	4,5	3,91	7127	.,10	120	7,8	(3. V	729	70	4
3.2	1.16A	·,.9A	٠١١٠	1,5	2,0	FAR	.757	., 5.	1,%	2,4	2,10			ber
SA	NY.	2285	.10	١	7,7	0,19	3140	-,10	57	V	1998	.,01	.,(0	-
5,1	15,50	1/10	٠/١٠	1	S, A	V,VA	.71%	.,,	רני	7	5,29	A = 3c.	.78	4,0
9,0	9,10	911	., \0	79	2,4	2,10	17560	.12	1,0	0,1	378	.74.7	->160	6,0
7	1K VK	.)•A6	71.	79	4,7	0,04	74/0	.710	40	Y, A	8,9A	·28-8	-, 1	5,0
1,10	10,01	.2.70	21.	חני	6,4	A,4.	2210	.)1.	1,6	0,1	1311	7777	.,8.	E.
1,7	אאנעו	· 7 · 0V	1710	٠,٧	٤,١	2,22	77CA	.) 6.	1,2	2,5	名化	7555	.,100	?
10	(٠,٧٥	13.6	171.	91	7,7	0,94	iAlc	710	1,2	38	3,58	9178	.)/•	5
1,19	MIK	77.0	٠٨٠	36	1.5	163>	13.0	٠,٧٠	90	20	Y0,00	7.50	.).0	٠,٧]
190	16.63	2.19	.>10	30	1	1.93	15.80	17.0	900	1,10	٤١٫٥٠	9.58	1700	28

		ستدري		ر کرد	و دنيكا	سللة	دلس	جدا			
元元は	1867.100	1737	Parti.	1335	1.80	学	Pater,	333	T. M. W.	1795	Porte.
po	03.60	175	.,,	1,1	.)0(٩ر	7.07		AA	0
۲۳	7.5	101	714	5,1	1750	7,7	.) N	יאיני ז	ابردا	7<	٤
02	751-10	١	717	C, A	2810	٥ره	۷۷	2115.	YOA	01	To
AI	3.160	,,9	712	7,7	9 5 V	0	170	७१०१	UNV	٤٠	٣
94	.30.98	.yva	216	Y, A	770	2,0	.,7	JIAV	0	77	SA
110	.)AA	.,79	911	٤,٦	3910	٤	,00	2880	٤	46	40
15.	7-78	.71	15.	٥٦٦	717	1,0	.,0	979	164	77	5,5
146	700	.,00	.,.9	7,9	71e	7.9	.120	.0%.	500	74	5
(11)	·>··{\substacks	.,0	·2.8	N, V	3.10	797	٠, ٤	724	7	۲-	٧٨
CAO	7.191	326	٧,٠٧	11,2	.)·VA	757	.780	200	3171	14	171
AVA	.> CE	170	7.7	10,7	.,.09	1,00	۰,۳	186	1,50	18	48
150	ソーハフ	780.	.).0	NAN	.,.0	V7	750	.,°W	795	11	7,5
AVO	.,1	757	.7.8	3,72	.7.5	1,20	250	1,10	OFF	10	1,1
				69	17051	1,4	220.	1,2	318	MA	ð

ولت	à YY.	ولت	١١٠ ق	.>
الطؤل	القطئ	الطؤل	القع	477
٣,٤.	12)	5,10	10	1
W,7.	718	64.	.)*(10.
٤,٧٠	710	W1.	.)CA	5
٤,٧.	Afte	S, V.	.14.	50.
0,5.	770	4,0.	170	p
7,-	250	4.4.	った	40-
7,-	VZC	٤,٧.	1760	٠.
1,10	.40	0,0.	,00	0.0
T.A.	۵۳۰	O)A.	.778	7
Y,V.	175.	ירנס.	.v.	٧
Nov.	.,20	0,7.	9V.	۸
9,6	.,0.	7,-	*>A*	9
11) =	YO.	7,1.	.,9.	1
11,-	.70	7,10	79.	11
1.7A.	77.	V/1.	1,-	15
1.74.	.)75	7,1.	1,-	14
11,9.	.)A.	7,1.	1,5.	12
11)10	.,∀.	A, 5.	1,50	10
JA'A.	") A.	A,A.	1,2.	ç

يستعمل هذا الجدول في حسساب الماغات الخاصـة بأجهزة التسخين حسب قدرة الجهاز مع العلم بأن كل من القطر المختار وطول السلك حسب شدة التيار وضغط الينبوع .

مطبعنا يحبلاوي

۲۰۲ شارع الترعة البولاقية ــ شبرا مصر رقم الايداع بدار أنكتب ٣٥٠٦ / ١٩٩١